# Systèmes de dosage automatisés Séries PROX / PROPlus / PRO

# Manuel utilisateur

DispenseMotion: 2.38 Firmware MT: 9.26





# **Sommaire**

Sommaire	2
Introduction	5
Déclaration relative à la sécurité des produits Nordson EFD	6
Dangers des solvants halogénés	7
Fluides sous haute-pression	
Personnel qualifié	
Utilisation prévue	8
Réglementations et Autorisations	8
Sécurité du Personnel	8
Sécurité contre l'incendie	
Maintenance préventive	
Importantes informations relatives à la sécurité des consommables	
Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement	
Destruction	10
Informations de sécurité spécifiques aux équipements	
Caractéristiques Techniques	
Spécifications des systèmes de dosage automatisés	12
Spécifications des lasers	
Caractéristiques de fonctionnement	14
Identification des composants du système Séries PROX / PROPlus / PRO	
Panneau avant PROX / PROPlus / PRO	
Panneau arrière PROPlus4 / PRO4	
Panneau arrière PROX5	
Caméra	
Laser (En option)	17
Installation	
Déballage des composants du système	
Mettre en place le robot, installer et brancher les composants	
Connexions réseau typiques	
Vérifier l'installation de la caméra, du laser (Systèmes équipés de laser uniquement) et du doseur	
Préparez la surface de travail	
Brancher les entrées/sorties (Facultatif)	
Mise sous tension du système	
Notions	
A propos des programmes et des commandes	
A propos des décalages	
A propos des repères	
Présentation du logiciel DispenseMotion	
Fenêtres des commandes	
Ecran de visualisation principal et Barre des onglets	
Fonctions par clic droit sur l'écran de visualisation principal	
Ecran de visualisation secondaire	32
Ecran de visualisation secondaire dans la Vue trajectoire	
Icônes des barres d'outils verticale et horizontale	
Icônes des commandes de réglage et de dépose	
Fenêtre de navigation et de progression pas à pas	
Ecran de réglage du système	
Ecran de la caméra, Barre des onglets, et Icônes	
Fenêtre des propriétés de la caméra	
Fenêtres Concordance modèle et Zone	
Ecran de réglage de la caméra	
Pavé numérique	
Réglage	43

# Sommaire (suite)

Réglages des paramètres du système	
Réglage de la protection par mot de passe	
Réglage et calibrage du système (requis)	
Vérification du modèle de robot	
(Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille-pièce	
(Systèmes équipés du Laser C) Utilisation du bouton de centrage pour le réglage du Laser C	
Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot	
Comment le système répond à la détection du pointeau Z ou à l'ajustement du pointeau XY	
Modification de la sélection du modèle de robot	
Réglage des Entrées / Sorties	
Réglage de la façon dont le système recherche des repères	
Réglage de la façon dont le système capture les valeurs de la hauteur Z	
Option de mise à jour des décalages par le système	
Partage de valeurs de décalage entre plusieurs programmes	
Restauration des réglages d'usine par défautProgrammation	
Comment actualiser automatiquement des décalages	
Comment ajouter des commentaires à un programme	
Comment mesurer une trajectoire ou un cercle sur une pièce	
Comment créer des formes	
Exemple de programme de dépose de point	
Exemple de programme pour des lignes et des arcs	
Exemple de programme pour des cercles	
Comment utiliser l'icône « Example » (Exemple)	
Comment effectuer des déposes sur plusieurs pièces dans une série	
Comment désactiver des déposes pour des pièces spécifiques dans une série	
Comment créer un repère	
Création d'un groupe de repères	
Comment améliorer la précision des recherches des repères	
Comment utiliser des repères ou des points repères dans un programme	
Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition	
Méthode 1 : Utilisation de huit repères de déclenchement (précision maximale)	
Méthode 2 : Utilisation de deux repères de déclenchement (plus rapide)	
Comment utiliser les repères pour effectuer des déposes sur une pièce lisse	
Comment utiliser « Mark Follow » (Suivi repère) pour effectuer des déposes le long d'une ligne courbe	
Comment utiliser le laser pour mesurer et ajuster le dégagement Z (Systèmes équipés de laser uniquement).	
Comment régler la purge automatique, programmer les limites des cycles, ou les limites de la durée de vie d	
fluides	102
Comment utiliser le décalage de point pour ajuster tous les points dans un programme	103
Comment ajuster les paramètres du PICO à l'aide de DispenseMotion	
Changement de programme UltimusPlus avec DispenseMotion	107
Changement de programme 7197PCP-DIN-NX avec DispenseMotion	
Mise à jour du logiciel	
Fonctionnement	
Démarrage de routine	
Exécution d'un programme	
Exécuter un programme par la lecture d'un code QR	
Exécution d'un programme en scannant un code-barres	
Effectuer une pause durant un cycle de dépose	
Purger le système	
Mise à jour des décalages	
Arrêt de routine	117
	Suite

# Sommaire (suite)

Références	118
Références des pièces du système de dosage automatisé	118
Références des pièces du laser	118
Accessoires	
Capotages de protection sécurisés	
Câbles de SORTIE préconfigurés	
Boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt)	
Kit d'extension E/S	
Détecteur d'aiguille	
Kit d'objectifs	
Lecteur de codes-barres	121
Logiciel OptiSure	
Supports de fixation	122
Pièces de rechange	123
Données techniques	124
Dimensions des robots	124
Gabarit des trous de fixation des pieds du robot	124
Dimensions des plaques de base	125
Schémas de câblage	126
Port de l'applicateur-doseur	126
Port de commande externe	126
PORT I/O (E/S)	127
Exemple de Connexions Entrée/Sortie	
Annexe A, Référence des fonctions des commandes	129
Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant	162
Réglage de l'échelle de la caméra	162
Méthode automatique	162
Méthode manuelle	
(Systèmes non équipés de laser uniquement) Réglage du détecteur d'aiguille	
Réglage du décalage aiguille-pièce (Dégagement Z) à l'aide de la mise au point de la caméra	
Annexe C, Importation de fichier DXF	
Présentation de l'écran DXF	
Réglage des préférences d'importation DXF	
Importation d'un fichier DXF	
Utilisation de l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par)	
Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR	
Annexe E, Configuration de la lecture de codes -barres	
Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux	
Annexe G, Configuration de hauteur et utilisation du plateau de fixation	
Annexe H, Réglage des fonctions des broches E/S	
Paramètres de configuration des entrées	
Paramètres de configuration des sorties	
Annexe I, Configuration et utilisation de l'appel de programme	
Annexe J, Installation du pilote PICO	
Mise à jour du logiciel DispenseMotion et connexion du câble	
Installation du pilote PICO sous Windows 7 / Windows 10	
Installation du pilote PICO pour Windows XP	
Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C	
Windows 10	
Windows YP	194 106

## Introduction

Ce manuel fournit des informations sur l'installation, le réglage, la programmation, le fonctionnement et l'entretien de tous les composants d'un système de dosage automatisé des séries PROX / PROPlus / PRO de Nordson EFD. Les systèmes de dosage automatisés Nordson EFD permettent des déposes de fluide sous forme préprogrammée sur les pièces. Ils sont conçus et configurés pour une utilisation avec des seringues industrielles et des valves Nordson EFD. Les systèmes de dosage automatisés offrent une souplesse de travail que ce soit en tant que système autonome ou en tant qu'élément essentiel d'une solution automatisée. Et, ils peuvent être facilement intégrés à des convoyeurs linéaires, des tables tournantes, et des lignes de montage.

Les principaux composants d'un système de dosage automatisé sont le contrôleur DispenseMotion™, le robot et les composants du système de dosage. Le robot exécute un programme informatique permettant d'effectuer la dépose du fluide de la valve selon une forme spécifique sur une pièce. Les programmes sont créés à l'aide du logiciel DispenseMotion installé sur le contrôleur DispenseMotion. Le système de dépose peut être soit avec contact soit sans contact, le produit étant déposé à l'aide d'une aiguille de dépose ou d'une buse. Dans le présent manuel, « aiguille de dépose » fait référence à soit une aiguille soit une buse.

A l'aide d'une caméra de vision et de précision, le robot peut ajuster automatiquement le programme de dépose pour chaque pièce, permettant ainsi des variations de position et d'orientation de la pièce. Pour accomplir cela, le logiciel compare, selon une fourchette de ±2,5 mm, la position actuelle de la pièce par rapport à une position de référence qui est stockée en tant que fichier image (appelé fichier de repères) dans le programme. Si le robot détecte une différence dans les positions X et Y et/ou dans l'angle de rotation de la pièce, il ajuste la trajectoire de dépose pour corriger la différence.



#### **AVERTISSEMENT**

Le message de sécurité ci-dessous présente un niveau d'alerte AVERTISSEMENT. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le décès ou des blessures graves.



#### **CHOC ÉLECTRIQUE**

Risque de choc électrique. Débrancher l'alimentation électrique avant d'enlever le couvercle et/ou déconnecter, verrouiller, et repérer les interrupteurs avant d'effectuer l'entretien des éléments électriques. Au moindre choc électrique, éteindre immédiatement l'appareil. Ne pas rallumer l'appareil si le problème n'a pas été identifié et réparé.

#### **ATTENTION**

Les messages de sécurité ci-dessous présentent un niveau d'alerte de MISE EN GARDE. Le non-respect de ces consignes peut occasionner des blessures légères ou mineures.



#### LIRE LE MANUEL

Veuillez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte de cet appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité. Les diverses documentations relatives aux équipements vous fournissent des avertissements, mises en garde et consignes spécifiques concernant les opérations et les équipements. Assurez-vous que les personnes qui utilisent ou qui s'occupent de l'entretien de l'équipement ont accès à toutes ces consignes ainsi qu'à toutes les autres documentations relatives à l'équipement.



#### PRESSION DE FLUIDE MAXIMALE

Sauf indication contraire notée dans le manuel de l'équipement, la pression maximale d'arrivée d'air est de 7 bars (100 psi). Une pression d'arrivée d'air excessive peut endommager l'équipement. La pression d'arrivée d'air est destinée à être appliquée par l'intermédiaire d'un régulateur de pression d'air externe 0–7 bars (0–100 psi).



#### RELÂCHER LA PRESSION

Relâcher la pression hydraulique et pneumatique avant d'effectuer l'ouverture, le réglage ou l'entretien des systèmes pressurisés ou des composants.



#### **BRÛLURES**

Surfaces chaudes! Evitez tout contact avec les surfaces métalliques chaudes des composants de la valve. S'il est impossible d'éviter le contact, portez des gants et des vêtements de protection contre la chaleur lorsque vous travaillez autour d'équipement chauffé. Ne pas éviter le contact avec les surfaces métalliques chaudes peut entraîner des blessures graves.

## Dangers des solvants halogénés

Ne pas utiliser de solvants halogénés dans un système pressurisé contenant des composants en aluminium. Sous pression, ces solvants peuvent réagir avec l'aluminium et exploser, entraînant des dommages corporels, le décès ou des dommages matériels. Les solvants halogénés contiennent un ou plusieurs des éléments chimiques suivants :

Elément chimique	Symbole	Préfixe
Fluor	F	« Fluoro- »
Chlore	CI	« Chloro- »
Brome	Br	« Bromo- »
lode	I	« lodo- »

Pour de plus amples renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité du produit ou contacter le fournisseur. Contacter notre équipe technique pour la compatibilité des consommables Nordson EFD avec les solvants halogénés.

## Fluides sous haute-pression

Les fluides sous haute-pression, à moins d'être confinés en toute sécurité, sont extrêmement dangereux. Nous vous recommandons de toujours réduire la pression des fluides avant d'effectuer le réglage ou l'entretien d'équipements sous haute pression. Un jet de fluide sous haute pression peut couper comme un couteau et entraîner des blessures corporelles sérieuses, l'amputation ou le décès. Des fluides pénétrant la peau peuvent également causer un empoisonnement.

### **AVERTISSEMENT**

Toute blessure provenant d'un liquide sous haute pression peut être très sérieuse. Si vous vous êtes blessé ou pensez l'être :

- Rendez-vous immédiatement au service des urgences.
- Dites au médecin que vous avez eu un accident d'injection.
- Montrez cette note au médecin.
- Indiquez-lui le type de produit que vous étiez en train de doser.

#### Avis médical - Blessures causées par la pulvérisation sans air : Note au médecin

L'injection dans la peau est une lésion traumatique sérieuse. Il est important d'employer la chirurgie dès que possible. Ne retardez pas les soins pour la recherche de la toxicité. La toxicité est une préoccupation lorsque des revêtements exotiques ont été injectés directement dans le sang.

## Personnel qualifié

Il revient aux propriétaires des équipements de s'assurer que les équipements Nordson EFD sont installés, utilisés et réparés par du personnel qualifié. Par personnel qualifié, nous entendons les employés ou sous-traitants qui ont été formés pour accomplir en toute sécurité les tâches qui leur sont assignées. Ils sont au fait de tous les règlements et règles de sécurité et sont physiquement capables d'accomplir leurs missions.

## **Utilisation prévue**

L'utilisation des équipements Nordson EFD pour des fins autres que celles décrites dans la documentation livrée avec les équipements peut engendrer des accidents corporels et des dommages aux équipements. Parmi les mauvaises utilisations de l'équipement, on trouve les exemples suivants :

- Utilisation de matériels incompatibles.
- · Modifications non autorisées.
- Enlever ou se passer des dispositifs de sécurité ou du verrouillage des commandes.
- Utiliser des pièces incompatibles ou défectueuses
- Utiliser un appareillage secondaire non agréé.
- Faire fonctionner l'équipement au-delà de sa limite absolue de fonctionnement.
- Faire fonctionner l'équipement dans une atmosphère explosible.

## Réglementations et Autorisations

S'assurer que tous les équipements possèdent les caractéristiques nominales requises et sont approuvés pour l'environnement dans lequel ils sont utilisés. Toute approbation obtenue pour les équipements Nordson EFD sera annulée en cas de non-respect des instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien. Si le contrôleur est utilisé d'une manière non spécifiée par Nordson EFD, la protection assurée par l'équipement risque d'être compromise.

#### Sécurité du Personnel

Afin d'éviter tout accident, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Ne pas faire fonctionner ou assurer l'entretien de l'équipement si on n'y est pas habilité.
- Ne faire fonctionner l'équipement que si les dispositifs de sécurité, les portes ou les couvercles sont intacts et que les verrouillages automatiques fonctionnent correctement. Ne pas court-circuiter ou désactiver les dispositifs de sécurité.
- Rester éloigné du matériel mobile. Avant d'effectuer le réglage ou l'entretien du matériel mobile, couper l'alimentation électrique et attendre que l'équipement se soit arrêté complètement. Sécuriser l'accès à l'équipement et à l'alimentation électrique afin de prévenir tout mouvement soudain.
- S'assurer que les zones de pulvérisation ainsi que les autres zones de travail sont correctement ventilées.
- Lorsqu'une serinque est utilisée, garder toujours le bout de l'aiguille de dépose pointé vers la zone de travail et éloigné du visage et du corps. Stocker les seringues avec l'aiguille pointée vers le bas lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Obtenir et lire la fiche de sécurité (FDS) pour tous les produits utilisés. Suivre les instructions du fabricant pour la manipulation et l'utilisation en toute sécurité des produits ainsi que l'usage des équipements de protection individuelle recommandés.
- Être conscient des dangers moins évidents propres au milieu du travail qui souvent ne peuvent pas être complètement éliminés, tels que les surfaces brûlantes, les arêtes coupantes, les circuits électriques sous tension, et les pièces mobiles qui ne peuvent pas être entourées ou protégées pour des raisons pratiques.
- · Savoir où sont situés les boutons d'arrêt d'urgence, les soupapes d'arrêt et les extincteurs.
- Porter des protections auditives pour se protéger des bruits causés par l'échappement rapide en sortie du contrôleur en cas d'exposition prolongée.

### Sécurité contre l'incendie

Afin d'éviter tout incendie ou explosion, respecter les consignes suivantes :

- Eteindre immédiatement tous les équipements en cas de projection d'étincelles statiques ou d'apparition d'arcs électriques. Ne pas rallumer les équipements si la source de ces manifestations n'a pas été identifiée et réparée.
- Ne pas fumer, souder, meuler ou utiliser de flammes nues dans les lieux où sont utilisés ou entreposés des matières inflammables.
- Ne pas chauffer des matériaux au-delà des températures recommandées par le fabricant. S'assurer que les contrôleurs et les limiteurs de chaleur fonctionnent correctement.
- Disposer d'une ventilation appropriée afin d'éviter des concentrations dangereuses de particules volatiles ou de vapeurs. Pour des conseils, se référer aux codes locaux ou aux fiches toxicologiques des matériaux.
- Ne pas déconnecter des circuits électriques sous tension lorsque l'on travaille avec des matières inflammables. Afin d'éviter la formation d'étincelles, couper d'abord l'alimentation électrique en actionnant un sectionneur.
- Savoir où sont situés les boutons d'arrêt d'urgence, les soupapes d'arrêt et les extincteurs.

## Maintenance préventive

Afin de maintenir un fonctionnement continu et sans souci de cet équipement, Nordson EFD recommande quelques vérifications d'entretien préventif suivantes :

- Contrôler périodiquement les raccords des tuyaux. Ajuster si nécessaire.
- Vérifier les tuyaux pour déceler des fissures ou une contamination. Remplacer les tuyaux si nécessaire.
- Vérifier toutes les connexions câblées pour déceler tout desserrement. Resserrer si nécessaire.
- Nettoyage: Si un panneau avant nécessite un nettoyage, utiliser un chiffon propre, légèrement humidifié avec un détergent doux. NE PAS UTILISER de solvants puissants (acétone, MEK, etc.) car ils risquent d'endommager le matériau du panneau avant.
- Maintenance : Utiliser uniquement de l'air sec et propre. L'équipement n'a besoin d'aucune autre maintenance régulière.
- Vérification : Vérifier les fonctionnalités et le fonctionnement de l'équipement à l'aide des sections pertinentes de ce manuel. Retourner les appareils défaillants ou défectueux à Nordson EFD pour un remplacement.
- N'utiliser que des pièces détachées d'origine.
- Pour se procurer les pièces et pour de plus amples renseignements, contacter notre équipe technique.

## Importantes informations relatives à la sécurité des consommables

Tous les consommables Nordson EFD, y compris les seringues, les cartouches, les pistons, les bouchons et les aiguilles, sont conçus avec précision pour une utilisation unique. Tenter de nettoyer et de réutiliser les consommables ne fera que compromettre la précision des déposes et peut accroître le risque de blessures corporelles.

Portez toujours des équipements de protection appropriés ainsi que des vêtements adaptés à vos opérations de dosage et respectez les consignes suivantes :

- Ne pas chauffer les seringues ni les cartouches à une température supérieure à 38 °C.
- Se conformer aux réglementations locales pour la destruction des consommables après usage.
- Ne pas nettoyer les consommables avec des solvants forts (ex. MEK, acétone, THF).
- Nettoyer les systèmes de porte-cartouches et les systèmes de remplissage avec uniquement des détergents doux.
- Pour éviter le gaspillage de produit, utiliser les pistons SmoothFlow™ Nordson EFD.

## Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement

Si un système ou le dispositif d'un système fonctionne mal, l'arrêter immédiatement et prendre les mesures suivantes :

- 1. Déconnecter et verrouiller la distribution électrique du système. Fermer les soupapes d'arrêt hydraulique et pneumatique et réduire les pressions.
- Pour les doseurs électropneumatiques Nordson EFD, enlever la seringue de l'adaptateur. Pour les doseurs électromécaniques Nordson EFD, dévisser doucement le support de seringue et enlever la seringue de l'adaptateur.
- 3. Déterminer la cause du dysfonctionnement et effectuer la réparation avant de relancer le système.

#### **Destruction**

Se conformer aux codes locaux pour la destruction des équipements et des matériaux utilisés lors des opérations et des entretiens.

## Informations de sécurité spécifiques aux équipements

Les informations suivantes relatives à la sécurité sont spécifiques aux systèmes de dosage automatisés Nordson EFD.

#### Communauté européenne :

Pour répondre aux exigences des directives en matière de sécurité de la Communauté europpéenne (CE), le robot doit être placé dans une enceinte. L'enceinte évite à l'opérateur de pénétrer dans la zone de travail du robot et génère un signal d'arrêt d'urgence si le contacteur de porte est ouvert pendant le fonctionnement du robot.

#### **AVERTISSEMENT**

Pour les systèmes dépourvus de capotage de sécurité, la fiche shunt (SHORTED) de sécurité est insérée dans le port de contrôle externe (situé à l'arrière du robot) pour contourner les signaux de l'interrupteur de porte, de la barrière immatérielle et du bouton d'arrêt d'urgence (EMERGENCY STOP). Quand cette fiche est installée, l'installateur assume toutes les responsabilités en matière de sécurité.

#### **Emplacement d'installation**

Evitez de stocker, d'installer ou de faire fonctionner le robot dans un endroit où il est exposé aux conditions suivantes :

- Températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C ou taux d'humidité inférieur à 20% ou supérieur à 95%
- Rayons directs du soleil
- Bruit électrique
- · Gaz inflammables ou corrosifs
- Poussière et poudre de fer
- Sources d'éclaboussures d'eau, d'huile ou de produits chimiques
- Matériaux radioactifs, champs magnétiques, ou chambres sous vide

#### Alimentation électrique et mise à la terre

- Branchez le robot et les accessoires à une source d'alimentation électrique correctement reliée à la terre.
- Assurez-vous que le système est connecté à une alimentation de tension nominale correcte.

#### Fonctionnement et entretien

- Mettez en marche le système de collecte de poussière avant de faire fonctionner le robot.
- Evitez de faire tomber des objets ou de renverser des liquides dans le robot.
- Evitez de surcharger le robot.
- Evitez de toucher les éléments du robot pendant qu'il est en marche. Chargez et déchargez les pièces ou les matériaux uniquement lorsque le robot est arrêté.
- Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique du système avant de changer les fixations et les outillages.
- Utilisez uniquement un détergent neutre lors du nettoyage. N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant.

#### Utilisation et fonctionnement du laser

- Tenez compte de la trajectoire du rayon laser. Assurez-vous que le rayon laser ne peut être ni réfléchi ni diffusé à partir d'une surface réfléchissante.
- N'utilisez pas d'instruments optiques, tels qu'un télescope, pour regarder le rayon laser.
- Veillez à ce que seuls des ingénieurs qualifiés manient ou démontent les éléments du laser.
- Faites faire des tests de fonctionnement et des entretiens périodiques par des ingénieurs qualifiés.

#### **AVERTISSEMENT**

Ne regardez pas directement le rayon laser. Le fait de fixer le rayon laser peut provoquer des lésions oculaires graves. Nordson EFD conseille le port de lunettes filtrantes pour la protection des yeux.

# **Caractéristiques Techniques**

N.B.: Les spécifications et caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Spécifications des systèmes de dosage automatisés

Items / Modèles	PRO4	PROPlus4	PROX5
Nombre d'axes	3	3	3
Surface de travail maximum (X / Y / Z)	350 / 350 / 100 mm	350 / 350 / 100 mm	450 / 500 / 100 mm
Poids supporté (pièce)	10,0 kg	25,0 kg	15,0 kg
Poids supporté (outil)	3,5 kg	6,0 kg	3,5 kg
Poids	57,5 kg	63,5 kg	76 kg
Dimensions	Reportez-vous à la section	« Dimensions des robots » à l	a page 124.
Vitesse maximale* (XY / Z)	500 / 250 mm/s	800 / 250 mm/s	800 / 250 mm/s
Système d'entraînement	Moteur micro pas à 5 phases	Servomoteur	Axes XY: Moteur linéaire sans contact Axe Z: moteur micro-pas à 5 phases
Capacité de mémoire	Stockage PC	Stockage PC	Stockage PC
Stockage des données	Stockage PC / USB	Stockage PC / USB	Stockage PC / USB
E/S universelles	8 entrées / 8 sorties (16 / 16 en option)	8 entrées / 8 sorties (16 / 16 en option)	8 entrées / 8 sorties (16 / 16 en option)
Système de commande	PTP et CP	PTP et CP	PTP et CP
Contrôleur de dépose	Externe	Externe	Externe
Entrée AC (vers le bloc d'alimentation)	100–240 VAC (±10%), 50–60 Hz, 20 A maximum, 380 W	100–240 VAC (±10%), 50–60 Hz, 20 A maximum, 380 W	100-240 VAC (±10%), 50-60 Hz, 20 A maximum, 450 W
Interpolation	3 axes (Espace 3D)	3 axes (Espace 3D)	3 axes (Espace 3D)
Répétabilité**	±0,004 mm/axes	±0,003 mm/axes	±0,003 mm/axes
Température de fonctionnement	10-40 °C	10–40 °C	10–40 °C
Encodage des axes X et Y en boucle fermée	Inclus	Inclus	Inclus
Détection d'aiguille	Inclus	Inclus	Inclus
Vision	Caméra intelligente CCD	Caméra intelligente CCD	Caméra intelligente CCD
Logiciel DispenseMotion	Inclus	Inclus	Inclus
Détection de la hauteur par laser***	En option	En option	En option
Certifications	Certifications CE, UKCA, RoHS, WEEE, RoHS de Chine		
*La vitesse de déplacement réelle dépend de la trajectoire de dépose et des charges utiles de la pièce / de l'outil.  **Les résultats de répétabilité peuvent varier selon la méthode de mesure.			

<sup>\*\*</sup>Les résultats de répétabilité peuvent varier selon la méthode de mesure.

<sup>\*\*\*</sup>Pour une comparaison détaillée des lasers optionnels, voir « Spécifications des lasers » à la page 13.

# Caractéristiques Techniques (suite)

## Spécifications des lasers

Item	Laser B (IL-030)	Laser C (CL P030)
Dimension de référence (de mesure)	30 mm (1,18")	30 mm (1,18")
Fourchette de mesure	±15 mm (±0,59")	±5 mm (±0,20")
Catégorie laser	1	1
Diamètre du point	200 x 750 μm	ø38 µm
Linéarité	±5 μm	±0.72 µm
Répétabilité	1 μm	0,25 μm
Fréquence d'échantillonnage	0,33 / 1 / 2 / 5 ms	0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 ms
Surface	Toutes sauf les surfaces réfléchissantes, transparentes et translucides	Toutes

#### RoHS标准相关声明 (Déclaration RoHS sur les matières dangereuses pour la Chine)

产品名称 Nom des pièces	有害物质及元素 Substances et éléments toxiques ou dangereux					
	铅 Plomb (Pb)	汞 Mercure (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Chrome hexavalent (Cr6)	多溴联苯 Diphényles polybromés (PBB)	多溴联苯醚 Polybromo- diphényléther (PBDE)
外部接口 Connecteurs électriques externes	X	0	0	0	0	0

0: 表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A, EIP-B, EIP-C 的标准低于SJ/T11363-2006 限定要求。

Indique que cette substance toxique ou dangereuse contenue dans toutes les matières homogènes de cette pièce, est, selon EIP-A, EIP-B, EIP-C, en dessous de la limite requise par la norme SJ/T11363-2006.

X: 表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A, EIP-B, EIP-C 的标准高于SJ/T11363-2006 限定要求.

Indique que cette substance toxíque ou dangereuse contenue dans toutes les matières homogènes de cette pièce, est, selon EIP-A, EIP-B, EIP-C, audessus de la limite requise par la norme SJ/T11363-2006.


#### **Directive DEEE**



Cet appareil est réglementé par l'Union européenne dans le cadre de la directive DEEE (2012/19/EU). Reportez-vous à <a href="https://www.nordsonefd.com/WEEE">www.nordsonefd.com/WEEE</a> pour plus d'informations concernant la mise au rebut appropriée de cet appareil.


# Caractéristiques de fonctionnement

# Identification des composants du système Séries PROX / PROPlus / PRO




# Caractéristiques de fonctionnement (suite)

### Panneau avant PROX / PROPlus / PRO




### Panneau arrière PROPlus4 / PRO4




# Caractéristiques de fonctionnement (suite)

## Panneau arrière PROX5



#### Caméra

Votre système est équipé d'une caméra CCD intelligente dotée d'un éclairage intégré qui vous permet de voir la surface de travail ou la plaque de serrage et d'obtenir des mises au point très nettes.



## Laser (En option)

Le laser peut lire la distance entre l'aiguille ou la buse et le substrat. Vu que c'est un dispositif sans contact, il peut être utilisé pour mesurer les hauteurs des surfaces des produits délicats ou complexes, et n'endommagera pas les pièces onéreuses. Le laser permet également au système d'ajuster automatiquement les programmes pour compenser les variations de hauteur des surfaces qui peuvent se produire d'une pièce à l'autre.

Il y a deux options de laser: B et C. Le laser B est utilisé pour les surfaces générales et possède une enveloppe de détection plus grande mais une précision de détection plus faible. Le laser C est un laser confocal, qui permet de réaliser des mesures relatives au dépôt indépendamment de la transparence du fluide ou de la réflectivité du substrat déposé. Associé au logiciel d'inspection optique automatisée (AOI) OptiSure, le système peut mesurer la hauteur d'une dépose de fluide en plus de sa largeur ou de son diamètre, ce qui permet une vérification de la dépose en 3D. Pour plus de détails, voir « Logiciel OptiSure » à la page 121.

Pour une comparaison détaillée des lasers optionnels, voir « Spécifications des lasers » à la page 13.





## Installation

VOIR LES VIDÉOS D'INSTALLATION www.nordsonefd.com/Robotinstallation


Utilisez cette section en tandem avec le guide de démarrage rapide et les manuels des systèmes de valve pour installer tous les composants du système.

# Déballage des composants du système

#### **ATTENTION**

Le déballage du robot requiert au minimum deux personnes. N'essayez pas de soulever le robot sans aide.

- 1. Enlevez tous les composants du système ainsi que tous les articles inclus de l'emballage.
- Avec de l'aide, soulevez doucement le robot par sa base et transférez-le jusqu'à un établi stable. Ne soulevez jamais le robot par sa pièce transversale.
  - N.B.: Tous les appareils sont expédiés depuis l'usine avec des protections en mousse qui fixent solidement la table de travail à l'axe-X et à la tête Y/Z pour éviter des mouvements et des dégâts durant le transport. Nordson EFD conseille de conserver le matériel d'emballage afin de l'utiliser lors d'éventuels réexpéditions ou déplacements du robot.
- 3. Enlevez les enveloppes et les rubans adhésifs de la protection en mousse.
- 4. Revérifiez le carton d'expédition pour vous assurer de n'avoir rien oublié.



## Mettre en place le robot, installer et brancher les composants

Référez-vous au guide de démarrage rapide et à cette section, selon le besoin, pour installer tous les composants du système et faire les branchements.

#### N.B.:

- Les composants d'un système de dosage automatisé varient. Les étapes pour un système complet avec tous les composants disponibles sont fournies dans ce manuel ainsi que dans le guide de démarrage rapide. N'effectuez que les étapes qui s'appliquent à votre système.
- Si le système est utilisé dans la Communauté européenne, le robot est expédié avec un capotage ou un rideau de lumière qui (1) empêche à l'opérateur de pénétrer dans la zone de travail du robot et (2) génère un signal d'arrêt d'urgence si le contacteur de la porte du capotage est ouvert pendant le fonctionnement du robot.


Applicabilité	Item	Composants à installer ou à connecter	Tâches d'installation
Tous les modèles	Connecteur de sécurité entrée/ sortie (COURT- CIRCUITÉ) (en option)		□ Pour les systèmes sans capotage de sécurité, insérez la fiche de sécurité d'entrée/ sortie dans le port de contrôle externe situé à l'arrière du robot pour contourner les signaux de l'interrupteur de porte, de la barrière immatérielle et du bouton d'arrêt d'urgence (EMERGENCY STOP).
			<b>⚠ ATTENTION</b>
			Lorsque la fiche de sécurité E/S est insérée dans le port de contrôle ext., la personne l'ayant mise en place assume toutes les responsabilités en matière de sécurité.
Tous les modèles	Contrôleur DispenseMotion		Montez le contrôleur DispenseMotion sur le rack.
			Installez l'ensemble rack et contrôleur sur le support du montant gauche.
			☐ Effectuez les connexions indiquées dans le guide de démarrage rapide.
Tous les	Contrôleur de		☐ Montez le contrôleur sur le plateau.
modèles	lumière		Installez l'ensemble plateau-contrôleur sur le support inférieur du montant droit.
			☐ Effectuez les connexions indiquées dans le guide de démarrage rapide.
En option	Contrôleur laser		☐ Montez le contrôleur sur le plateau.
			Installez l'ensemble plateau-contrôleur sur le support supérieur du montant droit.
		Laser B Laser C	☐ Effectuez les connexions indiquées dans le guide de démarrage rapide.
Tous les	Caméra CCD		☐ Installez l'ensemble caméra-support.
modèles	intelligente avec boîte à lumière		☐ Branchez le câble de la caméra à la caméra.
botto a faritiere		□ Faites passer le câble de la caméra à travers la chaîne dragon sur l'axe Z.	
			■ Branchez le câble au port USB-CCD du contrôleur DispenseMotion.
		1	Suite

## Mettre en place le robot, installer et brancher les composants (suite)

Applicabilité	Item	Composants à installer ou à connecter	Tâches d'installation
En option	Laser		☐ Installez le support.
		Laser B Laser C	<ul> <li>□ Installez le laser, pour assurer un alignement correct avec la caméra et l'aiguille (reportez-vous à la section « Vérifier l'installation de la caméra, du laser (Systèmes équipés de laser uniquement) et du doseur » à la page 22).</li> </ul>
			☐ Branchez le câble.
			☐ Faites passer le câble en utilisant les serre- câbles fournis pour le fixer à l'axe Z.
Tous les	Détecteur		☐ Installez le détecteur d'aiguille.
modèles	d'aiguille	533	■ Branchez le câble au port Tactile situé à l'arrière du robot.
Tous les	Moniteur, clavier,		☐ Branchez le moniteur.
modèles	et souris (non illustrés) ; clé électronique pour clavier et souris sans fil		■ Branchez la clé électronique pour le clavier et la souris sans fil à l'USB 4 du contrôleur DispenseMotion.
Tous les modèles	Composants du doseur (corps de seringue, valves, pompes à cavité progressive, etc.)	Selon le cas	■ Montez le support de la seringue ou de la valve de dosage (selon le cas) sur la tête de l'axe Z; choisissez les trous de montage qui permettent le dégagement maximum pour la pièce, mais qui permet aussi à l'aiguille de dépose d'atteindre toutes les zones de la pièce où la dépose est requise.
			Pour éviter d'endommager la caméra, assurez-vous que les positions de l'aiguille de dépose et du laser (si présent) sont plus basses que la partie inférieure de la caméra. Reportez-vous à la section « Vérifier l'installation de la caméra, du laser (Systèmes équipés de laser uniquement) et du doseur » à la page 22.
			■ Reportez-vous aux manuels des équipements de dosage pour toutes les autres étapes d'installation du système de dosage.
Tous les modèles	Composants auxiliaires du système (doseur de fluide, contrôleur de valve, contrôleur de pompe, etc.)	Selon le cas	☐ Installez les autres composants du système conformément aux instructions fournies dans leurs manuels d'utilisation, en effectuant les connexions de réseau et le câblage requis. Pour des exemples de connexions entre les composants, voir « Connexions réseau typiques » à la page 21.


## Connexions réseau typiques

De nombreuses configurations de système sont possibles. Contactez votre représentant Nordson EFD si vous souhaitez obtenir de l'aide.



# Vérifier l'installation de la caméra, du laser (Systèmes équipés de laser uniquement) et du doseur

Pour éviter d'endommager la caméra ou le laser (si présent), assurez-vous que la position de l'aiguille de dépose est plus basse que la partie inférieure de la caméra et du laser.



Exemple de positionnement correct du laser (plus haut que la partie inférieure de l'aiguille) pour l'installation d'une seringue

Exemple de positionnement correct du laser (plus haut que la partie inférieure de l'aiguille) pour l'installation d'une valve PICO

## Préparez la surface de travail

Préparez le plateau du robot (surface de travail) pour une mise en place sûre de la pièce. Pour plus de détails sur le plateau, voir « Dimensions des plaques de base » à la page 125.

## Brancher les entrées/sorties (Facultatif)

Tous les systèmes de dosage automatisés comportent 8 entrées standard et 8 sorties standard. Branchez le câble entrée/sortie au PORT I/O situé à l'arrière du robot. Pour un schéma de câblage, reportez-vous à la section « PORT I/O (E/S) » à la page 127. Il y a plusieurs façons d'utiliser le système entrées/sorties. Reportez-vous à la section « Réglage des Entrées / Sorties » à la page 64 pour des informations supplémentaires sur les entrées/sorties.

## Mise sous tension du système

Après avoir installé complètement le système, y compris les composants du système de dosage, allumez le système pour vérifier l'installation.

**N.B.**: Cette procédure s'applique uniquement au démarrage initial du système après l'installation; pour les procédures de démarrage et d'arrêt de routine, reportez-vous à la section « Fonctionnement » à la page 114.

- 1. Assurez-vous que les tâches d'installation suivantes sont terminées :
  - Tous les composants adéquats du système sont installés (reportez-vous à la section « Installation » à la page 18).
  - La fiche de sécurité entrée/sortie est installée (le cas échéant).
- 2. Mettez les équipements suivants sous tension :
  - Moniteur
  - Contrôleur DispenseMotion
  - Contrôleur de lumière

Attendez que tous les processus de démarrage de Windows soient terminés.



3. Assurez-vous que le bouton EMERGENCY STOP n'est pas activé : Si c'est le cas, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour le désactiver.



4. Mettez le robot sous tension.

Attendez la fin du démarrage du robot. Vous entendrez une série de bips, puis le bouton vert START situé à l'avant du robot clignotera en continu.



## Mise sous tension du système (suite)

 Double cliquez sur l'icône DispenseMotion pour ouvrir le logiciel de dosage.



6. Lorsque le message CLICK HOME BUTTON (cliquer sur le bouton HOME) apparaît, cliquez sur ce dernier.

**N.B.**: Vous pouvez également appuyer sur la touche verte START du robot.

Le robot synchronisera avec la CPU, placera la caméra en position de repos (0,0,0), et le système sera prêt.



- Activez le système de dosage, y compris le contrôleur de valve. Reportez-vous aux manuels des équipements de dosage, le cas échéant
- 8. Reportez-vous aux sections suivantes pour régler le système et créer des programmes pour vos applications.
  - « Notions » à la page 25
  - « Présentation du logiciel DispenseMotion » à la page 28
  - « Réglage » à la page 43
  - « Programmation » à la page 69

## **Notions**

Avant de créer des programmes, assurez-vous d'avoir compris les notions expliquées dans cette section.

## A propos des programmes et des commandes

Un programme est un ensemble de commandes stockées sous forme de fichier. Chaque commande est stockée dans le fichier sous forme d'adresse numérotée. Les commandes peuvent être subdivisées en types de commandes suivants :

- Une commande de réglage permet de définir le paramètre de niveau d'un programme, comme une coordonnée XYZ ou la hauteur de dégagement Z.
- Une commande de dépose est liée à une coordonnée XYZ et envoie automatiquement un signal au système de dosage pour l'exécution de la commande de dépose.

Lorsque le robot exécute un programme, il parcourt chaque adresse en séquence et exécute la commande contenue dans cette adresse. Si une adresse comporte une commande de réglage, le système enregistre cette commande. Si une adresse contient une commande de dépose, le robot déplace les axes X, Y, et Z jusqu'à l'emplacement spécifié pour cette commande et exécute la commande de dépose.

Les commandes de dépose sont les éléments constitutifs des formes. Pour programmer une commande de dépose, l'aiguille de dépose est déplacée jusqu'à l'emplacement XYZ souhaité et ensuite une commande de dépose est enregistrée pour cet emplacement. Cette action est répétée jusqu'à ce que la forme de dépose voulue soit achevée. Plusieurs exemples sont fournis ci-dessous.

Les commandes de réglage déterminent la façon dont les commandes de dépose seront exécutées. Nordson EFD conseille l'insertion des commandes de réglage au début d'un programme. Les commandes de réglage suivantes sont les plus couramment utilisées : Réglage du repli, Réglage de dépose de point, Réglage de fin de dépose, Vitesse de réalisation des lignes, et Réglage du dégagement de l'axe Z.

#### Exemple de commandes de dépose

Commandes	Forme obtenue (Vue de dessus)
Pour programmer le robot afin qu'il puisse déposer un point de fluide, un emplacement XYZ est enregistré en tant que commande DISPENSE DOT (Dépose de point).	Dépose de point
Pour programmer le robot pour la dépose d'un cordon de fluide le long d'une trajectoire linéaire, l'emplacement XYZ du début de la ligne est enregistré en tant que commande LINE START (Début de ligne). Les emplacements où l'aiguille change de direction sont enregistrés en tant que commandes LINE PASSING (Passage de ligne) L'emplacement où le cordon de fluide se termine est enregistré en tant que commande LINE END (Fin de ligne).	Début de ligne Passage de ligne  Passage de ligne Fin de ligne
Pour la dépose d'un cordon de fluide en un arc, l'emplacement XYZ du début du cordon est enregistré en tant que commande LINE START (Début de ligne). Le point culminant de l'arc est enregistré en tant que commande ARC POINT (Point d'arc). La fin de l'arc est enregistrée en tant que commande LINE END (Fin de ligne).	Début de ligne Fin de ligne Point d'arc
Des lignes et des arcs peuvent être également combinés pour la dépose d'un cordon de fluide le long d'une trajectoire complexe :	Début de ligne  Passage de ligne  Point d'arc  Fin de ligne  Passage de ligne

## A propos des programmes et des commandes (suite)

#### Meilleures pratiques pour la programmation

- Insérez les commandes de réglage de dépose au début du programme.
- Insérez les commandes de repère avant toute commande de dépose.
- Insérez les commandes de dépose après avoir inséré les commandes de réglage et de repère.
- Insérez la commande « End Program » (Fin de programme) à la fin de tous les programmes.

## A propos des décalages


Le décalage est la distance entre deux composants. Il faut « apprendre » au système les décalages suivants avant la création d'un quelconque programme.

- Décalage caméra-aiguille : la distance entre le centre du champ de la caméra et le centre de l'aiguille de dépose (c'est un décalage XY).
- Décalage laser-aiguille la distance entre le laser et le centre de l'aiguille ou la buse de dépose (c'est un décalage XY).
- Décalage aiguille-pièce : (1) la distance entre la partie inférieure de l'aiguille et la pièce pour des applications avec contact ou (2) la distance entre la partie inférieure de la buse et la pièce pour les applications sans contact (c'est le dégagement Z).

Ces décalages doivent être correctement calibrés pour être sûr que le laser (si présent) et l'aiguille de dépose suivent la même trajectoire que la caméra, et pour compenser les légères variations de hauteur qui se produisent lors des changements des aiguilles ou des buses de dépose.

Les décalages sont enseignés au robot pendant le processus de réglage et de calibrage, qui est guidé par l'assistant de Démarrage initial du robot. Ce processus doit être effectué lors du démarrage initial ainsi qu'après toute modification du système. Voici des exemples de modifications apportées au système :

- A chaque fois qu'un composant installé sur l'axe Z (tel que la seringue ou la caméra) est déplacé.
- A chaque fois que la relation entre le laser (si présent), l'aiguille de dépose, et/ou la caméra est modifiée.
- A chaque changement d'aiguille ou de buse de dépose.







Illustration des décalages caméra-aiguille et laser-aiguille (également appelé décalages XY) et du décalage aiguille-pièce (également désigné hauteur d'aiguille ou dégagement Z)

## A propos des repères

Pour détecter la présence d'une pièce ou déterminer l'orientation de celle-ci sur la surface de travail, le système utilise des repères et des repères de référence. Les repères sont des images de référence (photos d'une petite zone sur la pièce) prises par la caméra et stockées dans un répertoire appelé Bibliothèque des repères. La Bibliothèque des repères apparaît dans l'Ecran de visualisation secondaire lorsque l'onglet Caméra est sélectionné. Les images stockées sont affichées dans des fiches dans la Bibliothèque des repères. Les fiches 'images sont vierges si elles ne contiennent pas d'image stockée.

Un repère est une image individuelle que le système utilise pour trouver un emplacement spécifique sur une pièce. Les points repères sont deux images repères qui sont utilisées conjointement pour (1) déterminer la présence d'une pièce dans l'emplacement XY approprié et (2) pour comprendre son angle de rotation, et ainsi apporter des ajustements automatisés au programme en conséquence.




Ecran de la caméra affiché dans l'écran de visualisation principal et la Bibliothèque des repères affichée dans l'écran de visualisation secondaire

#### Meilleures pratiques pour la sélection d'une image repère

- La sélection devrait être sur la pièce même (pas sur plateau de fixation) car c'est à la position de la pièce que s'ajuste le système.
- La sélection doit être unique. Il ne devrait y avoir qu'une seule sélection de ce type dans le champ de la caméra. Par exemple, ne choisissez pas l'un des nombreux petits cercles qui sont à l'intérieur du champ de la caméra.
- Des motifs nets sont meilleurs. Par exemple, l'intersection de deux lignes en T majuscule serait mieux pour une image repère que le centre d'un cercle qui ne possède aucune ligne finie.
- Une position de dépose réelle, telle que le coin d'une pastille de soudure sérigraphiée, est plus efficace que le rebord angulaire brisé d'une palette de circuits imprimés à cause des différences de précision de fabrication.
- Plus les points repères sont éloignés les uns des autres, plus le système sera capable de les localiser avec précision sur une pièce.

#### Fichiers des images repères


Vous pouvez stocker 240 images repères dans les fiches disponibles dans la Bibliothèque des repères. La Bibliothèque des repères apparaît dans l'Ecran de visualisation secondaire (reportez-vous à la section « Ecran de visualisation secondaire » à la page 32 pour plus d'informations). Ces repères sont stockés sous forme de fichiers dans le contrôleur DispenseMotion sous « D:\ever\_sr\mark ».



Emplacement des fichiers d'images repères sur le contrôleur DispenseMotion


# Présentation du logiciel DispenseMotion

Cette section fournit un aperçu de tous les écrans, fenêtres et icônes du logiciel DispenseMotion. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif. Pour mettre en place le système et créer des programmes de dosage, reportezvous à la section « Réglage » à la page 43 et à la section « Programmation » à la page 69. L'écran d'ouverture correspond à l'écran Programme.



### Fenêtres des commandes

Lorsque vous double-cliquez sur une ligne d'adresse de commande sur l'écran Programme, un menu déroulant de toutes les commandes disponibles apparaît. Sélectionnez n'importe quelle commande pour ouvrir la fenêtre de cette commande. Chaque fenêtre de commande contient, le cas échéant, les paramètres qui peuvent être définis pour la commande. Reportez-vous à la section « Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 pour des informations détaillées sur toutes les commandes et tous les paramètres associés.



## Ecran de visualisation principal et Barre des onglets

L'écran de visualisation principal change selon l'onglet sélectionné. Tous les onglets sont visibles en permanence.



Item		Fonction
Programme	Program	Affiche la vue des commandes ; utilisé pour créer des programmes. En faisant un clic droit sur cet écran, cela permet d'accéder rapidement aux fonctions de programmation les plus utilisées. Pour plus de précisions, reportez-vous à la section « Fonctions par clic droit sur l'écran de visualisation principal » à la page 31.
Caméra	Camera	Affiche la vue réelle de la caméra ; utilisé pour accomplir toutes les fonctions liées à la caméra
Historique	History	Affiche une chronologie des différentes commandes.
Réglage du système	System Setup	Affiche l'écran de réglage ; utilisé pour afficher ou changer les réglages ou les paramètres de niveau du système
DXF	DXF	Permet de charger des dessins en format DXF dans le logiciel DispenseMotion. Reportez-vous à la section « Annexe C, Importation de fichier DXF » à la page 166 pour plus d'informations.
Ajustement du pointeau XY	Needle XY Adjust	Vérifie et ajuste automatiquement les décalages XY sans que l'aiguille ne touche une surface. Ce bouton n'est présent que lorsque l'option « Needle XY Adjust » (Ajustement du pointeau XY) est activée sur l'écran « System Setup » (Réglage du système). Le système doit être correctement réglé, comme décrit dans la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
Détection du pointeau Z	Needle Z Detect	Vérifie et ajuste automatiquement le décalage aiguille-pièce (dégagement de l'axe Z), puis effectue un réglage du pointeau XY. Ce bouton n'est présent que lorsque l'option « Tip Detect Device » (Dispositif de détection de l'aiguille) est activée sur l'écran « System Setup » (Réglage du système). Le système doit être correctement réglé, comme décrit dans la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
Lecture de la	-99,9999	Affiche la hauteur du laser en temps réel.
hauteur du laser	-33.3333	N.B.: Ce relevé n'est disponible que sur les systèmes utilisant le laser C.
Apprentissage	Teach	Lorsque le boîtier de démarrage/arrêt externe est connecté, cet indicateur apparaît dans la barre d'onglets et se met à clignoter lorsque le robot est en mode court-circuit de sécurité. En présence de l'indication « Teach » (Apprentissage), le bouton « Run » (Exécuter) est désactivé.
Exécution	Run	Exécute le programme sélectionné.
Affichage	View	Exécute le programme sélectionné sans dépose et centre également la caméra sur la trajectoire de dépose.
Pause ou Continuer	Pause Continue	Met en pause le programme en cours d'exécution. Lorsque vous cliquez sur Pause, le bouton se transforme en Continuer.
	- Ou	Cliquez sur « Continue » (Continuer) pour arrêter la pause.


# Fonctions par clic droit sur l'écran de visualisation principal


Lorsque l'onglet « Program » (Programme) est sélectionné, toutes les commandes du programme de dépose ouvert sont affichées. Effectuez un clic droit sur une ou plusieurs commandes sélectionnées pour ouvrir un menu par clic droit. Les fonctions présentées ci-dessous peuvent être utilisées sur les commandes sélectionnées.




Item	Fonction
Copy (Copier)	Permet de copier la commande sélectionnée
Cut (Couper)	Permet de copier puis de supprimer la commande sélectionnée
Edit (Modifier)	Permet d'ouvrir la fenêtre d'édition pour la commande sélectionnée
Paste (Coller)	Permet de coller une commande coupée ou copiée dans l'adresse de commande sélectionnée
Change Command Type (Changer de type de commande)	Permet de changer la commande sélectionnée contre un autre type de commande
Jump To (Passer à)	Permet de passer à une commande « Adress » (Adresse) ou à une commande Label (Etiquette) spécifique
Reflect (Refléter)	Permet d'inverser les commandes sélectionnées le long de l'axe X ou Y, créant ainsi une image miroir. Un exemple est fourni ci-dessous.
Laser (Systèmes équipés de	MoveTo déplace le laser aux coordonnées spécifiées.
laser uniquement)	La fonction Auto Program Z déplace le laser aux coordonnées spécifiées, mesure la hauteur Z en ce point et, en fonction du résultat, ajuste toutes les valeurs de hauteur Z dans le programme.
Rotate Angle (Rotation d'angle)	Permet de pivoter les commandes sélectionnées d'un certain nombre de degrés spécifié. Un exemple est fourni ci-dessous.

#### Comment réfléchir (miroir) une forme








2. Le système reflète la forme sélectionnée

#### Comment faire pivoter une forme



1. Sélectionnez les lignes à faire pivoter, puis effectuer un clic droit et sélectionnez ROTATE ANGLE (Rotation d'angle)




2. Saisissez les degrés de rotation souhaités



3. Le système fait pivoter la forme sélectionnée

## Ecran de visualisation secondaire

L'écran de visualisation secondaire change selon les icônes et les onglets sélectionnés.




Onglet sélectionné	Couleur de l'onglet après sélection	Affichage de l'écran secondaire	Fonction
Programme	Program	Lorsque l'icône « Path » (Trajectoire) est basculée sur « ON » (activé) :	Lorsque l'icône « Path » (Trajectoire) est activée, affiche une représentation visuelle de la forme programmée ainsi que les icônes du mode de « Path » (trajectoire).  • Reportez-vous à la section « Icônes des barres d'outils verticale et horizontale » à la page 34 pour une explication des icônes.  • Reportez-vous à la section « Fenêtre de navigation et de progression pas à pas » à la page 36 pour des fonctionnalités supplémentaires de la vue trajectoire.
		Lorsque l'icône « Path » (Trajectoire) est basculée sur « OFF » (désactivé) :	Lorsque l'icône de tracé (Path) est désactivée, affiche une vue réelle de la surface de travail telle qu'elle est vue par la caméra.
Caméra	Camera	Bibliothèque des repères :	Stocke jusqu'à 240 fichiers de repères.
Réglage du système	System Setup	Vue Trajectoire et pavé numérique :	Le pavé numérique est utilisé pour entrer des valeurs numériques. Reportez-vous à la section « Pavé numérique » à la page 42.

## Ecran de visualisation secondaire dans la Vue trajectoire

#### Couleurs des points de la vue trajectoire

Lorsque l'écran de visualisation secondaire se trouve dans la vue trajectoire (l'icône « Path » (Trajectoire) est activée), il affiche une représentation visuelle de la forme programmée. Les couleurs des points représentent les commandes de points programmées.

Commande Point	Couleur à l'écran de la Vue trajectoire
Line Start (Début de ligne)	Bleu
Line Passing (Passage de ligne)	● Vert
Line End (Fin de ligne)	Olive
Arc Point (Point d'arc)	Orange



Couleurs des lignes et des points de la vue trajectoire


#### Ajouter un passage de ligne

Effectuez un clic droit n'importe où sur la grille de la vue Trajectoire (mais pas sur un point) pour relier un point de Passage de ligne (commande) à un point existant. Seules les lignes horizontales ou verticales peuvent être ajoutées.


#### Fonctions par clic droit sur la vue Trajectoire

Sur l'écran de la vue Trajectoire, effectuez un clic droit sur n'importe quel point (commande) pour ouvrir un menu par clic droit. Les fonctions présentées cidessous sont disponibles pour le point sélectionné.

Item	Fonction	
Delete Point (Supprimer le point)	Permet de supprimer le point sélectionné et de relier la commande précédente à la commande suivante.	
Optimize Path	Permet d'ouvrir une trajectoire pour modification :	
(Optimiser la trajectoire)	Sélectionner « Line Path Start » (Début de trajectoire de ligne) et « Line Path End » (Fin de trajectoire de ligne) pour modifier les points de Début de ligne et de Fin de ligne de la forme.	
	Sélectionner « Arc Path Start » (Début de trajectoire d'arc) et « Arc Path End » (Fin de trajectoire d'arc) pour modifier les points de début et de fin d'un point d'arc.	
Select Line (Sélectionner la ligne)	Permet de sélectionner l'intégralité de la forme.	
Reassignment Start Point (Réaffectation du point de début)	Permet de réaffecter le point de Début de ligne (Line Start) au point sélectionné (la trajectoire doit être fermée).	
Reverse Line (Inverser ligne)	Permet d'inverser la forme.	
Offset Closed Line (Décalage de ligne fermée)	Permet de refermer la forme en ajoutant une ligne démarrant à partir du Début de ligne (Line Start) et allant jusqu'à la Fin de ligne (Line End), et ensuite de réaffecter le Début de ligne et la Fin de ligne au même emplacement.	
	Offset Length (Longueur de décalage) (mm) permet d'élargir la forme par rapport à la forme originale.	
Fill Closed Area (Remplissage de zone fermée)  Permet de remplir une zone de la forme.  • Brush Width (Largeur du pinceau) (mm) : La dista entre chaque spirale de la zone de remplissage.		



Effectuez un clic droit pour relier un point de Passage de ligne (Line Passing) à un point existant.



Effectuez un clic droit sur n'importe quel point pour ouvrir un menu par clic droit.

## Icônes des barres d'outils verticale et horizontale

Utilisez les icônes situées sur les barres d'outils horizontale et verticale pour gérer les fichiers, insérer certaines commandes, et accomplir d'autres fonctions comme celles décrites ci-dessous.




Nom de l'icône	Icône	Fonction
A New File (Un nouveau fichier)		Crée un nouveau fichier
Open a File (Ouvrir un fichier)		Ouvre un fichier
Save (Sauvegarder)		Sauvegarde le fichier ouvert
Save as (Enregistrer sous)		Enregistre le fichier ouvert sous un nouveau nom de fichier
Undo (Annuler)		Annule la dernière commande
Redo (Rétablir)	<b>C</b>	Restaure la dernière action annulée
Cut (Couper)	8	Coupe une sélection
Copy (Copier)		Copie une sélection
Paste (Coller)		Colle une sélection
Insert (Insérer)	-	Permet d'insérer une adresse de mémoire
Delete (Supprimer)		Supprime l'adresse de la mémoire actuelle
CCD Mode (Mode CCD)	CCD Mode	Permet au système d'alterner entre le mode caméra et le mode aiguille
Tip Mode (Mode aiguille)	TIP Mode	Permet au système d'alterner entre le mode caméra et le mode aiguille
Match (Apparier)		Centre la caméra sur un repère sélectionné dans la Bibliothèque des repères (la caméra doit être près du repère sur la pièce).
Example (Exemple)		Fournit des modèles de programmes qui comportent des exemples des commandes que vous pouvez utiliser pour créer des programmes
Path (Trajectoire)		Fait passer l'écran de visualisation secondaire de la vue Caméra à la vue Quadrillage (mode Trajectoire)

Nom de l'icône	Icône	Fonction	
Light (Lumière)		(PRO4 ou PRO4L uniquement) Permet l'annulation temporaire des réglages de la lumière.	
Refresh (Rafraichir)	2	(Mode Trajectoire uniquement) Rafraîchit l'écran de visualisation secondaire	
See all (Tout afficher)	All	(Mode Trajectoire uniquement) Affiche tous les points programmés dans l'écran de visualisation secondaire	
Magnify (Agrandir)		(Mode Trajectoire uniquement) Agrandit une zone de l'écran de visualisation secondaire	
Path Direction (Direction de trajectoire)		(Mode Trajectoire uniquement) Fournit une flèche pour indiquer la direction dans laquelle le bras du robot se déplacera	
Move (Déplacer)		Déplace l'aiguille ou la caméra jusqu'à l'emplacement XYZ d'une adresse sélectionnée (si l'adresse a une valeur d'emplacement)	
Enable Address (Activer adresse)	~//	Réactive une adresse qui a été antérieurement désactivée à l'aide de la fonction Désactiver adresse	
Disable Address (Désactiver adresse)	//	Désactive une commande du programme (réactiver la commande en cliquant sur Activer adresse tout en étant dans l'adresse sélectionnée).	
Focus (Mise au point)	Focus	Déplace automatiquement la position Z jusqu'à la position de mise au point en fonction du réglage initial	
Step & Repeat Block (Blocage Étape & Répétition)	• • • •	Pour une commande « Etape & Répétition », désactive la dépose sur des pièces à des emplacements sélectionnés dans une série	
Transform (Transformer)	KA	Aligne les points de programme d'un dessin DXF avec leurs emplacements réels sur une pièce	
Extend Step & Repeat (Etendre « Etape & Répétition »)		Etend toutes les commandes d'une commande « Etape & Répétition » (ne peut être annulé qu'en utilisant l'icône Annuler)	
Change Z Value (Changer valeur Z)	<b>ॐ</b> [z	Change la valeur Z dans une commande ou dans une liste de commandes sélectionnées dans un programme (utilisé principalement pour ajuster précisément l'intervalle de dépose)	
Point Offset (Décalage de point)	X+ * Y+ Z+	Change ou déplace tous les points de programme si le positionnement de la pièce a été modifié	
Joystick (Commande manuelle)		Si elle est connectée, permet d'activer ou de désactiver une méthode de contrôle optionnelle (comme une commande manuelle))	
Pico Touch	Tr.	Ouvre la fenêtre du contrôleurPico Touch, de l'UltimusPlus ou du contrôleur 7197PCP	

## Icônes des commandes de réglage et de dépose

Cliquez sur les icônes des commandes de dépose et de réglage pour entrer la commande associée à une adresse numérotée dans un programme. Utilisez les flèches vertes pour vous déplacer vers le haut et vers le bas à travers les icônes. Reportez-vous à la section « Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 pour

plus d'informations détaillées sur les commandes.




Traces Gard States   Door   Seat   Door   Seat   Door   Seat   Door   Do			
Nom de l'icône	Icône	Fonction	
Dépose de point		Enregistre l'emplacement actuel comme point de dépose	
Début de ligne	<b>*</b>	Enregistre l'emplacement actuel comme point de début de ligne	
Passage de ligne	<b>.</b>	Enregistre l'emplacement actuel comme point de passage de ligne	
Fin de ligne	<b>\</b>	Enregistre l'emplacement actuel comme point de fin de ligne	
Point d'arc		Enregistre l'emplacement actuel comme point d'arc	
Cercle	0	Enregistre l'emplacement actuel comme cercle	
Réglage de dépose de point	<b>₩</b>	Définit les paramètres de dépose de point	
Réglage de dépose de ligne	***	Définit les paramètres de dépose de ligne	
Vitesse de réalisation des lignes		Définit une vitesse de réalisation des lignes (annule les réglages de la vitesse par défaut)	
Réglage du dégagement Z	Z .::::	Définit le dégagement Z (annule le réglage par défaut du dégagement Z)	
Réglage de fin de dépose	1 7	Définit la vitesse et la hauteur auxquelles s'élève l'aiguille après la dépose	
Réglage du repli		Définit la façon dont l'aiguille revient en arrière après la dépose	
Repère de recherche	0	Enregistre un repère de recherche	
Point repère		Enregistre un point repère (deux sont requis)	
Etape & Répétition X	X	Définit les paramètres d'étape et de répétition X	
Etape & Répétition Y		Définit les paramètres d'étape et de répétition Y	

nce des fonctions des commandes » à la page 129 pour			
Nom de l'icône	Icône	Fonction	
Terminer pogramme	END	Termine un programme	
Zone de remplissage		Remplit une zone conformément aux paramétrages de Zone de remplissage	
Etiquette	Q	Enregistre une étiquette pour un emplacement spécifique dans un programme	
Accélération	Acc.	Change la façon dont le robot accélère d'un point à un autre ou le long d'une trajectoire continue	
Sortie	Output	Envoie un signal de sortie sélectionnée à partir du robot	
Entrée	Input	Demande au robot de vérifier un signal d'entrée à partir d'un canal d'entrée sélectionné	
Doseur activé	ON	Active le dosage	
Doseur désactivé	OFF	Désactive le dosage pour les commandes de ligne uniquement	
Initialiser		Rétablit les données de correction stockées	
Point fictif	<b>*</b> +	Enregistre l'emplacement actuel comme point fictif	
Point d'attente	X	Enregistre l'emplacement actuel comme point d'attente	
Position de rangement	76	Envoie le robot en position de rangement	
Point d'arrêt		Enregistre l'emplacement actuel comme point d'arrêt	
Aller à l'adresse		Passe au numéro de l'adresse spécifiée dans un programme	
Aller à l'étiquette	•	Passe à l'étiquette spécifiée dans un programme	
Détection laser	<b>早</b>	(Systèmes équipés de laser uniquement) Désactive (0) ou active (1) la détection laser	
Ajustement laser		(Systèmes équipés de laser uniquement) Désactive (0) ou active (1) l'ajustement laser	
Omission laser		(Systèmes équipés de laser uniquement) Désactive (0) ou active (1) l'omission laser	
Hauteur par laser	ŢH.	(Systèmes équipés de laser uniquement) Enregistre l'emplacement et mesure la variation de la hauteur d'un point de Dépose	

## Fenêtre de navigation et de progression pas à pas

Utilisez les icônes situées dans la fenêtre de navigation et de progression pas à pas pour déplacer l'aiguille de dépose. Cliquez sur le bouton 1 pour changer la fenêtre en vue alternative qui vous permet de changer les valeurs de vitesse de la progression pas à pas. Ces fenêtres comprennent également un affichage du temps réel / temps de cycle, un compteur d'activation de dépose, et des affichages de valeurs de coordonnées.



Vue 1 de la fenêtre de navigation et de progression pas à pas

#### Vue 1

#### Nom de Icône **Fonction** l'icône X+ Déplace l'axe X vers la droite X+ X-Déplace l'axe X vers la gauche X-Déplace l'axe Y vers l'arrière Y+ Y+ (déplace la plaque de fixation vers l'avant) Y-Déplace l'axe Y vers l'avant Y-(déplace la plaque de fixation vers l'arrière) Z+ Déplace l'axe Z vers le bas Z+ Z-Déplace l'axe Z vers le haut Z-Fast Vitesse de course la plus F<sub>ast</sub> (Rapide) rapide Middle Vitesse de course moyenne (Moyen) Slow Vitesse de course la plus lente Slow (Lent) Relative Définit l'origine par rapport aux Relative (Relative) coordonnées de la pièce. Les coordonnées sont affichées à côté du bouton.

#### Les deux vues

Nom de l'icône	Icône	Fonction
Jog button toggle (Touche bascule de progression)	1	Permet d'afficher la fenêtre de navigation et de progression pas à pas dans la vue 1 ou la vue 2
Fix rotate (Corriger rotation)	Fix Rotate	Non applicable
Move (Déplacer)	Move	Ouvre la fenêtre « Move to Position » (Déplacer jusqu'à la position), qui vous permet de déplacer l'aiguille jusqu'à des coordonnées spécifiques. Reportez-vous à la section « Comment déplacer l'aiguille jusqu'à un emplacement spécifique » à la page 37 pour plus de précisions.
Stop		Arrête le robot
Home (Accueil)		Envoie le robot en position de repos (0,0,0)
Clock / stopwatch (Horloge / chronomètre)	12:00	(Cliquez sur la boîte pour alterner l'affichage) Affiche l'heure du fuseau horaire sélectionné dans le système d'exploitation du contrôleur DispenseMotion OU agit comme un chronomètre pour chronométrer la durée d'exécution d'un programme.
		Lorsque vous basculez sur le chronomètre, l'heure se réinitialise à 0:0:0. Lorsque vous sélectionnez Run (Exécution), le chronomètre commence à compter et s'arrête lorsque le programme est terminé.

## Fenêtre de navigation et de progression pas à pas (suite)



Vue 2 de la fenêtre de navigation et de progression pas à pas

### Vue 2

Champ	Zone d'écran	Fonction
Vitesse de progression	Jog Speed   Fast   Mid.   Slow	Permet de modifier les réglages de la vitesse de progression en saisissant les valeurs à l'aide du clavier.
Compteur de dosage	Dispense Counter  11  Clear	Indique le nombre d'activations de dépose effectuées. Cliquez sur CLEAR (Effacer) pour remettre le compteur à zéro (0).
Déclencheurs de sortie	1 2 3 4 5 6 7	Permet de déclencher une sortie connectée en cliquant sur le numéro de la sortie. La couleur rouge indique qu'une sortie est activée.


### **ATTENTION**

Risque d'endommagement de l'équipement. Lorsque vous déplacez l'aiguille jusqu'à un emplacement spécifique, ne dépassez pas les limites de l'axe (spécifiées sous System Setup > Axis Limits (Réglage du système > Limites de l'axe)), en particulier pour l'axe Z. Autrement, cela risque d'endommager le robot ou faire entrer l'aiguille en collision avec le substrat.

### Comment déplacer l'aiguille jusqu'à un emplacement spécifique

• Refermez la fenêtre.

Vous pouvez utiliser le bouton Move (Déplacer) dans la fenêtre de progression pour déplacer l'aiguille jusqu'à un ensemble de coordonnées spécifiques.



# Ecran de réglage du système

Cliquez sur l'onglet « System Setup » (Réglage du système) pour aller à l'écran de réglage du système. Cet écran comporte des champs pour les réglages du système et donne accès à l'assistant de réglage initial du robot et à l'assistant de réglage de la détection laser. Reportez-vous aux sections du manuel référencé ci-dessous pour des informations détaillées sur ces champs.




Champ de l'écran de réglage du système	Fonction	
Axis Limit (Limite de l'axe)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.	
Speed (Vitesse) (Vitesse Point à point)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.	
Line ACC (Accélération de ligne)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.	
Point to point Acc (Accélération d'un point à l'autre)		
Offset Alarm (Alarme décalage)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.	
Language (Langue.)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.	
IO (E/S)	Reportez-vous à la section « Réglage des Entrées / Sorties » à la page 64.	
Park Position (Position de rangement)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.	
Tip Detect Device (Dispositif de détection de l'aiguille)	Utilisé uniquement en cas de besoin pour le calibrage manuel du décalage aiguille-pièce au lieu d'utiliser l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant » à la page 162.	
Version	Affiche la version actuelle du logiciel	
Auto Purge (Purge automatique)	Reportez-vous à la section « Comment régler la purge automatique,	
Run Limit (Limite des cycles)	programmer les limites des cycles, ou les limites de la durée de vie des fluides » à la page 102.	
Fluid Working Life (Durée de vie des fluides)		

Champ de l'écran de réglage du système	Fonction
Password (Mot de passe)	Reportez-vous à la section « Réglage de la protection par mot de passe » à la page 50.
Lock Program (Verrouiller le programme)	Reportez-vous à la section « Comment verrouiller et déverrouiller un programme » à la page 71.
Enable File Switch (Activer le changement de fichier)	
Camera Tab (Onglet camera)	
Other (Autre)	Vous permet d'activer ou de désactiver une variété de paramètres de niveau système. Reportez-vous à la section « Autre » à la page 45 pour plus de détails.
Menu déroulant de modèle	Indique le modèle du robot.
Expert	Pour les utilisateurs avancés uniquement. Voir « Affichage des paramètres Expert » à la page 47.
Réglage de la détection laser (Systèmes équipés de laser uniquement)	Utilisé pour régler les décalages Reportez-vous à la section « (Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille- pièce » à la page 53.
	N.B.: La configuration de la détection laser doit être effectuée avant la configuration initiale du robot.
Exit (Quitter)	Referme le logiciel
Robot Initial Setup (Réglage initial du robot)	Ouvre l'assistant de réglage et de calibrage du système. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51 pour découvrir les procédures de réglage du système.
Light (Lumière)	Reportez-vous à la section « Réglages des paramètres du système » à la page 43.

# Ecran de la caméra, Barre des onglets, et Icônes

Cliquez sur l'onglet CAMERA pour aller à l'écran Caméra. La vue réelle de ce que capte la caméra apparait dans l'écran de visualisation principal et la Bibliothèque des repères apparait dans l'écran de visualisation secondaire. Les onglets situés en haut de l'écran Caméra sont utilisés pour le réglage de la caméra et la création de repères.

Nom de



L'Ecran de visualisation primaire affiche la vue réelle de la caméra lorsque l'onglet Caméra est sélectionné

L'Ecran de visualisation secondaire affiche la Bibliothèque des repères lorsque l'onglet Caméra est sélectionné


Effectuez un clic droit sur n'importe quelle image, et ensuite sélectionnez « PROPERTY » (Propriété) pour ouvrir la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle). Reportez-vous à la section « Fenêtres Concordance modèle et Zone » à la page 41 pour obtenir les informations concernant cette fenêtre.

Onglet de l'	écran Caméra	Fonction
Centre	Center	Déplace le point focal de la caméra vers le centre d'un objet
Définir un repère	Set Mark	Définit un repère. Reportez- vous à la section « A propos des repères » à la page 27 et à la section « Comment créer un repère » à la page 77.
Annuler	Cancel	Annule la dernière action liée à a caméra
Echelle Zone de recherche	Range	Définit la zone à l'intérieur de laquelle le système recherche un repère
Mise à l'échelle	Scale	Met à l'échelle l'écran pour correspondre à l'échelle d'affichage de la caméra (s'effectue durant le réglage).
Arrêt de la recherche	Stop Find	Arrête la recherche d'un repère
Réglage	Setup	Ouvre la fenêtre « Camera Setup » (Réglage de la caméra) qui donne accès à d'importants champs de réglages liés à la caméra. Reportez-vous à la section « Ecran de réglage de la caméra » à la page 42.
Objectifs	Lens	Ouvre la fenêtre « Camera Properties » (Propriétés de la caméra). Reportez-vous à la section « Fenêtre des propriétés de la caméra » à la page 40 pour plus de précisions.

Nom de l'icône	Icône	Fonction
Mesurer longueur		Mesure la distance entre deux points. Reportez-vous à la section « Comment mesurer une trajectoire ou un cercle sur une pièce » à la page 72.
Mesurer diamètre cercle	O	Mesure le diamètre d'un cercle. Reportez-vous à la section « Comment mesurer une trajectoire ou un cercle sur une pièce » à la page 72.
(Arrow) Flèche	<b>-</b> →	Accède à des fonctionnalités avancées pour la vérification des déposes à l'aide du composant logiciel optionnel OptiSure AOI et, s'il est présent, du Laser C. Cette icône est activée uniquement lorsque le module complémentaire OptiSure est déverrouillé.
		Reportez-vous à la section « Logiciel OptiSure » à la page 121 pour la référence du kit OptiSure. Reportez- vous au manuel de l'OptiSure pour les instructions de fonctionnement.
Toucher déplacer	<b>+</b>	Lors de la commutation, déplace la caméra jusqu'au point cliqué et ensuite déplace le point focal jusqu'au centre de l'écran de visualisation
Save (Sauvegarder)		Permet d'enregistrer l'image affichée de la caméra sous forme de fichier bitmap (*.bmp).
CCD Focus (Mise au point CCD)	$\bigoplus$	Déplace automatiquement l'axe Z jusqu'à la position de mise au point établie lors du réglage initial du robot (étape 5 ou 6), ou comme défini dans la fenêtre de réglage de la caméra (sous Offset)
Color Select		Définit la couleur du réticule de la caméra (tracé de la croix centrale) et des cercles de référence. Le 4e angle s'applique uniquement aux systèmes de la série RV.

# Fenêtre des propriétés de la caméra


Dans l'onglet « Camera » (Caméra), cliquez sur « Lens » (Objectifs) pour ouvrir la fenêtre « Camera Properties » (Propriétés de la caméra). Cette fenêtre fournit les paramètres permettant de régler la qualité de l'image de la caméra pour obtenir l'image la plus nette et la plus utile.



Section de la fenêtre Propriétés de la caméra		Fonction
Brightness (Luminosité)	Brightness	Ajuste le niveau de noir de l'image de la caméra.
Gain	Gain	Modifie la luminosité apparente et la sensibilité à la lumière de l'image de la caméra à une exposition donnée.
Shutter (Obturateur)	Shutter	Règle le niveau de lumière entrant dans la caméra.
Red (Rouge)	Red	Modifie les niveaux de rouge de l'image de la caméra.
Blue (Bleu)	Blue	Modifie les niveaux de bleu de l'image de la caméra.
Gray image (Image en niveau de gris)	☐ Gray image	Fais passer l'image de la caméra en mode noir et blanc.
Save Setting (Enregistrer les paramètres)	Save Setting	Enregistre les paramètres affichés de l'objectif sous un fichier *.ccd (fichier paramètre CCD). Chaque fichier *.ccd peut avoir ses propres réglages d'objectif. Lorsqu'une nouvelle image de repère est créée, elle utilisera les paramètres actuels de l'objectif.
Load Setting (Charger des paramètres)	Load Setting	Permet de charger les paramètres de l'objectif à partir d'un fichier *.ccd enregistré. Lorsque les paramètres sont chargés, cliquez sur SAVE (Enregistrer) pour en faire les paramètres actuels.
Auto (Automatique)	Auto	Tente de générer les réglages les plus optimaux en fonction de la quantité de lumière présente. Le fait de cocher la case située à côté de la propriété indiquée (Exposition, Gain ou Obturateur) verrouille cette propriété de sorte qu'elle ne peut pas être modifiée à l'aide du curseur. Toutefois, ces paramètres peuvent être ajustés par le système lorsque vous cliquez sur le bouton AUTO (automatique), qu'ils soient verrouillés ou non.

## Fenêtres Concordance modèle et Zone


Dès qu'un repère a été stocké dans la Bibliothèque des repères, vous pourrez effectuer un clic droit sur la cellule de l'image repère, et ensuite sélectionner « PROPERTY » (Propriété) pour ouvrir la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle). La fenêtre Template Match (Concordance modèle) donne accès à la fenêtre Area (Zone), qui sert à régler avec précision la façon dont la caméra évalue un repère.



Section Fenêtres Concordance modèle et Zone		Fonction
Origin (Origine)	Origin	Affiche l'image de repère ouverte.
Gray (Gris)	Gray 0	Affiche le niveau de gris du point sélectionné dans l'image d'origine. Lorsqu'un point est sélectionné, la valeur change pour refléter le niveau de gris à ce point. La connaissance de cette valeur permet de déterminer plus facilement les meilleures valeurs Gray Low (Gris faible) et Gray High (Gris élevé) à définir."
Gray Low (Gris faible)	Gray Low 0	Permet d'ajuster la valeur de tolérance de gris faible. Plus la valeur est faible, plus le blanc est toléré dans l'image. Plus la valeur est élevée, moins le blanc est toléré dans l'image.
		<b>N.B.</b> : Les valeurs Gray Low (Gris faible) sont généralement inférieures aux valeurs Gray High (Gris élevé).
		Plage : 0 à 255
Gray High (Gris élevé)	Gray High 70	Permet d'ajuster la valeur de tolérance de gris élevé. Plus la valeur est faible, moins le blanc est toléré dans l'image. Plus la valeur est élevée, plus le blanc est toléré dans l'image.
		<b>N.B.</b> : Les valeurs Gray High (Gris élevé) sont généralement supérieures aux valeurs Gray Low (Gris faible).
		Plage : 0 à 255
Dilation (Dilatation)	Dilation	Affiche la façon dont l'image apparaît après le calcul de la dilatation.
Compteur Dilation First (Dilatation d'abord)	15 Dilation first	Lorsque la case Dilation First (Dilatation d'abord) est cochée, le compteur au-dessus de la case à cocher de Dilation First (Dilatation d'abord) contrôle le zoom de l'image. Lorsque la case Dilation First (Dilatation d'abord) n'est pas cochée, le compteur contrôle le nombre de zones non grisées de l'image qui sont ignorées.
		Plage : 0 à 20
Case à cocher Dilation First (Dilatation d'abord)		Permet de définir l'ordre dans lequel les calculs de dilatation et d'érosion sont effectués. Si la case Dilation First (Dilatation d'abord) est cochée, le système effectue d'abord le calcul de dilatation. Si la case n'est pas cochée, le système effectue d'abord le calcul d'érosion. Lorsque la case Dilation First (Dilatation d'abord) n'est pas cochée, les étiquettes « Dilation » (Dilatation) et « Erosion » changent de place.
Erosion (Érosion)	Erosion	L'image au-dessus de la case « Erosion » indique la quantité de blanc qui est filtrée de l'image.
Tolerance (Tolérance)	Tolerance % 95 🚉	Permet de définir la tolérance de la similarité avec d'autres images de repères et l'image sélectionnée, ce qui permet au système d'éliminer les repères similaires.

# Ecran de réglage de la caméra

Cliquez sur l'onglet « CAMERA SETUP » (Réglage de la caméra) pour afficher les champs de réglage de la caméra. La vue réelle de ce que capte la caméra apparaît dans l'écran de visualisation principal et les champs de réglage de la caméra apparaissent dans l'écran de visualisation secondaire.



Section de la fenêtre de réglage de l'écran Caméra		Fonction
Apparier	Match 1 -	Affecte la façon dont la caméra recherche des repères. Reportezvous à la section « Réglage de la façon dont le système recherche des repères » à la page 65.
Offset	Offset	Utilisé uniquement en cas de besoin pour le calibrage manuel du décalage aiguille-caméra au lieu d'utiliser l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant » à la page 162.

# Pavé numérique

Un pavé numérique apparait lorsque des champs de saisie de données sont présents. Utilisez le pavé numérique pour une saisie au clic de la souris de nombres comme alternative à l'utilisation de nombres sur le clavier. Indépendamment de la façon dont sont saisis les nombres, vous devez utiliser « Enter » (Entrée) (sur le clavier ou le pavé numérique) pour que le système puisse accepter la saisie.



# Réglage


Après l'installation et avant de créer des programmes, effectuez ces procédures de réglages requis et facultatifs correspondant à votre système de dosage automatisé.

## Réglages des paramètres du système

Les réglages d'usine du système sont appropriés pour la plupart des applications. Utilisez cette procédure selon les besoins pour afficher ou modifier les réglages du système. Les réglages importants du système incluent les réglages suivants :

- Vitesse : La vitesse à laquelle l'aiguille de dosage se déplace d'un point à l'autre.
- Line Acc (Accélération de ligne) : La façon dont le robot accélère d'un point à l'autre.

### Pour afficher ou modifier les paramètres du système :



### Champs de l'écran de réglage du système

N.B.: Les valeurs par défaut peuvent varier en fonction du modèle de robot sélectionné.

Item	Capture d'écran	Description
Limite de l'axe	Axis Limit (mm) X: 400 Y: 400 Z: 150	Définit les limites de la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut se déplacer. Une valeur plus élevée que les réglages par défaut ne doit pas être saisie.
Speed (Vitesse) (Vitesse Point à point)	Speed XY Speed 100 mm/s Z Speed	Définit la vitesse de déplacement de l'axe d'un point à l'autre. Pour les spécifications des vitesses maximales, reportez-vous à la section « Caractéristiques Techniques » à la page 12.  N.B.: Vous pouvez également modifier les réglages de vitesse de progression en
	50 mm/s	cliquant sur le chiffre 2 situé à côté de la fenêtre de navigation et de progression pas à pas. Reportez-vous à la section « Fenêtre de navigation et de progression pas à pas » à la page 36 pour plus de détails.
		<b>⚠ ATTENTION</b>
		Le robot ajuste automatiquement sa vitesse selon la complexité de la forme. Forcer le robot à fonctionner à des vitesses plus élevées peut compromettre la précision et perturber le fonctionnement du système.
	-	Suite

### Champs de l'écran de réglage du système (suite)

Item	Capture d'écran	Description
Accélération de ligne	Line Acc	Définit la vitesse d'accélération (en mm/s2) pour la dépose de ligne (Line Acc) ou d'un point à l'autre (Point to point Acc):
Accélération d'un point à l'autre	Point to point Acc 200	« Line Acc » (accélération ligne) est la vitesse de dépose au sein d'une commande de ligne, entre les points de début et de milieu, des points de début et de fin, et des points des milieux ou des points de milieu et de fin.
		<ul> <li>« Point to point Acc » (accélération d'un point à l'autre) est la vitesse de mouvement du robot entre deux points de dépose. Les réglages par défaut sont indiqués dans la capture d'écran.</li> </ul>
		Par défaut : 200 (mm/s²) Plage : 20-600 (mm/s²)
		<b>N.B.:</b> Plus l'accélération est élevée, plus rapide sera l'exécution du programme. Cependant, des accélérations plus élevées peuvent compromettre la qualité des formes.
		<b>⚠ ATTENTION</b>
		Les valeurs des paramètres Line Acc et Point to point Acc sont définies en usine pour chaque modèle et taille de robot. Nordson EFD recommande fortement de ne PAS modifier ces valeurs. EFD recommande plutôt d'ajuster la vitesse de ligne (dans l'onglet Program) ou la vitesse de point à point (« Speed » dans l'onglet System Setup) afin d'augmenter ou de réduire le temps de cycle.
Alarme décalage	Offset Alarm X: 0	Définit l'écart qu'autorise le système pour les décalages. Les réglages par défaut sont indiqués dans la capture d'écran.
	X: 0 Y: 0 Z: 0 Enable	<b>EXEMPLE :</b> Si « Offset Alarm » (Alarme décalage) est activé et le résultat d'un décalage automatisé accomplit en cliquant sur « Needle Z Detect » (Détection du pointeau Z) ou sur « Needle XY Adjust » (Ajustement du pointeau XY) excède les valeurs XYZ spécifiées pour « Offset Alarm » (Alarme décalage), le système affiche une alarme.
Langue.	Language	Définit la langue d'interface utilisateur. La modification prend effet au redémarrage du système.
IO (E/S)	IO	Reportez-vous à la section « Réglage des Entrées / Sorties » à la page 64.
Position de rangement	Park Position mm X: 0	Définit la position que prend l'aiguille de dépose pour (1) purger le fluide ou (2) lorsque la commande « Park Position » (Position de rangement) est exécutée dans un programme.
	Y: 0 Z: 0	Cliquez sur MOVE (Déplacer) pour déplacer l'aiguille vers les coordonnées affichées définies pour la « Park Position » (Position de rangement). Pour modifier le réglage, déplacez l'aiguille vers le nouvel emplacement, puis cliquez sur SET (Régler) pour définir l'emplacement comme nouvelle position de rangement.
	Move Set	Lorsque l'option Home est cochée et que l'option Pre-cycle Initialize (sous Other) n'est pas cochée, le robot se déplace vers la position Home (position initiale) puis vers la position Park (position de repos) chaque fois que vous cliquez sur HOME.
		Lorsque les options Home et Pre-cycle Initialize sont cochées, le robot se déplace vers la position Home au début d'un programme de dépose et se déplace ensuite vers la position Park à la fin d'un programme de dépose.
Dispositif de détection de l'aiguille	Tip Detect Device mm	Utilisé uniquement en cas de besoin pour le calibrage manuel du décalage aiguille-pièce au lieu d'utiliser l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant » à la page 162.
Version	Version	Affiche la version actuelle du logiciel
	2.38-RS About	
		Suite

### Champs de l'écran de réglage du système (suite)

Item	Capture d'écran	Description
Purge automatique Limite des cycles Durée de vie des fluides	Auto Purge  Run Limit  Fluid Working Life	Pour définir les réglages de la purge automatique, les limites des cycles, ou les limites de la durée de vie des fluides pour un programme, reportez-vous à la section « Comment régler la purge automatique, programmer les limites des cycles, ou les limites de la durée de vie des fluides » à la page 102.
Autre	Other Pre-cycle Initialize V Needle XY Adjust Tip Detect Device 2D Code Multi Needles Height Sensor Set Z to focus V Laser V Save Image V Comment XYZ Image Stretch/Shrink Tip Off. Background	<ul> <li>Pre-cycle Initialize (Initialisation avant cycle): Si elle est sélectionnée, le robot prend toujours la position de repos (0,0,0) avant de démarrer un cycle.</li> <li>Needle XY Adjust (Ajustement du pointeau XY): Permet d'activer ou de désactiver la capacité d'ajuster le pointeau XY). Lorsque l'option « Needle XY Adjust » (Ajustement du pointeau XY) est cochée, le bouton « Needle XY Adjust » (Ajustement du pointeau XY) apparaît sur l'écran « Program » (Programme). Lorsque l'option Needle XY Adjust n'est pas cochée, l'ajustement XY de l'aiguille (Needle XY Adjust) n'est effectué que lorsqu'une détection Z de l'aiguille (Needle Z Detect) est réalisée.</li> <li>« Tip Detect Device » (Dispositif de détection de l'aiguille): Indique que le système comprend le détecteur d'aiguille. Quand la case « Tip Detect Device » (Dispositif de détection d'aiguille) est cochée, le bouton « Needle Z Detect » (Détection du pointeau Z) apparaît sur l'écran « Program » (Programme) et la capacité est activée dans l'assistance de réglage initial du robot. Si elle n'est pas cochée, la capacité est désactivée dans l'assistance de réglage initial du robot.</li> <li>2D Code (Code 2D): Cochez cette case pour activer ou désactiver la capacité de lecture de code QR. Reportez-vous à la section « Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR » à la page 173 pour régler le lecteur de codes QR.</li> <li>Multi Needles (Multi-pointeaux): Pour effectuer des déposes en utilisant plusieurs Doseurs (jusqu'à quatre doseurs), cochez cette case. Reportez-vous à la section « Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux » à la page 178 pour régler un système multi-doseurs.</li> <li>Height Sensor (Détecteur de hauteur): Inutilisé sur les systèmes PROPlus/PRO.</li> <li>Set Z to Focus (Régler Z pour les mises au point): Permet de définir si le système capture la valeur de la hauteur Z dans les fenêtres de commande. Pour les systèmes RV, décochez cette case.</li> <li>Laser: Indique que le système comprend un laser (systèmes équipés de laser uniqu</li></ul>
		Suite


### Champs de l'écran de réglage du système (suite)

Item	Capture d'écran	Description
Autre (suite)	Other  Pre-cycle Initialize	Save Image (Enregistrer l'image): Lorsque cette option est cochée, le système enregistre automatiquement les fichiers d'image pour les fonctions AOI OptiSure applicables.
	<ul> <li>✓ Needle XY Adjust</li> <li>✓ Tip Detect Device</li> <li>□ 2D Code</li> <li>□ Multi Needles</li> </ul>	Command XYZ (Commande XYZ): Lorsque cette case est cochée, toute modification apportée à la hauteur de l'aiguille (les réglages de « Tip Detect Device » (Dispositif de détection de l'aiguille) ou de « Z Clearance » (Dégagement Z) sur l'écran « System Setup » (Réglage du système)) affectera les commandes, même si une commande est désactivée.
	<ul> <li>☐ Height Sensor</li> <li>☐ Set Z to focus</li> <li>☑ Laser</li> <li>☑ Save Image</li> </ul>	Image Stretch/Shrink (Étirement/réduction de l'image): Ce paramètre du système est utile si une pièce s'étire ou rétrécit après une utilisation prolongée ou après une étape du process (comme la cuisson). Lorsque ce paramètre est coché, le système permet à tout point repère de s'ajuster en conséquence si la pièce s'étire ou se rétrécit.
	<ul><li>✓ Comment XYZ</li><li>☐ Image Stretch/Shrink</li></ul>	N.B.: Le point repère doit rester dans le champ de vision de la caméra, ce qui signifie qu'il y a une limite à l'étirement ou au rétrécissement que le système peut supporter.
	□ Tip Off. Background	Tip Off. Background: Si cette option n'est pas cochée, le système met automatiquement à jour les décalages après une détection Z de l'aiguille ou un ajustement XY de l'aiguille. Lorsque cette option est cochée, le système vous permet de choisir si les décalages sont mis à jour après une détection Z de l'aiguille ou un ajustement XY de l'aiguille. Pour plus de détails, Voir « Option de mise à jour des décalages par le système » à la page 67.
Menu déroulant de Modèle	PRO4L/C •	Définit la configuration du logiciel d'application. Toute modification prend effet au redémarrage du logiciel.
		<b>N.B.</b> : Ce paramètre doit correspondre au modèle de robot sélectionné dans le menu déroulant Modèle de machine de la fenêtre Expert.
Expert	Expert	Pour les utilisateurs avancés uniquement. Voir « Affichage des paramètres Expert » à la page 47.
Réglage de la détection laser (Systèmes équipés de laser	Laser Detect Setup	Utilisé uniquement en cas de besoin pour le décalage laser-aiguille. Reportez- vous à la section « (Systèmes non équipés de laser uniquement) Réglage du détecteur d'aiguille » à la page 164.
uniquement)		N.B.:
		La configuration de la détection laser doit être effectuée avant la configuration initiale du robot.
		La configuration de la détection laser doit être effectuée avant d'utiliser la détection Z de l'aiguille ou le réglage XY de l'aiguille.
Lumière	Light Default 59	<b>Default (Défaut) :</b> Vous permet de contrôler l'intensité de la lumière si un interrupteur externe est utilisé pour contrôler la lumière.


### **ATTENTION**

Les paramètres de la fenêtre Expert sont destinés à la configuration avancée du système, telle qu'elle est décrite dans les procédures applicables de ce manuel. Les informations fournies ici le sont à titre indicatif. Avant de modifier tout réglage Expert autre que ceux spécifiés dans ce manuel, contactez votre représentant Nordson EFD pour obtenir de l'aide.

### Affichage des paramètres Expert





### Champs de la fenêtre Expert



Item	Description
Fixed Accelerate	Lorsque l'option n'est pas cochée, le robot subit des secousses du fait de l'accélération et de la décélération. Si l'option est cochée, le robot fonctionne de façon plus fluide.
Move Acc	Définit une valeur minimale pour l'accélération de point à point (Point to Point Acc.).
Vector Acc	Définit une valeur minimale pour Line Acc.
Emg Stop Output	Définit les sorties qui s'éteignent lorsque vous appuyez sur le bouton d'ARRÊT D'URGENCE à l'avant du robot. Il s'agit d'un champ binaire : Entrez 1 pour la sortie 1, entrez 2 pour la sortie 2, entrez 4 pour la sortie 3, entrez 8 pour la sortie 4, et ainsi de suite.
	Si vous souhaitez que <b>toutes</b> les sorties se désactivent (s'arrêtent) lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, <b>entrez 0</b> .
	<b>N.B.</b> : Les sorties liées au paramètre Output Port of Glue (Port de sortie de la colle) s'éteignent toujours lorsque le bouton EMERGENCY STOP (Arrêt d'urgence) est enfoncé, que la sortie Emg Stop (Arrêt d'urgence) soit activée ou non.
COM Port of Light	Toujours réglé sur 2 car il s'agit du port du contrôleur d'éclairage.
Output Port of Glue (Orifice de sortie de la colle)	Spécifie la sortie souhaitée que le système utilise pour déclencher une dépose.
Tip Detect Device	Spécifie le type de dispositif de détection d'aiguille installé sur le robot :
(Dispositif de détection des aiguilles)	<ul> <li>PRO/EV Adjuster - le détecteur d'aiguille utilisé sur les systèmes PROX / PROPlus / PRO, EV et GVPlus / GV</li> </ul>
	R Aligner - le dispositif d'alignement d'aiguille utilisé sur les systèmes R / RV
3D Dispense (Dépose en 3D)	Non utilisé
Home Speed (mm/s) (Vitesse d'origine (mm/s))	La première ligne de valeurs définit la vitesse à laquelle le robot se déplace vers la position initiale. La deuxième ligne de valeurs définit la vitesse à laquelle le robot se déplace lorsqu'il n'est plus détecté par le capteur de position initiale.
Axis amount (Valeur de l'axe)	Pour définir le nombre d'axes du robot.
System Unit (Unité du système)	Définit l'unité de mesure en mm ou en pouces.
	<b>▲ ATTENTION</b>
	Tous les robots sont réglés en usine pour utiliser le millimètre (mm) ; il s'agit de l'unité recommandée pour le système. Le choix du pouce comme unité de mesure n'est PAS recommandé et rendra tous les programmes existants inutilisables. En outre, certaines commandes ne sont pas compatibles avec le pouce en tant qu'unité du système.
Machine Model (Modèle	Spécifie le modèle de robot.
de la machine)	N.B.: Pour plus d'informations, voir « Modification de la sélection du modèle de robot » à la page 63.
	Suite

### Champs de la fenêtre Expert (suite)





Item	Description	
Cases à cocher menu déroulant page 1		
EMG Alarm Beep (Bip	Si cette option est cochée, le système émet un signal sonore lorsqu'un arrêt d'urgence se produit.	
d'alarme EMG)	Si cette option n'est pas cochée, le système reste silencieux lorsqu'un arrêt d'urgence se produit.	
Unprotect Fiducial (Fiducial non-protégé)	Si cette case n'est pas cochée, un repère doit être centré, faute de quoi il est impossible d'ajouter une commande Fiducial Mark (repère de référence) au programme.	
	Lorsque cette option est cochée, la position du repère n'a pas d'importance.	
Park Z direct move (Mouvement direct Park Z)	• Si l'option n'est pas cochée, l'axe Z se déplace jusqu'à la position 0, 0, 0, puis se déplace jusqu'à la première position de dépose après la position de repos. À la fin du programme, l'axe Z se déplace jusqu'à la position 0, 0, 0 avant de passer à la position de repos.	
	Lorsque cette case est cochée, l'axe Z se déplace vers la position de dépose initiale directement à partir de la position de repos. A la fin du programme, l'axe Z se déplace jusqu'à la valeur Z de la position de repos, puis se déplace jusqu'à la position de repos ; ce réglage réduit le temps de déplacement.	
Ccd 1.3M	Lorsque cette option est cochée, le système augmente la résolution de la caméra CCD à 1,2 mégapixels, ce qui augmente le temps nécessaire pour charger l'image sur le contrôleur DispenseMotion.	
	Si cette option n'est pas cochée, la résolution de la caméra CCD est de 0,3 mégapixels. Nordson EFD recommande ce réglage.	
Offset All Program	Lorsque cette option est cochée, tous les programmes partagent les mêmes décalages de détection Z de l'aiguille et de réglage XY de l'aiguille et les programmes sont enregistrés dans le répertoire D:/auto.	
	Si la case n'est pas cochée, les programmes ne partagent pas les décalages et sont enregistrés dans le répertoire D:\save, qui est le répertoire par défaut.	
	<b>N.B.:</b> Pour plus de détails, voir « Partage de valeurs de décalage entre plusieurs programmes » à la page 68.	
Cases à cocher menu dé	roulant page 2	
Block Control 2	Lorsque cette option est cochée, le système utilise la méthode Block Control 2 pour la fonction Step and Repeat Block.	
	Lorsque cette option n'est pas cochée, le système utilise la méthode standard pour la fonction Step and Repeat Block.	
Blend	Lorsque cette option est cochée, le système réduit le temps de cycle d'un programme en se déplaçant en arc de cercle d'un point à l'autre. L'effet de ce choix varie en fonction des réglages des paramètres XY Speed, Z Speed, Line Acc, Point to point Acc et Z Clearance.	
	Si cette option n'est pas cochée, le système se déplace directement d'un point à l'autre.	
Image Group Light	Lorsque cette option est cochée, le système utilise les paramètres associés à chaque repère (score, éclairage, etc.) lors de la recherche d'un groupe de repères. Lorsque cette option est activée, la réactivité du système est moindre. Pour créer un groupe de repères, voir « Création d'un groupe de repères » à la page 79.	
	Si cette option n'est pas cochée, le système ignore les paramètres de repère lorsqu'il effectue une recherche de groupe de repères.	


## Réglage de la protection par mot de passe

Utilisez la partie « Password » (Mot de passe) de l'écran de réglage du système pour définir ou redéfinir un mot de passe. Le but d'un mot de passe est de protéger les réglages du système contre toute modification non autorisée.

**Etape** 

#### N.B.:

- Le réglage par défaut correspond à aucune protection par mot de passe.
- En cas d'oubli du mot de passe, contactez notre équipe technique pour de l'aide.
- Un mot de passe est limité à 16 chiffres ou caractères.



- Cliquez sur « SYSTEM SETUP > OPEN » (Réglage du système > Ouvrir).
- Sous « Password » (Mot de passe) entrez le mot de passe ou videz le champ pour supprimer le mot de passe, puis cliquez sur « CHANGE PASSWORD » (Changer le mot de passe).

Le système confirme et applique immédiatement le changement de mot de passe :

- Si un mot de passe a été entré, le système réclamera le mot de passe avant l'ouverture de l'écran « System Setup » (Réglage du système).
- Si le champ « Password » (Mot de passe) est vide, aucun mot de passe ne sera nécessaire pour ouvrir l'écran « System Setup » (Réglage du système).

Avant de créer des programmes ou d'utiliser les capacités d'actualisation automatique du décalage du système, vous devez régler et calibrer correctement le système. Un réglage et un calibrage corrects du système sont essentiels pour un fonctionnement correct du système et doivent être accomplis comme suit :

### Voici des exemples de modifications apportées au système :


- A la mise en marche initiale du système.
- A chaque fois qu'un composant sur l'axe Z (tel que la seringue ou la caméra) est déplacé ou si la relation entre le laser, l'aiguille de dépose, et/ou la caméra est modifiée.

### Le réglage et le calibrage comportent les procédures suivantes :

- Vérification du modèle de robot
- (Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille-pièce
- Ouverture de l'assistant de réglage initial du robot et Mise au point de la caméra
- Réglage du détecteur d'aiguille (pour des systèmes non équipés de laser)\*
- Réglage du décalage caméra-aiguille
- Mise en place d'un repère
- Réglage de l'échelle de la caméra\*
- Réglage du décalage aiguille-pièce (pour des systèmes non équipés de laser)\*
- Test des réglages et des calibrages du système
  - \*Toutes les tâches de réglage et de calibrage sont guidées par l'assistant de réglage initial du robot. Cependant, les tâches indiquées ci-dessus avec un astérisque (\*) peuvent être exécutées individuellement si nécessaire. Reportez-vous à la section « Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant » à la page 162 pour découvrir les procédures.

N.B.: Reportez-vous à la section « A propos des décalages » à la page 26 pour une explication des décalages.

### Vérification du modèle de robot



- robot » à la page 55.
- Si votre système est équipé d'un laser, passez à la section « (Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille-pièce » à la page 53.

# (Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille-pièce

aec	alage alguille-piece		
#	Clic	Etape	Image de référence
1	System Setup > Open	Cliquez sur « SYSTEM SETUP > OPEN »     (Réglage du système > Ouvrir).	Section   Sect
2	Z Detect Limit 10	<ul> <li>Sous « Tip Detect Device » (Dispositif de détection d'aiguille), entrez une valeur de 10 (mm) pour la « Z Detect Limit » (Limite de détection Z).</li> </ul>	Section   Sect
3		UNIQUEMENT LES SYSTEMES POUR LE DOSAGE SANS CONTACT :	PN 7361283
		<ul> <li>Aussi précisément que possible, centrez l'orifice de jetting au-dessus du centre de la surface du capteur.</li> </ul>	Pezo Actuator HD
4	Laser Detect Setup	UNIQUEMENT LES SYSTEMES POUR LE DOSAGE SANS CONTACT :	The state of the s
		<ul> <li>Cliquez sur « LASER DETECT SETUP »     (Réglage de la détection laser) et     accomplissez les étapes 8 et 10 (ignorez     les étapes 1 à 8). Refermez la fenêtre après     avoir accompli toutes les étapes.</li> </ul>	1
		N.B.: Pour une explication des options à cocher concernant la fonction Enable Limit, voir « Laser Detect (for lines) [Détection laser (pour lignes)] » à la page 149.	
5	Laser Detect Setup	UNIQUEMENT LES SYSTEMES POUR LE DOSAGE AVEC CONTACT :	and list for the but here are particularly to the particular of th
		<ul> <li>Cliquez sur « LASER DETECT SETUP » (Réglage de la détection laser).</li> </ul>	A
		<ul> <li>Si votre système est équipé du Laser B, accomplissez les étapes dans la fenêtre « Laser Detect Setup » (Réglage de la détection laser). Refermez la fenêtre après avoir accompli toutes les étapes.</li> </ul>	
		Si votre système est équipé du Laser C et que vous souhaitez utiliser la fonction de centrage pour un calibrage laser des plus précis, effectuez les étapes 1 à 3 de l'assistant, puis passez à la section « (Systèmes équipés du Laser C) Utilisation du bouton de centrage pour le réglage du Laser C » à la page 54 pour terminer le réglage du laser.	
		<b>N.B.</b> : Le bouton de centrage (Center) n'est présent que dans l'assistant « Laser Detect Setup » (Réglage de la détection laser) pour	

6


• Continuez à « Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot » à la page 55.

# (Systèmes équipés du Laser C) Utilisation du bouton de centrage pour le réglage du Laser C

Sur les systèmes équipés du Laser C, la fenêtre "Laser Detect Setup" (Réglage de la détection laser) possède un bouton de centrage qui peut être utilisé pour un calibrage plus précis du laser. Suivez ces étapes pour utiliser le bouton de centrage lors du réglage du Laser C.

### **PRÉREQUIS**

- □ Vous avez terminé les étapes applicables de la procédure précédente, « (Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille-pièce » à la page 53.
- □ Vous avez terminé les étapes 1 à 3 de l'assistant « Laser Detect Setup » (Réglage de la détection laser).



**Etape** 

### Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot

L'assistant de réglage initial du robot vous guide à travers toutes les étapes nécessaires au réglage correct du système, notamment le calibrage et le réglage des décalages. Le lien ci-dessous permet d'accéder à une vidéo de ce processus.



# Réglage initial du robot (Onglet étape 1) : Ouverture de l'assistant de réglage initial du robot et Mise au point de la caméra



 Cliquez sur SYSTEM SETUP> OPEN> ROBOT INITIAL SETUP (Réglage du système > Ouvrir > Réglage initial du robot).

L'assistant du réglage initial du robot s'ouvre.



Image de référence


- Effectuez les opérations des onglets 1 à 6, une à la fois. Les opérations sont également fournies dans ce manuel, en commençant par l'étape suivante, à titre de référence si nécessaire.
- 2 Step1 >
- Cliquez sur l'onglet STEP1.
- Déplacez l'aiguille sur toute la pièce pour vérifier qu'il y a bien au moins 5 mm de dégagement entre le bas de l'aiguille et la partie la plus haute de la pièce.
- Ajustez la caméra sur son support jusqu'à ce que son champ de vision indique la bonne zone de la pièce pour le réglage ou la programmation.
- Déplacez l'aiguille jusqu'à un bon emplacement pour effectuer une dépose de point test.
- Faites une mise au point nette de l'image à l'écran. Si nécessaire, reportez-vous à la section « Caméra » à la page 17 pour obtenir des instructions sur la mise au point de la caméra.
- Continuez à « Réglage initial du robot (onglet Étape 2) : Réglage du détecteur d'aiguille (pour les systèmes non équipés de laser) » à la page 56.



3


Réglage initial du robot (onglet Étape 2) : Réglage du détecteur d'aiguille (pour les systèmes non équipés de laser)

Important : Si votre système comporte un laser, passez à « Réglage initial du robot (Onglet étape 3) : Réglage du décalage caméra-aiguille » à la page 57.




aiguille » à la page 57.

### Réglage initial du robot (Onglet étape 3) : Réglage du décalage caméra-aiguille



Suite


### Réglage initial du robot (Onglet étape 3) : Réglage du décalage caméra-aiguille (suite)




### Réglage initial du robot (Onglet étape 4) : Réglage d'un repère

#	Clic	Etape	Image de référence
1	Step4	Cliquez sur l'onglet STEP4.	Send Send Send Send Send Send Send Send
2	2 Camera	Cliquez sur l'onglet CAMERA.	ф 3
		La vue réelle de la caméra apparait dans l'écran de visualisation principal et la Bibliothèque des repères apparait dans l'écran de visualisation secondaire.	
3	Set Mark	• Cliquez sur « SET MARK » (Définir un repère).	or to the to the to the total
	Set Mark	Une boite rouge apparait.	
4		<ul> <li>Cliquez et restez sur le centre de la boite rouge, faites-le glisser au-dessus du point de dépose, et ensuite cliquez et faites glisser les quatre poignées de la boite afin qu'elles délimitent le point.</li> </ul>	
5	Template	<ul> <li>Cliquez sur une fiche dans la Bibliothèque des repères pour enregistrer le repère, ensuite cliquez sur « TEMPLATE » (Modèle) lorsque la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle) apparait.</li> <li>Le système enregistre l'image dans la Bibliothèque</li> </ul>	
		de repères.	
		N.B.: Veillez à ne pas oublier le N° du repère.	
6	Setup	<ul> <li>Cliquez sur « Setup » (Réglage) pour revenir aux champs « Offset » (Décalage) de la fenêtre « Camera » (Caméra).</li> </ul>	
7	7 8 9 0 Esc 4 5 6 - Back 1 2 3	<ul> <li>Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro du Repère dans le champ « Mark No » (N° de repère) visé.</li> </ul>	XYAdiust Reterence
		N.B. :	
		<ul> <li>Veillez à cliquer sur « ENTER » (Entrée) du pavé numérique pour entrer le numéro du repère.</li> </ul>	
		<ul> <li>« Mark Time » (Temps de repère) définit le temps alloué au système pour trouver le repère.</li> </ul>	
		<ul> <li>« Mark Score » (Score du repère) spécifie le degré de précision selon lequel la caméra recherche un repère sur la base d'une valeur allant de 0,1 à 1. Une valeur plus élevée engendre une correspondance plus précise. Une valeur plus faible entraine une correspondance moins précise.</li> </ul>	
8		<ul> <li>Passez à « Réglage initial du robot (Onglet étape 5) : Réglage de l'échelle de la caméra » à la page 60.</li> </ul>	


### Réglage initial du robot (Onglet étape 5) : Réglage de l'échelle de la caméra



### Réglage initial du robot (onglet Étape 6) : Réglage du décalage aiguille-pièce



Réglage initial du robot (onglet Étape 7) : Test des réglages et des calibrages du système (pour des systèmes non équipés de laser)



# Comment le système répond à la détection du pointeau Z ou à l'ajustement du pointeau XY

**N.B.:** Vous pouvez choisir si le système met automatiquement à jour les décalages après une détection Z de l'aiguille ou un ajustement XY de l'aiguille. Pour plus de détails, voir « Option de mise à jour des décalages par le système » à la page 67.

Lorsque vous cliquez sur « NEEDLE Z DETECT » (Détection du pointeau Z), le système accomplit les actions suivantes :

- Place l'aiguille de dépose au-dessus du capteur de détection d'aiguille et l'abaisse jusqu'à ce qu'elle touche le capteur.
- Mesure et compare la différence entre la dernière mesure et la mesure actuelle.
- Demande confirmation pour toute modification du décalage aiguille-pièce (dégagement Z).
- Réaligne tous les points du programme actuellement ouvert au nouveau décalage aiguille-pièce (dégagement Z)
- Accomplit automatiquement une séquence d'ajustement du pointeau XY (indiqué ci-dessous).

# Lorsque vous cliquez sur « NEEDLE XY ADJUST » (Ajustement du pointeau XY), le système accomplit les actions suivantes :


- Déplace l'aiguille de dépose jusqu'à l'emplacement prédéfini sur la pièce.
- Dépose une goutte de fluide.
- Place la caméra au-dessus du point de fluide déposé.
- Compare l'alignement du point avec l'image repère sauvegardée dans la Bibliothèque des repères.

**N.B.**: Si le système ne trouve pas l'image du repère, il vous invite à effectuer une action : trouver à nouveau (Find Again), arrêter la recherche (Stop Find) ou manuel (Manual).

- Demande confirmation pour toute modification du décalage laser-aiguille (le cas échéant) ou du décalage caméra-aiguille (décalages XY).
- Réaligne tous les points du programme actuellement ouvert aux nouveaux décalages XY.

### Modification de la sélection du modèle de robot

Le bon modèle de robot doit être sélectionné pour que le système fonctionne correctement. Suivez cette procédure pour modifier la sélection du modèle de robot selon les besoins.



## Réglage des Entrées / Sorties

Connectez les entrées/sorties au port E/S situé à l'arrière du robot. Pour plus de détails, voir « PORT I/O (E/S) » à la page 127 et « Exemple de Connexions Entrée/Sortie » à la page 128.

Utilisez la fenêtre IO Pin Function, accessible via le menu Expert, pour configurer chaque entrée/sortie. Pour plus de détails, voir « Annexe H, Réglage des fonctions des broches E/S » à la page 185.

Pour visualiser l'état des entrées/sorties connectées ou pour activer ou désactiver les sorties, suivez cette procédure.

**N.B.:** Tous les systèmes de dosage automatisés comportent 8 entrées standard et 8 sorties standard. Un kit d'extension à 16 entrées et 16 sorties est disponible. Reportez-vous à la section « Kit d'extension E/S » à la page 120.


#### Visualisation de l'état des entrées/sorties

#### **PRÉREQUIS**

Clic

#

- □ Le système est désormais correctement installé et réglé. Reportez-vous aux sections « Installation » à la page 18 et « Réglage » à la page 43.
- □ Le câblage des Entrées/Sorties est correctement connecté. Pour les schémas de câblage, reportez-vous à la section « PORT I/O (E/S) » à la page 127.



#### Etape


• Cliquez sur « SYSTEM SETUP > IO ».

La fenêtre Machine IO affiche les entrées/sorties connectées et leur état, activé ou désactivé (ON/OFF).

 Cliquez sur les entrées/sorties que vous souhaitez activer ou désactiver, puis cliquez sur « X » pour refermer la fenêtre.


### N.B.:

- Utilisez uniquement les entrées/sorties 1 à 8. Les autres E/S sont réservées au système.
- Seules les sorties peuvent être activées ou désactivées.
- Les entrées clignotent en rouge lorsqu'elles sont activées.
- Les entrées 9, 10 et 11 correspondent aux capteurs repos X, Y et Z.
- L'entrée 18 correspond au détecteur d'aiguille.



# Réglage de la façon dont le système recherche des repères

Utilisez les champs sous « CAMERA > SETUP > MATCH » (Caméra > réglage > Correspondance) pour ajuster la façon dont le système fonctionne lorsqu'il recherche des repères.




Item	Fonction			
Absent	Indique la façon dont le système répond lorsqu'il est incapable de reconnaître un repère.			
	<b>N.B.:</b> Vous pouvez attribuer une sélection spécifique d'Absent à toute image enregistrée dans la Bibliothèque des repères.			
	Paramètre	Description		
	Skip (Ignorer)	Le robot ignore l'adresse du prochain programme.		
	Stop	Le robot s'arrête.		
	Pause	Le robot se met en pause.		
	Ask (Demander)	Le système demande si vous souhaitez : Rechercher à nouveau, Rechercher le prochain, Arrêter de rechercher, ou utiliser le mode Manuel.		
	Manual (Manuel)	Le système vous demande de déplacer vous-même la caméra jusqu'au centre du repère, et ensuite de sélectionner CONTINUE (Continuer) pour continuer le programme.		
Score	Spécifie le degré de précision selon lequel la caméra recherche un repère sur la base d'une va de 0,1 à 1. Une valeur plus élevée engendre une correspondance plus précise. Une valeur plus entraine une correspondance moins précise.  N.B.: Vous pouvez attribuer une valeur spécifique de Score à toute image enregistrée dans la Bibliothèque des repères.			
Delay(s) Temporisation(s)	Définit le temps (en secondes) que le système passe à rechercher un repère lorsqu'il a atteint la zone du repère.			
Sense (Détection)	Spécifie le degré de précision selon lequel la caméra s'aligne avec les pixels d'un repère su d'une valeur allant de 1 à 200. Lorsque la valeur de Détection est faible, la caméra est plus son alignement avec le repère, car elle vérifie constamment la position du repère pour atteir grande précision. Lorsque la valeur de Détection est plus élevée, la caméra s'aligne plus rapple repère, mais avec moins de précision. Par exemple, une valeur de Détection de 1 signifie ne peut être supérieur à un pixel. Lorsque la valeur de Détection est égale à 200, l'écart peu jusqu'à 200 pixels.			
	N.B.: Pour une vitesse de recherche plus faible mais une meilleure précision, entrez des valeurs de Score plus élevées et des valeurs de Détection plus faibles ; pour une vitesse de recherche plus rapide mais moins de précision, entrez des valeurs de Score plus faibles et des valeurs de Détection plus élevées.			
Circle Size (Taille de cercle)	Définit la taille des cercles jaune et vert dans l'écran Caméra. Une valeur plus élevée entraine un cercle plus grand.			
Fast Match (Correspondance rapide)	Si cette case est cochée, la caméra recherche le repère plus rapidement mais avec moins de précision.			
Search Detail (Détail de la recherche)	Définit la zone à l'intérieur de laquelle la caméra recherche un repère. Si l'option « Search Detail » (Détail de la recherche) n'est PAS cochée, la caméra recherche uniquement à l'intérieur du périmètre spécifié (défini sous « Range » (Périmètre). Si la case « Search Detail » (Détail de l a recherche) est cochée, la caméra annule les paramètres de périmètre et effectue une recherche du repère dans l'intégralité de l'écran. Ceci accroît les chances de trouver le repère, mais est plus lent.			

# Réglage de la façon dont le système capture les valeurs de la hauteur Z

Par défaut, le système ne capture pas la valeur de la hauteur Z lorsque vous passez la caméra au-dessus de la surface de travail. Ceci est une sécurité pour éviter que l'aiguille de dépose ne soit endommagée lorsque la surface d'une pièce est inégale.




Cochez la case « Set Z to Focus » (Régler Z pour une mise au point) dans la fenêtre « Expert » pour régler le système pour la capture automatique des valeurs de la hauteur Z.




## Option de mise à jour des décalages par le système

Utiliser l'option Tip Off. Background sous Other (autre) dans l'onglet System Setup (configuration système) pour contrôler si le système met ou non à jour les décalages après une détection Z de l'aiguille ou un ajustement XY de l'aiguille.



## Partage de valeurs de décalage entre plusieurs programmes

Si vous souhaitez que plusieurs programmes de dépose aient les mêmes valeurs de décalage (aiguille-pièce, caméra-aiguille, laser-aiguille), vous pouvez activer « Offset All Program » (Programme Décalage à tous) dans l'écran « System Setup » (Réglage du système). Cette opération crée un nouveau répertoire (D:\auto) - les programmes qui devraient avoir les mêmes décalages sont stockés dans ce répertoire. L'activation de « Offset All Program » (Programme Décalage à tous) fait que les décalages de « Needle Z Detect » (Détection du pointeau Z) et de « Needle XY Adjust » (Ajustement du pointeau XY) affectent tous les fichiers stockés dans le répertoire d:\auto.





#### Lorsque « Offset All Program » (Programme Décalage à tous) est activé :

- Le système crée automatiquement un nouveau répertoire : D:\auto. Les programmes qui devraient partager les mêmes décalages doivent être sauvegardés dans ce répertoire.
- Pour s'assurer qu'un programme est enregistré dans le bon répertoire pour le partage des décalages, créez un nouveau programme et ensuite sélectionnez ensuite Save (Enregistrer) ou Save as (Enregistrer sous). Le système ouvre automatiquement le répertoire D:\auto.

**N.B.:** Lorsque « Offset All Program » (Programme Décalage à tous) est désactivé, le système revient automatiquement à la sauvegarde des programmes dans le répertoire D:\save par défaut.

# Restauration des réglages d'usine par défaut

Pour restaurer les valeurs d'usine par défaut de tous les réglages, ouvrez et ensuite refermez les fichiers suivants situés dans D:\drive: D:\ever\_sr\lnitial Setup.

# **Programmation**

Cette section présente les procédures pour la plupart des tâches de programmation les plus couramment accomplies. Reportez-vous à « Comment créer et exécuter un programme » pour un exemple d'utilisation du logiciel de dépose pour créer un programme complet. Si vous avez des difficultés à créer un programme pour votre application, contactez votre représentant Nordson EFD. Avant d'utiliser cette section :

- Effectuez toutes les tâches d'installation appropriées. Reportez-vous à la section « Installation » à la page 18.
- Effectuez toutes les tâches de réglage requises. Reportez-vous à la section « Réglage » à la page 43.
- Reportez-vous à la section « Notions » à la page 25 pour d'importantes notions de programmation du robot et pour une présentation des écrans et des icônes du logiciel de dépose.

# Comment actualiser automatiquement des décalages

La procédure fournit les étapes fondamentales pour créer et exécuter un programme. Chaque programme est différent. Utilisez ces étapes fondamentales et reportez-vous à la section « Comment créer des formes » à la page 73 et à la section « Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 pour créer la forme souhaitée de l'application pour la pièce ou le groupe de pièces.

### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Si l'aiguille ou l'un des éléments de la tête de l'axe Z a été changé, répétez le réglage et le calibrage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot » à la page 55.
- ☐ Le système est dans le bon mode (Aiguille ou CCD).
- Une pièce est correctement positionnée sur la surface de travail.

#	Clic	Etape	
1 P	Program	Cliquez sur l'onglet « PROGRAM » (Programme).	
	FIOGIAM	L'adresse 1 est disponible pour l'insertion d'une commande.	
2	X- X+ Z- Z+ Z+	<ul> <li>Déplacez l'aiguille de dépose jusqu'à l'emplacement XYZ souhaité en cliquant sur les icônes de navigation.</li> </ul>	
3	A Command	<ul> <li>Insérez une commande de réglage ou de dépose qui indique au robot quoi faire. Cliquez sur une icône de commande, ou double-cliquez n'importe où dans la ligne d'adresse pour sélectionner une commande à partir du menu déroulant.</li> </ul>	
4		<ul> <li>Modifiez les réglages des paramètres des commandes. Reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel pour des informations qui vous aideront à créer des programmes.</li> </ul>	
		<ul> <li>« A propos des programmes et des commandes » à la page 25 (comporte les meilleures pratiques)</li> </ul>	
		- « Comment créer des formes » à la page 73	
		- « Comment créer un repère » à la page 77	
		<ul> <li>« Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 (fournit des informations détaillées sur toutes les commandes)</li> </ul>	
5		Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que le programme soit terminé.	
6		<ul> <li>Pour supprimer une commande, cliquez sur la commande et ensuite cliquez sur l'icône « Delete » (Supprimer).</li> </ul>	

Suite

## Comment actualiser automatiquement des décalages (suite)


#	Clic	Etape
7	END	<ul> <li>Cliquez sur « END PROGRAM » (Terminer le programme) pour terminer le programme.</li> </ul>
8	View ou Run	<ul> <li>Cliquez sur « VIEW » (Visualiser) ou sur « RUN » (Exécuter) pour tester le programme et faire des ajustements jusqu'à ce que le programme fonctionne correctement.</li> </ul>
		N.B.: « VIEW » (Visualiser) exécute un programme en le suivant avec la caméra, sans dépose de fluide.« RUN » (Exécuter) exécute le programme actuel, y compris la dépose.
9		Cliquez sur « A NEW FILE » (un nouveau fichier).
	> -	<ul> <li>Cliquez sur SAVE (Enregistrer). Si le fichier n'est pas encore nommé, saisissez un nom pour le fichier.</li> </ul>
		• Cliquez sur « YES/OK » (Oui/Ok) lorsque vous êtes invité à confirmer.

# Comment ajouter des commentaires à un programme

Vous pouvez ajouter vos propres commentaires à n'importe quelle ligne d'adresse de commande d'un programme.


### **PRÉREQUIS**

☐ Le programme auquel vous voulez ajouter des commentaires est ouvert.



## Comment verrouiller et déverrouiller un programme

L'option à cocher Lock Program (verrouiller programme) dans l'écran System Setup permet de protéger un programme contre toute modification non autorisée. L'option à cocher Camera Tab permet de spécifier l'affichage de l'onglet Camera.



- · Décocher l'option LOCK PROGRAM.
- Décocher l'option CAMERA TAB.

Lorsque l'option Lock Program n'est pas cochée, le programme actuellement ouvert est déverrouillé et peut être modifié. Lorsque l'option Camera Tab n'est pas cochée, les opérateurs voient les vues principale et secondaire normales dans l'onglet Camera.

# Comment mesurer une trajectoire ou un cercle sur une pièce

Le système peut mesurer la distance entre deux points ou le diamètre d'un cercle sur une pièce.

#	Clic	Etape	Image de référence
1	Camera	Cliquez sur l'onglet CAMERA pour aller à l'écran Caméra.	
2	X-   Y-   X-     Z-     Z-	<ul> <li>Déplacez la caméra jusqu'à la zone sur la pièce à mesurer dans la vue caméra et ensuite effectuez une mise au point de la caméra si nécessaire.</li> </ul>	
3	[minn]	<ul> <li>Pour mesurer une ligne, cliquez sur l'icône « MEASURE LENGTH » (Mesurer la longueur).</li> </ul>	
	0	<ul> <li>Pour mesurer le diamètre d'un cercle, cliquez sur l'icône « MEASURE CIRCLE DIAMETER » (Mesurer le diamètre du cercle).</li> </ul>	
4		Pour supprimer l'outil de mesure, cliquez avec le bouton droit sur le centre de l'icône « Measure Length » (Mesurer la longueur) ou de l'icône « Measure Circle » (Mesurer le cercle) et ensuite cliquez sur « DELETE » (Supprimer).	Length 2.45

### Comment créer des formes

Le logiciel de dépose automatisé vous donne la possibilité de créer des formes de diverses façons. Cette partie du manuel fournit des exemples de programmation pour certaines des séquences de commandes les plus courantes. Utilisez ces exemples comme ligne directrice pour réaliser d'autres formes. Reportez-vous à la section « Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 pour des informations détaillées sur toutes les commandes. Reportez-vous à la section « Comment utiliser l'icône « Example » (Exemple) » à la page 74 pour des exemples de programmes déjà créés dans le logiciel DispenseMotion.

### Exemple de programme de dépose de point

	A 4	Command	1	2	3	4	5	6
<b>&gt;</b>	1	Z Clearance Setup	10	1				
	2	Dispense Dot Setu	0.5	0.1				
	3	Dispense End Setu	100	5	5			
	4	Dispense Dot	0	0	0			
	5	Dispense Dot	10	0	0			
	6	Dispense Dot	20	0	0			
	7	End Program						








### Exemple de programme pour des lignes et des arcs

	A 4	Command	1	2	3	4	5	6
	1	Z Clearance Setup	0	0				
	2	Line dispense Setu	0	0	0	0	0	0
	3	Line Speed	1					
	4	Line Start	0	0	0			
	5	Line Passing	50	0	0			
	6	Arc Point	75	25	0			
	7	Line Passing	50	50	0			
	8	Line End	0	50	0			
	9	End Program						
•	10							




### Exemple de programme pour des cercles

#### N.B.:


- Les paramètres X et Y correspondent au centre du cercle.
- Le diamètre du cercle sur la pièce a été évalué à 5,5 mm. Cliquez sur l'icône « Measure circle diameter » (Mesurer le diamètre du cercle) de l'écran caméra pour mesurer le diamètre d'un cercle sur une pièce. Reportez-vous à la section « Comment mesurer une trajectoire ou un cercle sur une pièce » à la page 72.

A 4	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	0	0				
2	Label	1					
3	Fiducial Mark	0	100	40	19		
4	Fiducial Mark	200	100	40	19		
5	Step & Repeat X	5	5	5	5	1	10001
6	Label	2					
7	Fiducial Mark Adjus						
8	Dispense Dot	113.389	38.39	50.938			
9	Circle	113.389	38.39	50.938	40	0	360
10	Step & Repeat X	5	5	5	5	1	10002
11	End Program						



### Comment utiliser l'icône « Example » (Exemple)

Plusieurs groupes de commandes préprogrammées sont disponibles lorsque vous cliquez sur l'icône « Example » (Exemple). Vous pouvez utiliser ces programmes comme point de départ pour n'importe quel programme.



### Comment effectuer des déposes sur plusieurs pièces dans une série

Utilisez les commandes « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour déposer la même forme sur plusieurs pièces dans une série.

**N.B.**: Vous pouvez utiliser l'icône « Step & Repeat Block » (Blocage étape & répétition) pour désactiver la dépose pour des pièces non présentes. Reportez-vous à la section « Comment désactiver des déposes pour des pièces spécifiques dans une série » à la page 76.

#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Si l'aiguille ou l'un des éléments de la tête de l'axe Z a été changé, répétez le réglage et le calibrage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot » à la page 55.
- ☐ Le système est en mode CCD.
- ☐ Plusieurs pièces sont correctement positionnées sur la plaque de fixation.

#	Clic	Etape
1		<ul> <li>Cliquez sur l'onglet « PROGRAM » (Programme), puis cliquez sur l'icône « Example » (Exemple) et sélectionnez « FIND MARK + STEP REPEAT » (Rechercher un repère + Répéter l'étape). Cliquez sur « YES » lorsque vous êtes invité à confirmer.</li> </ul>
	Program	Un exemple de programme « Step & Repeat X » (Etape & Répétition X) apparait.
	>	<b>N.B.:</b> Vous pouvez également utiliser « Step & Repeat Y » (Etape & Répétition Y) pour effectuer es déposes sur plusieurs pièces d'une série. Reportez-vous à la section « Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 pour des informations détaillées sur les deux commandes « Step & Repeat » (Etape & Répétition).
2	X-	<ul> <li>Déplacez l'aiguille de dépose jusqu'à la première pièce de la série, puis créez un repère. Reportez-vous à la section « Comment créer un repère » à la page 77, selon le besoin.</li> </ul>
3		<ul> <li>Cliquez sur la commande « FIND MARK » (Rechercher un repère), puis entrez le numéro du repère créé à l'étape 2.</li> </ul>
4		<ul> <li>Cliquez sur les autres commandes, puis entrez les paramètres qui conviendront à la série. Reportez-vous à la section « Annexe A, Référence des fonctions des commandes » à la page 129 pour des informations détaillées sur les commandes.</li> </ul>
5	END	Cliquez sur « END PROGRAM » (Terminer le programme) pour terminer le programme.
6		Testez le programme et faites des ajustements jusqu'à ce que le programme

A	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	10	1				
2	Dispense Dot Setup	0.5	0.1				
3	Dispense End Setup	100	5	5			
4	Step & Repeat Start						
5	Label	1					
6	Dispense Dot	0	0	0			
7	Dispense Dot	10	0	0			
8	Dispense Dot	20	0	0			
9	Step & Repeat X	10	10	2	2	1	10001
10	End Program						
11							

fonctionne correctement.

# Comment désactiver des déposes pour des pièces spécifiques dans une série

Vous pouvez utiliser l'icône « Step & Repeat Block » (Blocage étape & répétition) pour désactiver ou activer la dépose pour des pièces spécifiques dans une série.

**N.B.**: Utilisez les commandes « Etape & Répétition » pour créer un programme qui dépose la même forme sur plusieurs pièces dans une série. Reportez-vous à la section « Comment effectuer des déposes sur plusieurs pièces dans une série » à la page 75.

### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- Le système est en mode CCD.
- ☐ Plusieurs pièces sont correctement positionnées sur la plaque de fixation.
- ☐ Le bon programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour la série sur la plaque de fixation est ouvert.

#	Clic	Etape
1	Program	Assurez-vous que l'écran « Program » (Programme) est ouvert.
2	• • •	• Cliquez sur l'icône « STEP & REPEAT BLOCK » (Blocage Étape & Répétition).
	• • • •	La fenêtre « Run Block Select » (Exécuter le choix de blocage) apparait.
3	er han head untert	<ul> <li>Pour désactiver la dépose pour des pièces spécifiques, cliquez sur les emplacements des pièces dans la fenêtre. Les sélections deviennent rouges quand elles sont désactivées.</li> </ul>
	• • •	- Vert : Activé
		- Rouge : Désactivé
	X 2027/93 Y 2224103 Block No	• Laissez la fenêtre « Run Block Select » (Exécuter le choix de blocage) ouverte lors des déposes.
		<b>N.B.:</b> Reportez-vous à la section « Fonction des icônes dans la fenêtre « Run Block Select » (Exécuter le choix de blocage) » ci-dessous pour connaître la fonction des icônes de la fenêtre « Run Block Select » (Exécuter le choix de blocage).
4		<ul> <li>A la fin des déposes, refermez la fenêtre « Run Block Select » (Exécuter le choix de blocage). Le système efface toutes les sélections désactivées.</li> </ul>

### Fonction des icônes dans la fenêtre « Run Block Select » (Exécuter le choix de blocage) »


Nom de l'icône	Icône	Fonction
Rafraîchir	*	Permet de rafraîchir la fenêtre.
Sélectionner « Entity » (Entité)		Permet de sélectionner un groupe de blocages
Annuler la sélection	(X)	Permet d'annuler les sélections.
Alterner le choix		Permet d'activer ou de désactiver un blocage sélectionné.
Exécuter le choix de blocage	<b>^</b>	Permet d'exécuter les blocages actuellement sélectionnés et activés.

### Comment créer un repère

Reportez-vous à la section « A propos des repères » à la page 27 pour une explication des repères. Si vous souhaitez utiliser des points repères dans un programme pour vérifier l'orientation d'une pièce, créez au moins deux repères.

### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Si l'aiguille ou l'un des éléments de la tête de l'axe Z a été changé, répétez le réglage et le calibrage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot » à la page 55.
- Le système est en mode CCD.



### Comment créer un repère (suite)

**Etape** 

8



• Cliquez sur une fiche dans la Bibliothèque des repères pour enregistrer le repère, ensuite cliquez sur « TEMPLATE » (Modèle) lorsque la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle) apparait.


Le système enregistre l'image dans la Bibliothèque de repères.


N.B.: Si de nombreuses zones de la pièce ressemblent au repère que vous avez enregistré, vous pouvez affiner la façon dont la caméra recherche et évalue le repère. Cliquez sur AREA (Zone) et reportez-vous à la section « Comment améliorer la précision des recherches des repères » ci-dessous pour plus d'informations.

Vous pouvez spécifier n'importe quelle repère dans la Bibliothèque des repères, dans une commande "Find mark", "Fiducial Mark" ou "Trig Mark", en entrant le numéro du repère (No) dans la fenêtre 'Parameter Input". Reportez-vous aux procédures suivantes pour des informations sur l'utilisation des repères :

- « Comment utiliser des repères ou des points repères dans un programme » à la page 81
- « Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) » à la page 82

#### Image de référence






### Création d'un groupe de repères

Pour une commande Find Mark (trouver un repère) ou Fiducial Mark (repère de référence), le système peut rechercher un groupe d'images de repères sélectionné par l'utilisateur, puis choisir la meilleure image. Vous pouvez associer à l'image originale un groupe d'images de repères avec différents paramètres d'éclairage et scores. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour le réglage XY de l'aiguille : Une image de repère avec aiguille propre peut être regroupée avec des images où l'aiguille est salie afin d'améliorer les performances d'une action de réglage XY de l'aiguille.


### **PRÉREQUIS**

- ☐ Le système est en mode CCD.
- □ Les images de repère que vous souhaitez regrouper sont enregistrées dans la bibliothèque de repères (Mark Library).





- Faites un clic droit sur l'image du repère originale que vous souhaitez regrouper avec d'autres images, puis sélectionnez PROPERTY (propriété) pour ouvrir la fenêtre Template Match (correspondance de modèles).
- Dans le champ GROUP, saisissez un numéro pour le groupe (1, dans cet exemple). Répétez cette étape pour chaque image que vous souhaitez ajouter au groupe.
  - N.B.: Pour que le système utilise les paramètres associés à chaque repère (score, lumière, etc.), cochez l'option Image Group Light dans la page 2 de la fenêtre Expert. Lorsque cette option est activée, la réactivité du système est moindre. Voir « Affichage des paramètres Expert » à la page 47.






### Comment améliorer la précision des recherches des repères

Si de nombreuses zones d'une pièce ressemblent au repère que vous avez enregistré, vous pouvez utiliser la fonction Area (Zone) de la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle) pour affiner la facon dont la caméra évalue ces zones par rapport à l'image du repère enregistré. Cela permet d'augmenter la précision de la recherche de repère du système.

N.B.: Le logiciel complémentaire OptiSure en option propose des fonctions avancées de manipulation d'images de repères enregistrés permettant au système de les retrouver plus rapidement et plus précisément. Reportez-vous à la section « Logiciel OptiSure » à la page 121 pour les références du kit OptiSure. Reportez-vous au manuel de l'OptiSure pour les instructions de fonctionnement.

#### **PRÉREQUIS**

- ☐ Le système est en mode CCD.
- ☐ Le repère que vous souhaitez affiner est sauvegardé dans la Bibliothèque de repères.



Reportez-vous à la section « Fenêtres Concordance modèle et Zone » à la page 41 pour utiliser la fenêtre « Area » (Zone) pour affiner la façon dont la caméra recherche et évalue l'image par rapport à d'autres zones similaires de la pièce.

# Comment utiliser des repères ou des points repères dans un programme

Utilisez la commande Repère dans un programme comme suit :

- Pour confirmer la présence ou l'absence d'une pièce.
- Pour confirmer que la bonne pièce est présente.
- Pour vérifier la position XY d'une pièce.

Utilisez deux points de repère dans un programme comme suit :

- Pour déplacer l'aiguille de dépose jusqu'à une zone cible spécifique sur la pièce.
- Pour vérifier l'orientation XY d'une pièce. Le système ajuste automatiquement le programme pour compenser tout changement d'orientation.

#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- Le système est en mode CCD.


#	Clic	Etape
1		<ul> <li>Déterminez si vous devez créer un seul repère ou deux et ensuite créez les repères. Reportez-vous à la section « Comment créer un repère » à la page 77 pour la procédure de la création des repères.</li> </ul>
2	X-   Y+   X-   Z-   Z+	<ul> <li>Entrez une commande « Find Mark » (Rechercher un repère) ou deux commandes « Find Fiducial Mark » (Rechercher un point repère) au début d'un programme.</li> </ul>
3		<ul> <li>Si le programme comporte une commande « Step &amp; Repeat » (Etape &amp; Répétition), utilisez les commandes « Ajustement de repère » ou « Ajustement de point repère ».</li> </ul>
4		Reportez-vous à l'exemple de programme ci-dessous pour des directives.

Α 4	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	0	0				
2	Label	1					
3	Find Mark	158.896	30.442	46.555	19		
4	Step & Repeat X	5	5	5	5	1	10001
5	Label	2					
6	Mark Adjust						
7	Dispense Dot	113.389	38.39	50.938			
8	Dispense Dot	113.224	38.394	50.938			
9	Step & Repeat X	5	5	5	5	1	10002
10	End Program						

Α₄	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	20	1				
2	Label	1					
3	Fiducial Mark	0	0	0	1		
4	Fiducial Mark	0	0	0	2		
5	Line dispense Setu	0.5	2	0.6	1.5	3	0.7
6	Dispense End Setu	100	5	5			
7	Line Speed	10					
8	Line Start	0	0	0			
9	Line Passing	10	0	0			
10	Line End	0	10	0			
11	Step & Repeat X	10	10	2	2	1	10001
12	End Program						
13							

# Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition)

Lors de la dépose sur plusieurs pièces dans une série, vous pouvez utiliser les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle pour garantir une dépose correcte sur toutes les pièces légèrement tournées, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. Si l'orientation XY d'une pièce est légèrement tournée, le système ajuste automatiquement les décalages du programme pour compenser.



Exemples de pièces légèrement tournées dans une série ; utilisez les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle pour permettre au système de vérifier l'orientation XY de chaque pièce dans une série et d'ajuster automatiquement la trajectoire de dépose pour les pièces tournées.

### Il y a deux façons d'utiliser cette capacité ; choisissez la meilleure méthode pour votre application :

Numéro de méthode	Commentaires	Reportez-vous à :	
Méthode 1	<ul> <li>Nécessite plus de temps de programmation</li> <li>Nécessite plus de temps pour que le système puisse rechercher des repères</li> </ul>	« Méthode 1 : Utilisation de huit repères de déclenchement (précision maximale) » à la page 83	
	Plus précis		
Méthode 2	<ul> <li>Nécessite moins de temps de programmation</li> <li>Nécessite moins de temps pour que le système puisse rechercher des repères</li> </ul>	« Méthode 2 : Utilisation de deux repères de déclenchement (plus rapide) » à la page 89	
	Moins précis		

#### N.B.:

- Utiliser les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle uniquement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) (pour la dépose sur une série).
- Lorsque les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle sont utilisées, le paramètre « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour la trajectoire doit être défini sur « S Path » (Trajectoire en S).

# Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) (suite)

### Méthode 1 : Utilisation de huit repères de déclenchement (précision maximale)


### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- Le système est en mode CCD.
- ☐ Plusieurs pièces sont correctement positionnées sur la plaque de fixation.

## Aperçu de l'utilisation de huit repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition)

Les tâches suivantes sont nécessaires pour utiliser les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle pour créer un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) qui permettra au système de (1) vérifier l'orientation XY de chaque pièce dans une série et (2) d'ajuster la dépose en conséquence :

- Création et sauvegarde d'images repères de chaque côté d'une zone rectangulaire sur la pièce. Pour chaque repère, vous devrez connaître ses valeurs de largeur et de hauteur.
- Réglage de la plage de recherche pour chaque repère sélectionné dans les plans horizontaux, puis pour chaque repère sélectionné dans les plans verticaux. Voir l'illustration ci-dessous pour une explication de l'emplacement des repères horizontaux et verticaux.
- Entrer correctement les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle dans le programme de dépose.




Sélection correcte des emplacements des huit repères horizontaux et verticaux sur une pièce dans une série

### Pour créer quatre repères horizontaux de déclenchement et définir le périmètre de sélection

#	Clic	Etape	Image de référence
1	Camera	Cliquez sur CAMERA pour aller à l'écran Caméra.	
2		Effectuez une mise au point de l'image. Reportez-vous à « Caméra » à la page 17, si nécessaire, pour obtenir des instructions sur la mise au point de la caméra.	
3	Lens	<ul> <li>Cliquez sur LENS (Lentille) et réglez le paramètre SHUTTER (Obturateur) aussi bas que possible tout en vous assurant que vous pouvez toujours voir clairement la pièce.</li> </ul>	Company   Comp
4	Center	<ul> <li>Cliquez sur « CENTER » (Centrer) pour centrer l'image de la pièce dans le champ de la caméra.</li> <li>Important : La caméra doit être centrée avec précision sur la pièce car les valeurs de décalage sont calculées automatiquement.</li> </ul>	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
5	Set Mark	Cliquez sur « SET MARK » (Définir un repère), cliquez et faites glisser les réticules du carré rouge au-dessus de la première cible horizontale sur la pièce, puis cliquez et faites glisser les bords du carré rouge pour positionner le carré autour de la cible.	<b>→</b>
6		<ul> <li>Double-cliquez sur les réticules au centre du rectangle rouge puis entrez les valeurs souhaitées pour « Width » (Largeur) et « Height » (Hauteur).</li> <li>N.B.: Pour les repères horizontaux, la valeur de « Width » (Largeur) peut être plus petite, mais la valeur « Height » (Hauteur) doit être assez grande pour que le système puisse trouver le repère.</li> <li>Notez ces valeurs pour une utilisation</li> </ul>	Center X Center Y  S19:5 239.5 Center  Width Height   539   479 Unit: Pixel
7	> Template	ultérieure.  Cliquez sur une fiche dans la Bibliothèque des repères pour enregistrer le repère, ensuite cliquez sur « TEMPLATE » (Modèle) lorsque la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle) apparait.	The control of the

### Pour créer quatre repères horizontaux de déclenchement et définir le périmètre de sélection (suite)



Pour créer quatre repères verticaux de déclenchement et définir le périmètre de sélection

définir les repères verticaux.



#### Pour créer quatre repères verticaux de déclenchement et définir le périmètre de sélection (suite)

#### Clic **Etape** Image de référence 3 • Double-cliquez sur les réticules au \_ 🗆 X centre du rectangle rouge puis entrez Center X Center \ les valeurs pour « Width » (Largeur) et Center « Height » (Hauteur). N.B.: Pour les repères horizontaux, la valeur de « Height » (Hauteur) peut être OK Cancel plus petite, mais la valeur de « Width » (Largeur) doit être assez grande pour que le système puisse trouver le repère. • Notez ces valeurs pour une utilisation ultérieure. 4 Cliquez sur une fiche dans la Bibliothèque des repères pour enregistrer le repère, ensuite cliquez sur « TEMPLATE » (Modèle) lorsque Template la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle) apparait. res Chadra Minter Printer (ICF Kade FF Sector 2 5 • Cliquez sur « RANGE » (Périmètre) - U × Range pour définir la façon dont le système recherche le repère. Center Double-cliquez à nouveau au centre du repère, puis entrez les mêmes valeurs de « Width » (Largeur) et de « Height » Cancel (Hauteur) que celles saisies à l'étape 3. N.B.: Pour une meilleure précision, assurez-vous que les valeurs de Range OK « Width » (Largeur) et de « Height » (Hauteur) sont les mêmes pour « Set Mark » (Définir un repère) et « Range » (Périmètre). · Cliquez sur OK. • Cliquez à nouveau sur « RANGE » (Périmètre) pour enregistrer. 6 • Avec la caméra centrée sur la pièce, répétez les étapes 1 à 5 pour les trois autres repères situés dans les plans Repères 5 verticaux (numéros 6, 7 et 8 sur l'image verticaux (5, 6, 7, 8) de référence). Les huit repères sont maintenant sauvegardés dans la Bibliothèque des repères. Ces huit repères peuvent être utilisés comme repères de

7


 Continuez à la section « Pour utiliser huit repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) » à la page 87.

Progress Castra Statutory System (DOP Made 27 Sept. 2000)

déclenchement dans le programme de dépose « Step & Repeat » (Etape &

Répétition).

Pour utiliser huit repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition)



## Pour utiliser huit repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) (suite)

	Α∠	Command	1	2	3	4	5	6
•	1	Camera Trigger	100					
	2	Label	1					
	3	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	3	0.319	0.02
	4	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	4	-0.399	-0.02
	5	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	3	0.319	0.02
	6	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	4	-0.399	-0.02
	7	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	3	0.319	0.02
	8	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	4	-0.399	-0.02
	9	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	3	0.319	0.02
	10	Trig Mark	368.522	86.578	58.391	4	-0.399	-0.02
	11	Step & Repeat X	-0.298	30.382	1	9	2	10001
	12	Z Clearance Setup	5	1				
	13	Label	2					
	14	Rectangle Adjust						
	15	Line Start	318.212	83.413	88.297			
	16	Line Passing	318.912	83.44	88.297			
	17	Line Passing	318.902	83.932	88.297			
	18	Line Passing	318.24	83.9	88.297			
	19	Line End	318.212	83.413	88.297			
	20	Step & Repeat X	-0.298	30.382	1	9	2	10002
	21	End Program						

Exemple de programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour repères de déclenchement utilisant la méthode 1 (précision maximale)

# Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) (suite)

### Méthode 2 : Utilisation de deux repères de déclenchement (plus rapide)

### **PRÉREQUIS**


- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- ☐ Le système est en mode CCD.
- ☐ Plusieurs pièces sont correctement positionnées sur la plaque de fixation.

### Pour créer deux repères de déclenchement

#	Clic	Etape	Image de référence
1	Camera	Cliquez sur CAMERA pour aller à l'écran Caméra.	
2		<ul> <li>Effectuez une mise au point de l'image.</li> <li>Reportez-vous à « Caméra » à la page 17,</li> <li>si nécessaire, pour obtenir des instructions</li> <li>sur la mise au point de la caméra.</li> </ul>	
3	Lens	<ul> <li>Cliquez sur LENS (Lentille) et réglez le paramètre SHUTTER (Obturateur) aussi bas que possible tout en vous assurant que vous pouvez toujours voir clairement la pièce.</li> </ul>	
4	Center	Cliquez sur « CENTER » (Centrer) pour centrer l'image de la pièce dans le champ de la caméra.      Important : La caméra doit être centrée avec précision sur la pièce car les valeurs de décalage sont calculées automatiquement.	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
5	Set Mark	<ul> <li>Cliquez sur « SET MARK » (Définir un repère), cliquez et faites glisser les réticules du carré rouge au-dessus de la première cible sur la pièce, puis cliquez et faites glisser les bords du carré rouge pour positionner le carré autour de la cible.</li> </ul>	<b>→</b>
6	> Template	Cliquez sur une fiche dans la Bibliothèque des repères pour enregistrer le repère, ensuite cliquez sur « TEMPLATE » (Modèle) lorsque la fenêtre « Template Match » (Concordance modèle) apparait.	
7		Répétez les étapes 5 à 6 pour créer un deuxième repère sur la pièce.	
8		<ul> <li>Continuez à la section « Pour utiliser deux repères de déclenchement dans un programme « Step &amp; Repeat » (Etape &amp; Répétition) » à la page 90.</li> </ul>	

### Méthode 2 : Utilisation de deux repères de déclenchement (plus rapide) (suite)

Pour utiliser deux repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition)



### Méthode 2 : Utilisation de deux repères de déclenchement (plus rapide) (suite)

Pour utiliser deux repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) (suite)

A	<b>4</b> z	Command	1	2	3	4	5	6
1		Camera Trigger	10					
2		Label	1					
3		Trig Mark	222.399	200.896	78.562	38	-5.597	-0.706
4		Trig Mark	222.399	200.896	78.562	39	5.218	-0.118
5		Step & Repeat X	10	0	5	5	2	10001
6		Z Clearance Setup	5	1				
7		Rectangle Adjust						
8		Label	2					
9		Dispense Dot	184.409	158.422	77.201			
1	0	Dispense Dot	190	158.422	77.201			
1	1	Dispense Dot	150	158.422	77.201			
1	2	Step & Repeat X	10	0	5	5	2	10001
1	3	End Program						
1	4							

Exemple de programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour repères de déclenchement utilisant la méthode 2 (plus rapide)

# Comment utiliser les repères pour effectuer des déposes sur une pièce lisse

La commande « Edge Adjust » (Ajustement des bords) est nécessaire lorsque vous devez créer un programme de dépose pour une pièce qui présente l'un des défis suivants :

- Très grands angles arrondis
- Aucune caractéristique évidente pour la création d'une image repère

### **PRÉREQUIS**


- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- Le système est en mode CCD
- □ Pour apprendre à utiliser cette fonction, dessinez un rectangle noir aux angles très arrondis sur une feuille de papier blanc et utilisez-le comme modèle.



### Aperçu des déposes sur des pièces sans caractéristiques


Les tâches suivantes sont nécessaires pour créer un programme de dépose sur des pièces très lisses :

- Création et sauvegarde d'images repères sur deux bords d'une zone rectangulaire. Pour chaque repère, vous devrez entrer les valeurs de largeur (Width) et de hauteur (Height).
- Réglage de la plage de recherche pour chaque repère.
- Utilisation correcte des commandes Find Mark (Rechercher un repère) et Edge Adjust (Ajustement des bords) dans le programme de dépose.



# Comment utiliser les repères pour effectuer des déposes sur une pièce lisse (suite)

### Créer des repères horizontaux et verticaux sur une pièce lisse




# Comment utiliser les repères pour effectuer des déposes sur une pièce lisse (suite)

### Créer des repères horizontaux et verticaux sur une pièce lisse

#	Clic	Etape	Image de référence
8		<ul> <li>Répétez les étapes 3 à 7 pour créer le repère horizontal 2.</li> </ul>	2
		<ul> <li>Répétez les étapes 3 à 5 pour créer les repères verticaux 3 et 4. Cet exemple utilise 40 pour la largeur (Width) et 20 pour la hauteur (Height).</li> </ul>	$3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 1$
9		<ul> <li>Continuez à la section « Pour utiliser la commande « Edge Adjust » (Ajustement des bords) dans un programme » à la page 94.</li> </ul>	

### Pour utiliser la commande « Edge Adjust » (Ajustement des bords) dans un programme



Α	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	0	1				
2	Label	3					
3	Find Mark	204.714	123.315	16.755	41		
4	Find Mark	222.827	123.14	16.755	42		
5	Find Mark	189.206	135.573	16.755	45		
6	Find Mark	189.312	149.97	16.755	46		
7							
8							
9	Label	4					
10	Edge Adjust						
11	Line Start	153.823	122.336	80.685			
12	Line Passing	201.534	122.052	80.685			
13	Arc Point	204.098	122.681	80.685			
14	Line Passing	206.437	124.442	80.685			
15	Arc Point	207.489	126.021	80.685			
16	Line Passing	208.152	128.493	80.685			
17	Line End	208.488	161.521	80.685			
18							
19	End Program						

Exemple de programme utilisant la commande « Edge Adjust » (Ajustement des bords) et quatre commandes « Find Mark » (Rechercher un repère)

Les commandes « Mark Follow » (Suivi repère) et « Mark Follow Offset » (Décalage suivi repère) sont nécessaires lorsque vous souhaitez que le système effectue des déposes le long d'une ligne courbe.

#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- Le système est en mode CCD
- □ Pour apprendre à utiliser cette fonction, tracez une ligne épaisse et légèrement incurvée sur une feuille de papier blanc et utilisez-la comme modèle.

### Aperçu des déposes le long d'une ligne courbe

Les tâches suivantes sont nécessaires pour permettre au système d'effectuer correctement des déposes le long d'une ligne courbe :

- Création et sauvegarde d'une image repère d'un segment de la ligne. Vous devez également connaître la longueur de la ligne.
- Réglage de la plage de recherche pour les images repères.
- Utilisation correcte des commandes « Find Mark » (Rechercher un repère), « Mark Follow » (Suivi de repères) et
   « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) dans un programme de dépose.

### Pour créer une image repère pour une ligne courbe

#	Clic	Etape	Image de référence
1	Camera	<ul> <li>Cliquez sur l'onglet CAMERA pour aller à l'écran Caméra.</li> </ul>	
2		Effectuez une mise au point sur l'image. Si nécessaire, reportez-vous à la section « Caméra » à la page 17 pour obtenir des instructions sur la mise au point de la caméra.	
3	Set Mark >	<ul> <li>Cliquez sur « SET MARK » (Définir un repère), puis cliquez et faites glisser un rectangle rouge sur le premier segment de ligne cible sur la pièce.</li> </ul>	The state of the s
		N.B.: Dans cet exemple, le repère est créé à environ 2 à 3 mm du côté gauche de la ligne, pour permettre au système de trouver le repère dans les limites de la plage spécifiée quand on change de pièce.	7 8 9 0 cm 4 8 8 - cm 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4		Double-cliquez sur les réticules au centre du rectangle rouge puis entrez les valeurs souhaitées pour « Width » (Largeur) et « Height » (Hauteur) (20 et 60 dans cet exemple).	Center X Center Y  141 115 Center  Width Height 20 60 Unit: Pixel
	ОК	<ul> <li>Cliquez sur OK pour enregistrer les valeurs.</li> </ul>	OK Cancel

Pour créer une image repère pour une ligne courbe (suite)




## Pour utiliser « Mark Follow » (Suivi de repères) et / ou « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) dans un programme


Dans cet exemple, la commande « Step & Repeat X » (Étape & Répétition X) est utilisée pour permettre au système d'effectuer des déposes le long de la ligne courbe.

### **PRÉREQUIS**

□ Vous avez terminé la section « Pour créer une image repère pour une ligne courbe » à la page 95.




Pour utiliser « Mark Follow » (Suivi de repères) et / ou « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) dans un programme (suite)



 Insérez une commande « Find Mark » (Rechercher un repère) pour le repère que vous avez créé lors de la procédure précédente. Veillez à entrer le N° du repère (Mark No).

 Insérez une commande « Step & Repeat X » (Étape & Répétition X) et spécifiez les paramètres pour cet exemple :




- Les valeurs pour « X OFFSET » (Décalage X) et « Y OFFSET » (Décalage Y) représentent la longueur et l'orientation (horizontale ou verticale) de la ligne.
- La valeur de « COLUMNS (X) » (COLONNES (X)) détermine le nombre de fois que vous souhaitez que la caméra examine la ligne et fasse des ajustements.
- Pour ROW (Ligne), entrez 1.
- Pour LABEL (Etiquette), entrez 1.

**N.B.:** La valeur de « X Offset » (Décalage X) multipliée par le nombre de « Columns » (Colonnes) ne peut pas être supérieure à la longueur totale de la ligne. Comme il n'y a qu'une seule ligne, le paramètre « S. Path / N. Path » (Trajectoire S. / Trajectoire N.) n'a aucune incidence.





 Déplacez la caméra vers le côté gauche de la ligne courbe et entrez une commande « Line Start » (Début de ligne).






- Sélectionnez la commande « Find Mark » (Rechercher un repère) créée précédemment (ligne 4 dans cet exemple).
- Cliquez sur MOVE (Déplacer).







- Dans la prochaine adresse vide (ligne 9 dans cet exemple), insérez une commande « Line Passing » (Passage de ligne).
- Entrez les mêmes coordonnées que celles utilisées dans la commande « Find Mark » (Rechercher un repère) (ligne 4 dans cet exemple).



Pour utiliser « Mark Follow » (Suivi de repères) et / ou « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) dans un programme (suite)



Pour utiliser « Mark Follow » (Suivi de repères) et / ou « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) dans un programme (suite)




12 Program • Retournez à l'écran « PROGRAM » (Programme) et ensuite cliquez sur « RUN » (Exécution) pour tester le programme.

Le système doit aller sur l'image « Find Mark » (Rechercher un repère) créée pour ce programme, puis exécuter la commande « Step & Repeat X » (Étape & Répétition X) dans la direction « X » 42 fois, à un intervalle de 3 mm à chaque fois. Chaque commande « Step & Repeat X » (Étape & Répétition X) s'aligne sur le centre de la ligne. Une fois cette opération terminée, le système effectue des déposes le long de la ligne, en suivant la courbe.

#### N.B.:

- Cliquez sur « VIEW » (Visualiser) si vous souhaitez voir la forme avant de
- Parce que la ligne pour cet exemple est assez droite, ce programme fonctionne à ce stade avec seulement une commande « Mark Follow » (Suivi repère). Pour les courbes plus prononcées, la commande « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) est nécessaire. Passez à l'étape suivante pour obtenir une explication sur la façon d'utiliser la commande « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) pour les courbes plus accentuées.



Si nécessaire pour une ligne avec une courbe plus prononcée:

- Insérez une commande « MARK FOLLOW OFFSET » (Décalage suivi de repères) et saisissez les valeurs de décalage X ou Y à appliquer à toutes les commandes situées en dessous.
- Insérez des commandes « MARK FOLLOW OFFSET » (Décalage suivi de repères) supplémentaires si nécessaire pour obtenir le résultat de dépose

## souhaité.

#### N.B.:

- Pour supprimer l'effet d'une commande « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères), entrez une autre commande « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) avec les valeurs X et Y définies à 0.
- Si vous testez cet exemple en utilisant une courbe peu prononcée, vous devrez peut-être le recréer en utilisant une courbe plus prononcée.



Pour utiliser « Mark Follow » (Suivi de repères) et / ou « Mark Follow Offset » (Décalage suivi de repères) dans un programme (suite)

Α 4	Command	1	2	3	4	5	6	
1	Z Clearance Setup	0	1					
2	Camera Trigger	30	1	0	0			
3	Label	1						
4	Find Mark	169.194	95.027	16.755	20			
5	Step & Repeat X	3	3	42	1	2	10001	
6								
7	Label	2						
8	Line Start	167.892	95.007	16.755				
9	Mark Follow	1						
10	Line Passing	169.194	95.027	16.755				
11	Mark Follow Offset	0	1					
12	Line Passing	172.194	95.027	16.755				
13	Mark Follow Offset	0	0					
14	Line Passing	175.194	95.027	16.755				
15	Line Passing	178.194	95.027	16.755				
16	Line Passing	181.194	95.027	16.755				
17	Line Passing	184.194	95.027	16.755				
18	Line Passing	187.194	95.027	16.755				
19	Line Passing	190.194	95.027	16.755				
20	Line Passing	193.194	95.027	16.755				
21	Line Passing	196,194	95.027	16.755				

Exemple de programme utilisant les commandes « Find Mark » (Rechercher un repère), « Mark Follow » (Suivi repère) et « Mark Follow Adjust » (Ajustement suivi repère)

# Comment utiliser le laser pour mesurer et ajuster le dégagement Z (Systèmes équipés de laser uniquement)

Le laser peut lire la distance entre l'aiguille et un point sur la pièce. Si la distance change entre les pièces, le système ajuste la dépose en conséquence.

#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- Le système est en mode CCD.

#### Clic • Ouvrez ou créez le programme pour la pièce. 1 Program Double-cliquez • Insérez une commande « LASER HEIGHT » (Hauteur de laser). Cette commande sur l'adresse et amène le laser à mesurer la hauteur d'un point (ou des points) sur la pièce. sélectionnez « LASER N.B.: Dans l'exemple ci-dessous, les points à mesurer sont des Points de dépose. HEIGHT » (Hauteur de laser) à partir du menu déroulant. 3 • Cliquez sur « LASER ADJUST » (Ajustement laser) pour insérer la commande qui amène le laser à lire les hauteurs des mêmes points sur chaque pièce et à ajuster les déposes en conséquence.

A 4	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	0	0				
2	Dispense Dot Setu	0	0				
3	Dispense End Setu	0	0	0			
4	Laser Height	0	0	0	0		
5	Laser Adjust	1					
6	Dispense Dot	1	1	1			
7	Dispense Dot	1	2	1			
8	Dispense Dot	2	2	1			
9	Dispense Dot	2	1	1			
10	End Program						

# Comment régler la purge automatique, programmer les limites des cycles, ou les limites de la durée de vie des fluides

L'écran « System Setup » (Réglage du système) les fonctions automatisés suivantes peuvent être appliquées à n'importe quel programme. Ces fonctions ne fonctionnent correctement que si les conditions suivantes sont satisfaites:

- La case « Enable » (Activé) pour la fonction est cochée.
- Le programme est verrouillé (reportez-vous à la section « Comment verrouiller et déverrouiller un programme » à la page 71).

Fonction	Capture d'écran	Description
Purge automatique	Auto Purge Interval 10	Si « Auto Purge » (Purge automatique) est activée, le système accomplit une purge automatique dans la position de rangement en utilisant les valeurs saisies pour « Interval » (Intervalle) et « Duration » (Durée) :
	Duration 1	Interval (Intervalle): Le temps que le système doit rester inactif (le bouton « START » (Démarrage) du robot non appuyé) avant que ne démarre la purge automatique.
		Duration (Durée): La durée des purges du système par intervalles de 1 seconde.
		<b>EXEMPLE :</b> Si « Auto Purge » (Purge automatique) est activée avec les valeurs indiquées à gauche, le système effectue automatiquement une dépose de fluide pendant 1 seconde toutes les 10 secondes dans la position d'attente spécifiée.
		<b>NOTE:</b> When Auto Purge is enabled, the jog buttons are disabled. If Auto Purge and Lock Program are enabled, the Move button is disabled.
Limite des cycles	Run Limit Amount 0	Si « Run Limit » (Limite des cycles) est activée pour un programme, le nombre de fois que le système exécute un programme (appelé un cycle du programme) est limité aux valeurs entrées pour « Amount » (Quantité) et « Count » (Décompte) :
	Count 0	Amount (Quantité): Définit le nombre de fois qu'un programme peut être exécuté.
	Eliable Reset	Count (Décompte): Affiche le nombre de fois qu'un programme a été exécuté.
		Pour remettre à zéro « Count » (Décompte), cliquez sur « RESET » (Réinitialiser).
Durée de vie des fluides	Fluid Working Life Max Duration 0 Minute	Si « Fluid Working Life » (Durée de vie des fluides) est activée, cela permet de définir le nombre de minutes maximum qu'un fluide doit rester dans le système (également désigné durée de vie en pot). Lorsque la valeur entrée pour « Max Duration » (Durée max) est atteinte, le système fournit une indication, mais n'arrête pas l'opération.
	Enable Reset	Pour remettre à zéro « Max Duration » (Durée max), cliquez sur « RESET » (Réinitialiser).

### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Le programme auquel vous souhaitez appliquer les réglages de purge automatique, de limite de cycle ou de durée de vie de fluide, est complet et fonctionne correctement.


#	Clic	Etape
1	Program >	Cliquez sur « PROGRAM > OPEN » (Programme > Ouvrir) pour ouvrir le programme à actualiser.
2	System Setup  Open	<ul> <li>Cliquez sur « SYSTEM SETUP » (Réglage du système), puis cliquez sur « OPEN » (Ouvrir).</li> </ul>
3		<ul> <li>Reportez-vous au tableau ci-dessus pour entrer les réglages pour « Auto Purge » (Purge automatique), « Run Limit » (Limite de cycle) ou « Fluid Working Life » (Durée de vie de fluide).</li> </ul>
4	▼ Enable	<ul> <li>Cliquez sur la case « ENABLE » (Activé) pour la fonction que vous souhaitez activer pour le programme ouvert.</li> </ul>
5		<ul> <li>Verrouillez le programme (reportez-vous « Comment verrouiller et déverrouiller un programme » à la page 71).</li> </ul>
6	Reset	<ul> <li>Pour relancer un cycle de programme lorsque les valeurs de « Run Limit » (Limite de cycle) ou de « Fluid Working Life » (Durée de vie de fluide) ont été dépassées, répétez les étapes 1 et 2, entrez le mot de passe, puis cliquez sur « RESET » (Réinitialiser).</li> </ul>

# Comment utiliser le décalage de point pour ajuster tous les points dans un programme

Vous pouvez cliquer sur l'icône « Point Offset » (Décalage de point) pour actualiser tous les points dans un programme lorsque la position d'une pièce a été changée.

#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Le programme à actualiser était le bon programme et fonctionnait correctement avant que le changement de la position de la pièce.



**EXEMPLE:** Les coordonnées XYZ d'un point étaient 1, 2, et 3. Les nouvelles coordonnées XYZ de ce même point sont désormais 6, 7, et 8. Le degré de décalage pour chaque point correspond à 5, vous entrez donc « 5 » dans les champs X, Y, et Z dans la fenêtre « Offset » (Décalage).

**N.B.**: « Unité : mm » indique l'unité de mesure utilisée dans les commandes. Cet item n'est pas modifiable.

5 ок

**Empty** 

Cliquez sur OK.

### Comment ajuster les paramètres du PICO à l'aide de DispenseMotion


Vous pouvez utiliser le logiciel DispenseMotion pour modifier à distance les paramètres d'un contrôleur PICO *Toµch* connecté. Les paramètres édités sont stockés sous forme de fichiers « \*.pico » sur le Contrôleur DispenseMotion. La commande Call Pico Touch Parameter est ensuite ajoutée à un programme de dosage pour appliquer les paramètres enregistrés dans un fichier \*.pico.

**N.B.:** Pour que cette fonction soit opérationnelle, le pilote PICO *Toµch* doit être installé sur le contrôleur DispenseMotion. Pour installer le pilote, voir « Annexe J, Installation du pilote PICO » à la page 189.

#### **PRÉREQUIS**


- Un système valve PICO Pμlse® et contrôleur Toμch est correctement installé et connecté au système de dosage automatisé.
- □ Le pilote PICO *Toµch* est installé sur le contrôleur DispenseMotion. Pour installer le pilote, voir « Annexe J, Installation du pilote PICO » à la page 189.


#### Pour créer un nouveau fichier PICO





# Comment ajuster les paramètres du PICO à l'aide de DispenseMotion (suite)

#### Pour modifier un fichier PICO existant










Réglages du contrôleur PICO Toµch modifiables avec le logiciel DispenseMotion

# Comment ajuster les paramètres du PICO à l'aide de DispenseMotion (suite)

### Utilisation de la commande Call Pico Touch Parameter dans un programme

#### **PRÉREQUIS**

- Un système valve PICO Pμ/se et contrôleur Toμch est correctement installé et connecté au système de dosage automatisé.
- □ Les paramètres du PICO *Toµch* sont enregistrés dans un fichier « \*.pico » comme décrit dans les deux procédures précédentes.



2 **хххххххх >** ок

 Dans le champ « FILE NUMBER » (Numéro de fichier), entrez le nom du fichier « \*.pico » qui contient les paramètres du PICO Toµch que vous souhaitez que le système utilise.

**N.B.**: Les données saisies pour le numéro de fichier doivent correspondre exactement au nom du fichier « \*.pico ».

• Cliquez sur OK pour enregistrer.

**N.B.:** Plusieurs commandes Call Pico Touch Parameter peuvent coexister dans le même programme. Lorsque le système passe à une nouvelle commande de mise à jour, l'écran du contrôleur *Toµch* se met également à jour. Notez que des temporisations peuvent survenir lors du changement de programme, tant pour le programme en cours que pour la mise à jour de l'écran du contrôleur *Toµch*.



### Changement de programme UltimusPlus avec DispenseMotion

Vous pouvez utiliser le logiciel DispenseMotion pour changer de programme à distance, ainsi que pour ajuster les paramètres du programme si nécessaire, pour un doseur de fluide UltimusPlus connecté. Les programmes de dosage sont configurés dans le logiciel DispenseMotion par le biais de l'icône Pico Touch et de la fenêtre UltimusPlus. La commande UltimusPlus Prog. No. Set est ensuite ajoutée à un programme de dosage pour mettre en œuvre le programme spécifié.


#### N.B.:

- Lorsque vous connectez à la fois un doseur UltimusPlus et un contrôleur PICO *Toµch* au robot, connectez le doseur UltimusPlus avant de connecter le contrôleur *Toµch* et assurez-vous que le doseur UltimusPlus se connecte correctement au robot. Cela vous permet de faire un clic droit sur l'icône Pico Touch pour sélectionner le contrôleur *Toµch* ou le doseur UltimusPlus.
- Pour obtenir des instructions sur la connexion du doseur UltimusPlus à un PC et à un réseau sans fil, reportezvous à l'annexe sur le protocole NX dans le manuel d'utilisation de l'UltimusPlus.
- Si votre système comprend un laser C, pour obtenir des instructions sur l'intégration du laser dans le réseau sans fil, voir « Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C » à la page 192.

#### **PRÉREQUIS**


☐ Un système de dosage UltimusPlus configuré pour utiliser le protocole NX est correctement installé et connecté au système de dosage automatisé.

### Configuration des programmes UltimusPlus dans le logiciel DispenseMotion




### Changement de programme UltimusPlus avec DispenseMotion (suite)


### Configuration des programmes UltimusPlus dans le logiciel DispenseMotion (suite)




### Changement de programme UltimusPlus avec DispenseMotion (suite)

#### Saisie des réglages dans la fenêtre de configuration automatique de l'UltimusPlus








- 1. Sélectionnez la condition a : COUNT (comptage), TIMED (temporisé), ou INPUT (entrée IN1, IN2, etc.).
- 2. Saisir les valeurs PARAMETER D et PROG (programme) en fonction de la condition sélectionnée :
  - Count (Comptage) Lorsque le comptage d est inférieur ou égal (<=) à la valeur du paramètre b, le doseur passe au programme (PROG) désigné c. Cliquez sur SET pour enregistrer la valeur Count saisie.</li>
  - Timed (Temporisé) Lorsque le temps (e) est inférieur ou égal (<=) à la valeur du paramètre (b), le doseur passe au programme (PROG) désigné (c). Cliquez sur SET pour enregistrer la valeur Time saisie.
  - In1, In2, etc. (Entrée In1, In2, etc.) Lorsque le paramètre (5) est réglé sur 1 et que l'entrée est élevée (ON), le doseur passe au programme (PROG) désigné (6). Lorsque le paramètre (5) est réglé sur 0 et que l'entrée est faible (OFF), le doseur passe au programme (PROG) désigné (6). Les numéros de programme désignés pour chaque entrée sont indiqués dans le tableau.
- 3. Si vous souhaitez qu'un message contextuel s'affiche lors d'un changement de programme, cochez l'option POP MESSAGE ①.
- 4. Cliquez sur MODIFY pour valider les modifications. Le tableau de gauche se met à jour pour afficher les valeurs sélectionnées.

### Changement de programme UltimusPlus avec DispenseMotion (suite)

Utilisation des commandes UltimusPlus Prog. No. Set / UltimusPlus Prog. No. Auto dans un programme

#### **PRÉREQUIS**

- □ Un système de dosage UltimusPlus configuré pour utiliser le protocole NX est correctement installé et connecté au système de dosage automatisé.
- □ Les programmes UltimusPlus sont ajoutés/modifiés dans les fenêtres UltimusPlus ou UltimusPlus Auto Setup comme décrit dans la procédure précédente.



#### Etape


- Cliquer sur l'onglet PROGRAM.
- Au début du programme de dosage, doublecliquer sur une ligne d'adresse vide et sélectionner ULTIMUSPLUS PROG. NO. SET ou ULTIMUSPLUS PROG. NO. AUTO.



2 х>

- Si vous avez ajouté la commande UltimusPlus Prog. No Set, procédez comme suit :
  - Dans le champ PROGRAM NUMBER (numéro de programme), saisissez le numéro de programme UltimusPlus que vous souhaitez utiliser.
  - Cliquez sur OK pour enregistrer.
- Si vous avez ajouté la commande UltimusPlus Prog. No Auto, aucune autre action n'est requise car le paramétrage a déjà été effectué précédemment (voir « Saisie des réglages dans la fenêtre de configuration automatique de l'UltimusPlus » à la page 109).

N.B.: Plusieurs commandes UltimusPlus Prog. No. Set / UltimusPlus Prog. No. Auto peuvent coexister dans le même programme. Lorsque le système passe à un nouveau programme de dosage, l'écran du doseur UltimusPlus est en même temps actualisé. Notez que des temps de latence sont possibles lors du passage d'un programme à l'autre, tant pour le programme en cours d'exécution que pour l'actualisation de l'écran du doseur.



or



### Changement de programme 7197PCP-DIN-NX avec DispenseMotion

Vous pouvez utiliser le logiciel DispenseMotion pour changer de programme à distance, ainsi que pour ajuster les paramètres du programme si nécessaire, pour un contrôleur 7197PCP-DIN-NX connecté (utilisé pour contrôler des pompes à cavité progressive 797PCP ou 797PCP-2K). Les programmes de dosage sont configurés dans le logiciel DispenseMotion par le biais de l'icône Pico Touch et de la fenêtre 7197PCP-DIN. La commande 7197PCP-DIN Prog. No. Set est ensuite ajoutée à un programme de dosage pour mettre en œuvre le programme spécifié.


#### N.B.:

- Lors de la connexion d'un contrôleur 7197PCP-DIN-NX et d'un contrôleur PICO *Toµch* au robot, connectez le contrôleur 7197PCP-DIN-NX avant de connecter le contrôleur *Toµch* et assurez-vous que le contrôleur 7197PCP-DIN-NX se connecte correctement au robot. Cela vous permet de faire un clic droit sur l'icône Pico Touch pour sélectionner le contrôleur *Toµch* ou le contrôleur 7197PCP-DIN-NX.
- Pour obtenir des instructions sur la connexion du contrôleur 7197PCP-DIN-NX à un PC et à un réseau sans fil, reportez-vous à l'annexe relative au protocole NX dans le manuel d'utilisation du contrôleur 7197PCP-DIN-NX.
- Si votre système comprend un laser C, pour obtenir des instructions sur l'intégration du laser dans le réseau sans fil, voir « Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C » à la page 192.

#### **PRÉREQUIS**

□ Un système comprenant un contrôleur 7197PCP-DIN-NX et une pompe, configuré pour utiliser le protocole NX, est correctement installé et connecté au système de dosage automatisé.

#### Configuration des programmes 7197PCP-DIN-NX dans le logiciel DispenseMotion




Suite

Purge RPM =

\*

## Changement de programme 7197PCP-DIN-NX avec DispenseMotion (suite)

#### Configuration des programmes 7197PCP-DIN-NX dans le logiciel DispenseMotion (suite)




 Pour utiliser les programmes enregistrés du contrôleur 7197PCP-DIN-NX, voir « Utilisation de la commande 7197PCP-DIN Prog. No. Set dans un programme » à la page 113.

## Changement de programme 7197PCP-DIN-NX avec DispenseMotion (suite)

#### Utilisation de la commande 7197PCP-DIN Prog. No. Set dans un programme

#### **PRÉREQUIS**

- □ Un système comprenant un contrôleur 7197PCP-DIN-NX et une pompe, configuré pour utiliser le protocole NX, est correctement installé et connecté au système de dosage automatisé.
- □ Les programmes du 7197PCP-DIN-NX sont ajoutés/modifiés dans la fenêtre du contrôleur 7197PCP-DIN comme décrit dans la procédure précédente.



## Mise à jour du logiciel

Pour demander la dernière version du logiciel DispenseMotion, rendez-vous sur la page web correspondant à votre système de dosage automatisé Nordson EFD et cliquez sur le lien suivant : <a href="www.nordsonefd.com/DispenseMotion">www.nordsonefd.com/DispenseMotion</a> Les instructions de mise à jour du logiciel sont fournies avec les fichiers de mise à jour du logiciel.

### **Fonctionnement**

Après avoir installé et programmé le système, les seules actions requises de la part de l'opérateur, c'est d'allumer le système, d'exécuter le programme pour la pièce, et d'éteindre le système à la fin de la période de travail.


## Démarrage de routine

#### **ATTENTION**

Suivez les procédures de démarrage et d'arrêt du robot décrites dans ce manuel. Le non-respect de cette procédure peut entraîner la perte des commandes ou des paramètres du programme.

- 1. Mettez les équipements suivants sous tension :
  - Moniteur
  - Contrôleur DispenseMotion
  - Contrôleur de lumière

Attendez que tous les processus de démarrage de Windows soient terminés.







3. Mettez le robot sous tension.

Attendez la fin du démarrage du robot. Vous entendrez une série de bips, puis le bouton vert START situé à l'avant du robot clignotera en continu.



## **Fonctionnement (suite)**

### Démarrage de routine (suite)


4. Double cliquez sur l'icône DispenseMotion pour ouvrir le logiciel de dosage.



5. Lorsque le message CLICK HOME BUTTON (cliquer sur le bouton HOME) apparaît, cliquez sur ce dernier.

**N.B.**: Vous pouvez également appuyer sur la touche verte START du robot.

Le robot synchronisera avec la CPU, placera la caméra en position de repos (0,0,0), et le système sera prêt.




 Activez le système de dosage, y compris le contrôleur de valve. Reportez-vous aux manuels des équipements de dosage, le cas échéant.

## Exécution d'un programme


- 1. Ouvrez le fichier de programme pour votre application.
- 2. Positionnez correctement la pièce sur la surface de travail.
- 3. Appuyez sur le bouton « START » (Démarrage) situé sur le panneau avant du robot,

о4

cliquez sur « RUN » (Exécuter)



5. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton « EMERGENCY STOP » (Arrêt d'urgence).



## **Fonctionnement (suite)**

### Exécuter un programme par la lecture d'un code QR

#### **PRÉREQUIS**

- □ La lecture de codes QR est activée. Reportez-vous à la section « Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR » à la page 173 pour activer le lecteur de code QR.
- □ Un code QR est présent sur la surface de travail du robot et est associé à un programme. Reportez-vous à la section « Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR » à la page 173 pour associer un code QR à un programme.
- 1. Positionnez correctement la pièce sur la surface de travail.
- Appuyez sur le bouton « START » (Démarrage) situé sur le panneau avant du robot, ou cliquez sur « RUN » (Exécuter) sur le moniteur.
  - Le système se déplace jusqu'à l'emplacement prédéfini où se trouve un code QR, lit le code QR, ouvre le programme associé et exécute le programme.

### Exécution d'un programme en scannant un code-barres

#### **PRÉREQUIS**

- ☐ Un code-barres est établi pour la pièce (soit sur la pièce elle-même, soit sur un document de référence).
- □ Le lecteur de codes-barres Nordson EFD est connecté à un port USB du contrôleur DispenseMotion. Pour connaître la référence de la pièce, voir « Lecteur de codes-barres » à la page 121.
- □ La lecture des codes-barres est activée et configurée, et chaque code-barres est associé à un programme verrouillé. Voir « Annexe E, Configuration de la lecture de codes -barres » à la page 176.
- 1. Properly position the workpiece on the work surface.
- 2. Utilisez le lecteur de codes-barres pour scanner un code-barres.
- Appuyez sur le bouton START à l'avant du robot ou cliquez sur RUN à l'écran.
   Le système ouvre et exécute le programme associé.

### Effectuer une pause durant un cycle de dépose

Appuyez sur START (Démarrage) à n'importe quel moment pour mettre en pause le système durant un cycle de dépose ; le système se met en pause dans sa position actuelle.

N.B.: Si le système est en pause lors de l'ouverture du doseur, l'intégrité des formes risque d'être compromise.

### Purger le système

Pour purger le système, appuyez sur le bouton « DISPENSER PURGE » (Purge du doseur).

**N.B.**: Vous pouvez régler le système pour purger automatiquement. Reportez-vous à la section « Comment régler la purge automatique, programmer les limites des cycles, ou les limites de la durée de vie des fluides » à la page 102.

## Mise à jour des décalages




Après plusieurs heures d'exécution répétée d'un programme, cliquez sur NEEDLE Z DETECT (Détection du pointeau Z) ou NEEDLE XY ADJUST (Ajustement du pointeau XY) pour mettre à jour le système afin de compenser les modifications infimes qui peuvent survenir après de longues périodes de fonctionnement.

Reportez-vous à la section « Comment le système répond à la détection du pointeau Z ou à l'ajustement du pointeau XY » à la page 62 pour une description détaillée de la réponse du système à une sélection de « Needle XY Adjust » (Ajustement du pointeau XY).

## **Fonctionnement (suite)**

#### Arrêt de routine

- 1. Si nécessaire, sauvegardez les programmes actifs.
- (Facultatif) Sauvegardez tous les programmes modifiés sur un disque dur externe ou une clé USB.
- Cliquez sur « SYSTEM SETUP > EXIT » (Réglage du système > Quitter) pour refermer le logiciel DispenseMotion. Si vous êtes invité à enregistrer un fichier, sélectionnez « YES » ou « NO ».



- 4. Arrêtez le contrôleur DispenseMotion :
  - Windows 7 : Cliquez sur START (icône Windows) > SHUT DOWN.
  - Sous Windows 10 : Cliquez sur DÉMARRER (icône Windows) > ALIMENTATION > ARRÊTER.

Attendez que le contrôleur s'éteigne et que le moniteur affiche PAS DE SIGNAL.Switch off the DispenseMotion controller and monitor.

- 5. Éteignez les équipements suivants :
  - Moniteur
  - Contrôleur DispenseMotion
  - Contrôleur de lumière



6. Coupez l'alimentation du robot.



7. Reportez-vous au manuel utilisateur du système de dosage pour toute instruction spéciale de d'arrêt.

## Références

## Références des pièces du système de dosage automatisé



Réf.	Réf. Europe*	Description
7360860	7361353	Robot, PRO4, 350 x 350 x 100 mm
7363539	7363653	Robot, PROPlus4, 350 x 350 x 100 mm
7366455	7366456	Robot, PROX5, 450 x 500 x 100 mm

\*Conforme aux normes de sécurité européennes.

N.B.: Commander le laser séparément.

## Références des pièces du laser

N.B.: Pour une comparaison détaillée des lasers optionnels, voir « Spécifications des lasers » à la page 13.

Réf.		Description
2	7361240	Kit d'accessoires laser B pour la détection optique de la hauteur de la plupart des surfaces (comprend un laser et un contrôleur de laser)
	7364992	Kit d'accessoires laser C pour la mesure optique de déposes indépendamment de la transparence du fluide ou de la réflectivité du substrat déposé (comprend un laser confocal et un contrôleur de laser)

## **Accessoires**

## Capotages de protection sécurisés



Des capotages sécurisés Nordson EFD s'intègrent parfaitement à notre gamme complète de systèmes de dosage automatisés. Dotés de commandes de dépose externes, d'une barrière optique de sécurité ainsi que d'un boîtier de commande électrique interne et de chemins de câbles pour une configuration plus rapide et plus sûre, ces capotages, conformes CE, respectent également la directive européenne 2006/42/EC relative aux machines.

Réf.	Description	Modèles de robots compatibles
7362739	Grand capotage sécurisé	PRO4, PROPlus4, PROX5
7362767	Grand capotage sécurisé, Europe	FNO4, FNOFIUS4, FNOAS
7363719	Câbles pour les capotages de protection :  a. Câble d'alimentation du moniteur, 5 m  b. Câble de moniteur VGA, 5 m  c. Câble en Y pour le port E/S du robot, 25 broches	a b

### Câbles de SORTIE préconfigurés

Article	Réf.	Description
	7360551	Câble standard pour connecter le doseur et le robot
	7360554	Câble de tension d'initialisation double pour brancher jusqu'à deux doseurs / contrôleurs au robot
	7360558	Câble connecteur double pour brancher jusqu'à deux contrôleurs PICO <i>Toµch</i> au robot
	7366530	Câble connecteur double pour brancher jusqu'à deux contrôleurs PICO <i>Nexµs</i> au robot
	7362373	Câble connecteur simple pour brancher un contrôleur Liquidyn V200 au robot

## Boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt)

Le boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt) facilite les connexions entrée/sortie des fonctions déportées, comme un bouton de démarrage ou d'arrêt d'urgence. Reportez-vous à la section « Exemple de Connexions Entrée/Sortie » à la page 128 pour les schémas.

Article	Réf.	Description	
		Boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt) et, Vérificateur E/S standard	
0 0	7363285	Le vérificateur E/S permet à un utilisateur ou un programmeur de simuler soit (1) les signaux d'entrée de dispositifs externes, soit (2) les résultats de l'automatisation avant d'installer physiquement tout dispositif externe.	
	7360865	Boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt), Communauté européenne	

#### Kit d'extension E/S

Ce kit permet d'étendre la capacité d'E/S du robot de 8 entrées / 8 sorties à 16 entrées / 16 sorties

Article	Réf.	Description	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7360866	Accessoire de robot, Extension E/S, 16 entrées / 16 sorties	

## Détecteur d'aiguille

Article	Réf.	Description
	7366467	Accessoire pour robot, détecteur de pointe avancé, PROX / PROPlus / PRO

## Kit d'objectifs

Le kit d'objectifs contient des objectifs pour différentes distances focales, divers champs de vision, etc., pour la caméra de haute précision.

Article	Réf.	Description
	7360867	Kit d'accessoires d'objectifs, caméra de haute précision

#### Lecteur de codes-barres

Ce lecteur de codes-barres permet d'exécuter un programme en scannant un code-barres. Pour plus d'informations, voir « Annexe E, Configuration de la lecture de codes -barres » à la page 176.

Article	Réf.	Description
	7364357	Kit, lecteur de codes-barres USB

### **Logiciel OptiSure**

Le logiciel d'inspection optique automatisée (AOI) OptiSure de Nordson EFD est disponible dans le logiciel DispenseMotion actuel en tant que complément optionnel. La fonctionnalité AOI permet de vérifier les largeurs et les diamètres des déposes de fluide avec une précision exceptionnelle et détermine si les exigences de dépose ont été respectées. Associée au laser confocal optionnel (laser C), la fonction AOI permet de vérifier les déposes en trois dimensions (3D) en mesurant la hauteur, la largeur et le diamètre d'une dépose de fluide et en les comparant à l'image 3D d'une dépose tel que souhaité afin de déterminer la précision du volume réel. Le logiciel OptiSure comprend également des fonctions avancées permettant d'augmenter les images repères afin de les rendre plus faciles à trouver par le système.


Article	Réf.	Description	
	7365229	Logiciel d'Inspection Optique Automatisée (AOI) OptiSure	

## Supports de fixation


N.B.: Ces supports sont installés au fur et à mesure des besoins sur le support d'extension.

Article	Réf.	Description
	7362177	Support de fixation pour les valves Liquidyn P-Jet et P-Dot
00/66G	7364040	Support pour la gestion de l'air et des câbles (deux serre-câbles et trois ports d'air)

Article	Réf.	Description
	7365000	Ensemble valve d'arrêt et support pour les pompes 797PCP-2K
	7365933	Ensemble valve d'arrêt et support pour l'outil de dépose 2K Equalizer™



### Supports de fixation (suite)




## Pièces de rechange

Pour les pièces de rechange, reportez-vous au **Manuel d'entretien et de pièces de rechange des systèmes de dosage automatisés**, disponible à l'adresse suivante : <a href="https://www.nordsonefd.com/FR/RobotService">www.nordsonefd.com/FR/RobotService</a>.

## Données techniques

### **Dimensions des robots**




Dimension	PRO3*** PROPlus3***	PRO4 PROPlus4	PROX5
A* (largeur)	716 mm (28")	816 mm (32")	920 mm (36")
A* (largeur avec contrôleur de laser B**)	721 mm (28")	825 mm (33")	929 mm (37")
A* (largeur avec contrôleur de laser C**)	757 mm (30")	857 mm (34")	961 mm (38")
B (hauteur)	687,5 mm (27")	687,5 mm (27")	790 mm (31")
C (profondeur)	615 mm (24")	715 mm (28")	737 mm (29")

<sup>\*</sup>La dimension A comprend le contrôleur DispenseMotion (105,5 mm / 4") et le contrôleur d'éclairage (70,5 mm / 3").

## Gabarit des trous de fixation des pieds du robot

Utilisez ces dimensions pour forer des trous de fixation pour les pieds du robot.



Dimension	PRO3* (Tout)	PRO4 (Tout)	PROX5
Α	435 mm (17,13")	535 mm (21,06")	535 mm (21,1")
В	440 mm (17,32")	480 mm (18,90")	540 mm (21,3")
*Produit ancien	 I		


<sup>\*\*</sup>Non illustré

<sup>\*\*\*</sup>Produit ancien

## Dimensions des plaques de base

Les dimensions du plateau sont les mêmes pour tous les modèles de la série PROX / PROPlus / PRO.

N.B.: Les dimensions sont en millimètres.




## Données techniques (suite)

## Schémas de câblage

### Port de l'applicateur-doseur

Broche	Description
1	NOM (Normalement ouvert)
2	COM (Courant)
3	EARTH (Terre)

Maximum Voltage	Maximum Current
125 VAC	15A
250 VAC	10A
28 VDC	8A




#### Port de commande externe

#### N.B.:

- Les entrées ne sont pas sensibles à la polarité.
- Le boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt) facilite les connexions entrée/sortie à ce port. Reportez-vous à la section « Boîtier « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt) » à la page 120 pour connaître la référence.

Broche	Description
1	Mise à la terre
2	Signal de démarrage
3	Alimentation moteur
4	Mouvement à l'arrêt
5	Exécution / Apprentissage
6	Arrêt d'urgence
7	Arrêt d'urgence




## Données techniques (suite)


### PORT I/O (E/S)


#### N.B.:

- Les sorties ont une intensité nominale de 125 mA.
- Sortie +24 VDC autorisée, à intensité nominale de 3 A.

Broche	Description	Broche	Description	Broche	Description
1	Entrée 1	10	Non connectée	19	Sortie 6
2	Entrée 2	11	GND	20	Sortie 7
3	Entrée 3	12	GND	21	Sortie 8
4	Entrée 4	13	GND	22	Non connectée
5	Entrée 5	14	Sortie 1	23	Non connectée
6	Entrée 6	15	Sortie 2	24	+24 VCC
7	Entrée 7	16	Sortie 3	25	+24 VCC
8	Entrée 8	17	Sortie 4		
9	Non connectée	18	Sortie 5		








## Données techniques (suite)


#### **Exemple de Connexions Entrée/Sortie**

Vous pouvez utiliser le port I/O et le port de commande externe à l'arrière du robot pour connecter diverses entrées et sorties. Un connecteur de rechange est également fourni avec le système. Les schémas suivants montrent des exemples typiques de branchements entrée/sortie à un robot.

#### **Entrées**



#### **Sorties**




Les sorties ont une intensité nominale de 125 mA.

#### Dispositif externe alimenté par le robot



Sortie +24 VDC autorisée, à intensité nominale de 3 A

#### Branchements ESTOP (Démarrage et arrêt d'urgence) au port de commande externe



Cette Annexe fournit des informations détaillées pour chaque commande de réglage et de dépose. Les commandes sont classées par ordre alphabétique.

Les règles suivantes s'appliquent à toutes les commandes :

- Une commande est en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre commande.
- Les réglages des commandes annulent les réglages du système.

7197PCP-I	7197PCP-DIN Prog. No. Set					
Clic	Fonction					
Double- cliquez sur l'adresse et	programme spé	ero de programme d'un contrôleur 7197PCP-DIN-NX connecté et utilise les paramètres du cifié. Pour la procédure détaillée d'utilisation de cette commande, voir page 111 « Changement pour un 7197PCP-DIN-NX avec DispenseMotion ».				
sélectionnez à partir	Paramètre	Description				
du menu déroulant	Program No	Définit le numéro de programme (de 1 à 10) du contrôleur 7197PCP-DIN-NX à ouvrir initialement ou à la place d'un autre.				


Accelerati	on (Accélérat	ion)					
Clic	c Fonction						
Acc.		ération et la décélération du robot d'un point à un autre (ptp) ou le long d'une trajectoire continue la valeur de ce paramètre est inversement proportionnelle à l'accélération du robot.					
Paramètre		Description					
	0:ptp 1:cp	Alterne le contrôle de l'accélération entre les valeurs par défaut de l'accélération d'un point à un autre (ptp) ou de l'accélération le long d'une trajectoire continue (cp).					
	Value (Valeur)	Contrôle l'accélération et la décélération du robot d'un point à un autre (ptp) ou le long d'une trajectoire continue (cp). Plage : 20–600 (mm/s²)					


Arc Point	(Point d'arc)
Clic	Fonction
	Enregistre l'emplacement XYZ actuel comme point d'arc. Les points d'arc déposent du fluide le long d'une trajectoire arquée.


#### Backtrack Setup (Réglage du repli) Clic **Fonction** Définit la façon dont l'aiguille de dépose s'élève à la fin de la dépose d'une ligne. Ceci est utile pour les fluides à haute viscosité ou les fluides fibreux pour contrôler là où la queue du fluide tombe. Les illustrations de la page suivante fournissent une représentation visuelle des choix de réglage du repli. N.B.: La configuration du retour en arrière ne concerne que les lignes, pas les arcs ni les cercles. **Paramètre** Description Backtrack Length La distance à laquelle l'aiguille de dépose s'éloigne du point de fin de ligne. (Longueur du repli) Backtrack Gap La distance à laquelle l'aiguille de dépose s'élève à mesure qu'elle s'éloigne du point de (Zone de repli) fin de ligne. Cette valeur doit être inférieure à la valeur du Dégagement Z pour ce point. Backtrack Speed La vitesse à laquelle l'aiguille de dépose se déplace (1) en arrière et vers le haut le long de (Vitesse de repli) la trajectoire de rétraction pour changer de direction après les lignes de dépose ou (2) vers l'avant et vers le haut avec un certain angle après les lignes de dépose. Type L'aiguille de dépose s'élève verticalement à la hauteur entrée pour 0 ou vierge (Normal) la zone de repli. 1 (Arrière) L'aiguille de dépose recule d'un certain angle à la distance et à la hauteur entrées pour la longueur et la zone de repli. 2 (Arrière carré) L'aiguille de dépose s'élève et ensuite recule à la hauteur et à la distance entrées pour la zone et la longueur de repli. 3 (Vers l'avant) L'aiguille de dépose se déplace vers l'avant d'un certain angle à la distance et à la hauteur entrées pour la longueur et la zone de repli. 4 (Vers l'avant carré) L'aiguille de dépose s'élève et ensuite se déplace vers l'avant à la distance et à la hauteur entrées pour la longueur et la zone de repli.


## Backtrack Setup (Réglage du repli) (suite)











Illustrations d'exemples de réglage du repli

Block Initialize	e (Bloquer initialisation)
Clic	Fonction
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisez Block Initialize pour spécifier que le système doit utiliser les points sélectionnés dans la fenêtre Run Block Select. Reportez-vous à la section « Comment désactiver des déposes pour des pièces spécifiques dans une série » à la page 76 pour plus de précisions.

Call Patter	n (App	eler 1	orme)							
Clic	Fonct	ion								
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant.  Permet au système d'effectuer des déposes selon une forme identique à une autre forme du programme, ma à l'emplacement du programme où se produit la commande Appeler forme. La forme appelée doit avoir une Etiquette qui lui est attribuée. Le système cesse d'effectuer des déposes selon la forme appelée lorsqu'il attribuée une commande Terminer forme.  Nordson EFD recommande d'utiliser une commande Dummy Point (point fictif) pour faciliter l'utilisation de commande. La première commande Dummy Point après la commande Call Pattern Label est utilisée commande resteront à leurs coordonnées exactes. Si la commande Dummy Point est réglée sur 50, 50, 10, les coordon des commandes qui suivent la commande Dummy Point seront décalées de 50, 50 et 10.										
D:\Save\call patte	rn.SRC									
A Command 1 2 3 4 5 6										
	End Setu	100	100	2						
2										
3 Label 1										

υ.	_	icali patterni.orto		_					
	A 4	Command	1	2	3	4	5	6	
	1	Dispense End Setu	100	100	2				
۲	2								
	3	Label	1						
	4	Find Mark	242.326	202.349	10.261	9			
	5	Call Pattern	202.379	186.57	11.237	3			
	6								
	7	Find Mark	292.78	200.181	12.484	41			
	8	Call Pattern	252.833	184.402	11.327	3			
	9	Step & Repeat X	0	18	1	7	2	10001	
	10	End Program							
	11								
	12	//DISPENSE							
	13	Label	3						
	14	Dummy Point	0	0	0	0			
	15	Z Clearance Setup	3	0					
	16	Line Speed	5						
	17	Line dispense Setu	0.4	0	0.3	0	0	0	
	18	Circle	140.185	147.447	82.545	3.65	0	375	
	19	Dispense Dot Setu	4	0	0				
	20	Dispense Dot	140.185	197.93	82.545				
	21	End Pattern							

Exemple d'un programme qui comporte une commande « Appeler forme »

Call Pico Touc	Call Pico Touch Parameter		
Clic	Fonction		
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Ouvre le nom de fichier *.pico spécifié et applique les réglages contenus dans le fichier. Reportez-vous à la section « Comment ajuster les paramètres du PICO à l'aide de DispenseMotion » à la page 104 pour les procédures détaillées d'utilisation de cette commande.		

Call Return	Call Return		
Clic	Fonction		
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Lorsque la commande Call Return (qui se trouve dans le sous-programme) est atteinte, le programme continue à l'adresse qui suit immédiatement la commande Call Subroutine.		

sur l'adresse et sélectionnez à command est attein déroulant déroulant oblige le command est attein L'appel d (à la différence de la command est attein la command est est attein la command est		n								
		oblige le commandest attein L'appel d (à la diffé	Un sous-programme est un ensemble de commandes à la fin d'un programme. L'appel de sous-progra- bblige le programme à passer à un sous-programme à une adresse spécifiée et ensuite à exécuter les commandes à cette adresse. Lorsque la commande Call Return (qui se trouve dans le sous-programme est atteinte, le programme continue à l'adresse qui suit immédiatement la commande Call Subroutine. L'appel de sous-programme est surtout utile pour la répétition d'une forme n'importe où sur la même p à la différence de la commande « Etape & Répétition », dans laquelle une forme est répétée sur des piédistinctes qui sont arrangées en ligne droite et à des distances fixes l'une de l'autre).						cifiée et ensuite à exécuter les trouve dans le sous-programme) la commande Call Subroutine. rme n'importe où sur la même pièce ne forme est répétée sur des pièces	
	A 4	Comman	d	1	2	3	4	5	6	
	1	Dispense	Dot Setu	0.1	0	0				
	2		ense Setu	0.2	0	0	0	0.1	0.1	
	3									
	4	Line Start		63.224	22.953	82.5				
	5	Arc Point		63.282	22.812	82.5				
	6	Line Pass	sing	63.424	22.753	82.5				
	7	Call Subro	outine	100						
	8									
	9	Line Pass	sing	65.274	22.753	82.5				
	10	Arc Point		65.415	22.812	82.5				
	11	Line End		65.474	22.953	82.5				
	12	End Prog	ram							
	13	Label		100						
	14	Dispense		64	23	82.5				
	15	Dispense		64.145	23	82.5				
	16	Dispense		64.25	23.5	82.5				
	17	Call Retu	m							
	18									

#### Camera Fast (Caméra rapide) Clic **Fonction** Double-cliquez Utilisée en tandem avec « Find Mark » (Rechercher un repère), la commande « Camera Fast » (Caméra sur l'adresse et rapide) définit la manière dont le système évalue les repères. Elle est similaire à « Camera Trigger » sélectionnez à (Déclenchement de caméra), mais (1) n'est pas utilisée dans une commande « Step & Repeat Block » partir du menu (Blocage Étape & Répétition) et (2) est surtout utilisée pour évaluer les formes irrégulières. Vous pouvez déroulant utiliser la commande « Extend Step & Repeat » (Etendre « Etape & Répétition ») pour étendre une commande « Step & Repeat » (Etape & Répétition) de sorte que chaque commande « Find Mark » (Rechercher un repère) et « Dispense Dot » (Dépose de point) soit explicitement indiquée. N.B.: Pour utiliser « Camera Fast » (Caméra rapide) avec succès, il faut d'abord ajuster les réglages Sous Camera > Range, réduisez le Périmètre (Range) pour les recherches des repères. • Sous Camera > Lens, réduisez la vitesse d'obturation de la caméra. **Paramètre** Description 0, Off Active la commande « Camera Fast » (Caméra rapide)

Désactive la commande « Camera Fast » (Caméra rapide)

A z	Command	1	2	3	4	5	6
1	Z Clearance Setup	0	1			1	
2							
3	Camera Fast	1					
4	Label	1					
5	Find Mark	394.01	323.955	40.056	6		
6	Find Mark	403.929	333.658	40.056	6		
7	Find Mark	415.008	344.164	40.056	6		
8	Camera Fast	0					
9							
10	Label	2					
11	Find Mark	394.01	323.955	40.056	6		
12	Dispense Dot	394.01	323.955	40.056			
13	Find Mark	403.929	333.658	40.056	6		
14	Dispense Dot	403.929	333.658	40.056			
15	Find Mark	415.008	344.164	40.056	6		
16	Dispense Dot	415.008	344.164	40.056			
17							
18							
19	End Program						

1, On

Exemple de programme comportant une commande « Camera Fast » (Caméra rapide) (la commande « Extend Step & Repeat » (Etape & Répétition ») a été utilisée pour étendre une commande « Step & Repeat » (Etape & Répétition) qui n'existe plus)

Camera Tr	igger (Décle	nchement de caméra)			
Clic	Fonction				
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu	commandes Re Repères de décle repère de décle déclenchement	nent dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) et en tandem avec les epère de déclenchement et Ajustement rectangle pour définir comment le système évalue les clenchement sur une rangée de pièces dans une série. Au lieu de faire une pause à chaque enchement sur chaque pièce d'une rangée, la caméra prend une photo de tous les repères de t de la rangée et les évalue à la fin de la rangée ; après l'évaluation, l'aiguille revient au début de la fectuer des déposes sur les pièces, en procédant à tous les ajustements nécessaires.			
déroulant	est réglable. Ce	quelle la caméra se déplace en continu à travers la rangée de repères pour prendre des photos ette valeur est définie selon une méthode d'essais et d'erreurs. Une valeur de 25 à 50 (mm/s) est lépend fortement de la taille de la zone de visualisation et de la complexité de la surface de la			
	Range: 0.1-0.2				
	N.B. :				
		us à la section « Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & ape & Répétition) » à la page 82 pour les procédures détaillées d'utilisation de cette commande.			
	<ul> <li>Pour une meilleure performance du système, réglez le paramètre Shutter (Obturateur) (cliquez sur CAMERA &gt; LENS pour accéder à ce paramètre) aussi bas que possible tout en vous assurant que vous pouvez toujours voir clairement la pièce.</li> </ul>				
	Lorsque la commande Déclenchement de caméra est utilisée, le paramètre « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour la trajectoire doit être défini sur Trajectoire en S.				
	Paramètre	Description			
	Speed (Vitesse)	La vitesse à laquelle la caméra se déplace à travers les pièces d'une série pour exécuter la commande Déclenchement de caméra.  Plage: 0-100 (mm/s)			

lic	Fonction					
$\bigcirc$	Enregistre un cercle avec le centre du cercle à l'emplacement XYZ actuel.					
	Paramètre	amètre Description				
	Diameter (Diamètre)	Le diamètre du cercle (en mm).				
	Start Angle (Angle de	L'angle (en degrés) à partir du centre du cercle où le début du cercle démarre. La valeur par défaut de 0 degrés correspond à la position 3:00.				
	début)	Valeur par défaut = 0 (degré) Plage des valeurs : 0 à 360				
		N.B. :				
		Vous pouvez entrer une valeur négative. Par exemple, si vous entrez -90, le point de début du cercle sera la position 12:00.				
		<ul> <li>Vous pouvez également entrer une valeur supérieure à 360, dans ce cas, le robot compense la valeur supérieure. Par exemple, si vous entrez 400, le point de début du cercle sera le repère à 40 degrés.</li> </ul>				
	Total Degree	L'angle (en degrés) après la valeur de l'angle de début auquel la dépose s'arrête.				
	(Degré total)	Valeur par défaut = 0 (degrés)				
		Pour effectuer des déposes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, entrez une valeur négative.				
		<b>N.B.</b> : Vous pouvez entrer une valeur supérieure à 360. Par exemple, si vous entrez 720, la tête de l'axe Z fera une double boucle.				

<b>Circle 3 Point</b>	Circle 3 Point (Cercle 3 points)			
Clic	Fonction			
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisée en tandem avec la commande « Circle Run » (Exécution cercle) lorsqu'un cercle est trop grand pour tenir dans l'écran de visualisation secondaire (en mode CCD). Un cercle plus grand peut être créé en entrant trois (3) commandes « Circle 3 Point » (Cercle 3 points), une pour chaque « coin » du cercle. Le système utilise les trois commandes « Circle 3 Point » (Cercle 3 points) pour calculer la circonférence entière du cercle. La commande « Circle Run » (Exécution cercle) dicte l'endroit où le cercle commence et à combien de degrés le cercle se trouvera. La séquence correcte des commandes est la suivante : trois (3) commandes « Circle 3 Point » (Cercle 3 points) suivies d'une (1) commande « Circle Run » (Exécution cercle).			

Circle Run (Ex	écution cerd	cle)				
Clic	Fonction					
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à	Utilisée en tandem avec la commande « Circle 3 Point » (Cercle 3 points) lorsqu'un cercle est trop grand pour tenir dans l'écran de visualisation secondaire (en mode CCD). Elle permet d'ajuster l'angle de début (Start Angle) et le nombre total de degrés (Total Degrees) du grand cercle.					
partir du menu déroulant	Paramètre	Description				
derodiant	Start Angle (Angle de	L'angle (en degrés) à partir du centre du cercle où le début du cercle démarre. La valeur par défaut de 0 degrés correspond à la position 3:00.				
	début)	Valeur par défaut = 0 (degré) Plage des valeurs : 0 à 360				
		N.B. :				
		Vous pouvez entrer une valeur négative. Par exemple, si vous entrez -90, le point de début du cercle sera la position 12:00.				
		Vous pouvez également entrer une valeur supérieure à 360, dans ce cas, le robot compense la valeur supérieure. Par exemple, si vous entrez 400, le point de début du cercle sera le repère à 40 degrés.				
	Total Degree (Degré total)	L'angle (en degrés) après la valeur de l'angle de début auquel la dépose s'arrête.				
		Valeur par défaut = 0 (degré)				
		Pour effectuer des déposes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, entrez une valeur négative.				
		<b>N.B.:</b> Vous pouvez entrer une valeur supérieure à 360. Par exemple, si vous entrez 720, la tête de l'axe Z fera une double boucle.				

Clear					
Clic	Fonction				
Double-cliquez	Désactive la sorti	Désactive la sortie spécifiée (Out 1 à Out 8) aux coordonnées spécifiées.			
sur l'adresse et sélectionnez à	Paramètre	Description			
partir du menu déroulant	Delay (Temporisation)	Durée pendant laquelle le doseur attend aux coordonnées spécifiées avant de désactiver la sortie spécifiée (en secondes).			
	Port(1~8) (Port(1 à 8))	0 : désactivé 1-8 : la sortie (Out 1 à Out 8) à désactiver			

Dispense I	Dispense Dot (Dépose de point)		
Clic	Fonction		
	Enregistre l'emplacement XYZ actuel comme point d'une dépose de point.		

Dispense	Dot Setup (Rég	lage de dépose de point)				
Clic	Fonction					
T <sub>rick</sub>	Définit la façon dor	Définit la façon dont le système dépose un point de fluide.				
<b>*</b>	Paramètre	Description				
	Valve On Time (Durée d'activation valve)	La durée pendant laquelle le doseur reste ouvert (en secondes).				
	Dwell Time (Durée de résidence)	Le temps d'attente qui se produit à la fin de la dépose pour permettre à la pression de s'équilibrer avant que l'aiguille ne se déplace vers le prochain point				
	Head Time (Temps de début)	Le temps d'attente (en secondes) qui se produit au début des déposes.				

Clic	Fonction	
1 ¥ 1 ¥	faible vitesse. Ceci pe	point ou de ligne, il est souvent requis d'élever l'aiguille sur une courte distance à ermet au fluide de se libérer proprement de l'aiguille pour éviter qu'il ne soit déposé paramètres pour le réglage de fin de dépose affectent la hauteur et la rapidité à laquelle s la dépose.
	Paramètre	Description
	Retract Low Speed (Faible vitesse de rétraction)	Définit la hauteur (en mm) à laquelle s'élève l'aiguille après la dépose
	Retract High Speed (Haute vitesse de rétraction)	La vitesse (en mm/s) à laquelle s'élève l'aiguille après la dépose
	Retract Distance (Distance de rétraction)	Après que l'aiguille se soit élevée à la hauteur spécifiée par la Distance de rétraction à la vitesse indiquée par la Faible vitesse de rétraction, l'aiguille continue à s'élever jusqu'à la hauteur de dégagement Z à la vitesse (en mm/s2) précisée par ce réglage. Le but de préciser une hauteur de dégagement Z est de permettre à l'aiguille de s'élever suffisamment haut pour franchir les obstacles qu'elle pourrait rencontrer en allant jusqu'au prochain point.
Dégageme	ent Z	Haute vitesse de rétraction vers la hauteur de dégagement Z

## Dispenser Off / Dispenser On (Doseur éteint / Doseur allumé)

Clic


#### **Fonction**






Pour les commandes Line Start, Line Passing, et Line End uniquement, active ou désactive le doseur à l'adresse actuelle.

**N.B.**: Cette commande est utile lorsque vous souhaitez arrêter (désactiver) la dépose pour une partie d'une ligne. Pour ce faire, déterminez les points de début et de fin où vous souhaitez que la ligne soit désactivée, puis insérez une commande « Dispenser Off » (Doseur éteint) entre ces points. Lorsque vous voulez que la ligne soit active, insérez une commande « Dispenser On » (Doseur allumé) entre ces points. Un exemple de programme et la forme qui en résulte sont présentés ci-dessous.



Programme initial et vue Path (Trajectoire) correspondante



Programme avec les commandes « Dispenser Off / Dispenser On » (Doseur éteint / Doseur allumé) et un exemple de la forme de dépose qui en résulte

Dummy Po	Dummy Point (Point fictif)			
Clic	Fonction			
7+	Enregistre l'emplacement XYZ actuel comme point fictif. L'aiguille de dépose passe par ce point. Un point fictif est utile pour éviter les obstacles sur la pièce.			
	Paramètre Description			
	Speed (Vitesse)	La vitesse (en mm/s) à laquelle se déplace l'aiguille vers le point fictif. Plage : 0 à 150 mm/s		

Edge Adjust (Ajustement des bords)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisée en tandem avec « Find Marks » (Repères de recherche) lorsqu'une pièce présente l'un des défis suivants :  • Très grands angles arrondis  • Aucune caractéristique évidente pour la création d'une image repère  Reportez-vous à la section « Comment utiliser les repères pour effectuer des déposes sur une pièce lisse » à la page 92 pour obtenir des instructions sur l'utilisation de cette commande.	

End Pattern (Terminer forme)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisé en tandem avec « Appeler forme » pour ramener le programme à l'adresse qui surgit juste après une commande « Appeler forme ».	

End Program (Terminer le programme)	
Clic	Fonction
END	Enregistre l'adresse actuelle comme fin du programme. « Terminer le programme » permet de ramener l'aiguille de dépose à la position de repos (0,0,0).

Fiducial Ma	Fiducial Mark (Point repère)		
Clic	Fonction		
	Amène le système à rechercher les deux points repères spécifiés dans le champ N° (numéro) de chaque commande « Point repère ». Les deux points repères sont alors utilisés par la commande « Ajustement de point repère » pour ajuster le programme de dépose en conséquence pour tout changement d'orientation entre les pièces.		
	N.B. :		
	Pour obtenir un résultat optimal, entrez les commandes « Point repère » avant toute commande de dépose ou de réglage.		
	<ul> <li>Un programme doit comporter deux commandes « Point repère » pour que le système puisse accomplir cette fonction d'ajustement correctement.</li> </ul>		
	<ul> <li>Un Point repère est différent d'un Repère de recherche. Un Repère de recherche est utilisé pour vérifier la position XY d'une pièce, alors qu'un Point repère est utilisé pour vérifier l'orientation d'une pièce.</li> </ul>		
	Reportez-vous à la section « A propos des repères » à la page 27 pour plus d'informations sur les repères.		

Fiducial Mark Adjust (Ajustement de point repère)		
Clic	Fonction	
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Ajuste le programme (d'une pièce à l'autre) pour tout changement d'orientation XY du placement de la pièce. Le système détermine l'exactitude de l'orientation en recherchant deux Points repères. Reportez-vous à la section « Fiducial Mark (Point repère) » à la page 139.  N.B.:  Cette commande n'est utilisée qu'en conjonction avec une commande « Etape & Répétition ».  Un programme doit comporter deux commandes « Point repère » pour que le système puisse accomplir cette fonction d'ajustement correctement.  Reportez-vous à la section « A propos des repères » à la page 27 pour plus d'informations sur les repères.	

#### Fill Area (Zone de remplissage)

Clic

#### **Fonction**




Utilisée en tandem avec les commandes « Fill Start » (Début du remplissage) et « Fill End » (Fin du remplissage), la commande « Fill Area » (Zone de remplissage) remplit une zone définie d'une manière spécifique en utilisant les paramètres « Width » (Largeur) et « Band » (Bande) spécifiés. Reportez-vous aux explications en-dessous du tableau suivant pour un exemple de chaque type de « Zone de remplissage ». La séquence correcte de commandes pour une zone de remplissage est comme suit : (1) « Fill Area » (Zone de remplissage), (2) « Fill Start » (Début du remplissage), (3) « Fill End » (Fin du remplissage) ou (1) « Fill Area » (Zone de remplissage), (2) « Line Start » (Début de ligne), (3) « Fill End » (Fin du remplissage)

**N.B.:** La commande « Line Start » (Début de ligne) peut être utilisée à la place « Fill Start » (Début du remplissage), et la commande « Line End » (Fin de ligne) peut être utilisée à la place de « Fill End » (Fin du remplissage).

remphoodge).	
Paramètre	Description (voir les exemples d'illustrations)
Type (voir ci-dessous du tableau pour un exemple de chacun)	1. Rectangle (trajectoire en S) 2. Cercle (de l'extérieur vers l'intérieur) 3. Rectangle (de l'extérieur vers l'intérieur) 4. Bande rectangle 5. Bande cercle 6. Rectangle (de l'intérieur vers l'extérieur) 7. Cercle (de l'intérieur vers l'extérieur)
Width (Largeur)	La distance (en mm) entre le centre du cordon en train d'être déposé et le cordon qui s'élève en spirale à côté de lui
Band (Bande)	La largeur (en mm) du remplissage complet (d'une extrémité à l'autre)


#### Zone de remplissage : 1. Rectangle (trajectoire en S)

Cette commande permet de remplir la zone définie en passant l'aiguille dans un mouvement de va-et-vient le long de l'axe X (selon une trajectoire en forme de S) sur la distance de Bande spécifiée tout en déplaçant l'axe Y sur la distance de Largeur spécifiée après chaque passage le long de l'axe X. Après avoir entré une commande « Zone de remplissage rectangle », entrez un point de début de ligne dans le coin supérieur gauche de la zone à remplir et un point de fin de ligne dans le coin inférieur droit de cette zone.




Fin de ligne

**EXEMPLE :** Si une Largeur de 5 mm est entrée, l'aiguille suit la trajectoire suivante :




#### Zone de remplissage : 2. Cercle (de l'extérieur vers l'intérieur)

Cette commande permet de remplir la zone définie en déplaçant l'aiguille le long d'une trajectoire en spirale depuis l'extérieur du cercle jusqu'au centre. Après avoir entré une commande « Zone de remplissage cercle », déplacez l'aiguille jusqu'à un point sur le périmètre du cercle à remplir, puis entrez cet emplacement comme point de début de ligne. Puis, déplacez l'aiguille directement jusqu'au centre du cercle et entrez cet emplacement comme point de fin de ligne.




**EXEMPLE :** Si une Largeur de 5 mm est entrée, l'aiguille suit la trajectoire suivante :




#### Zone de remplissage : 3. Rectangle (de l'extérieur vers l'intérieur)

Cette commande permet de remplir la zone définie en déplaçant l'aiguille le long d'une trajectoire en spirale carrée depuis l'extérieur du rectangle jusqu'au centre. Après avoir entré une commande « Zone de remplissage rectangle (de l'intérieur vers l'extérieur) », entrez un point de début de ligne dans le coin supérieur gauche de la zone à remplir et un point de fin de ligne dans le coin inférieur droit de cette zone.




**EXEMPLE :** Si une Largeur de 5 mm est entrée, l'aiguille suit la trajectoire suivante :




#### Zone de remplissage : 4. Bande rectangle

Cette commande permet de remplir une bande rectangulaire en déplaçant l'aiguille le long d'une trajectoire en spirale carrée depuis l'extérieur du rectangle jusqu'au centre. Après avoir entré une commande « Zone de remplissage bande rectangle », entrez un point de début de ligne dans le coin supérieur gauche de la zone à remplir et un point de fin de ligne dans le coin inférieur droit de cette zone.




**EXEMPLE:** Si une Largeur de 5 mm et une Bande de 15 mm sont entrées, l'aiguille suit la trajectoire suivante:




#### Zone de remplissage : 5. Bande cercle

Cette commande permet de remplir une zone de bande circulaire définie en déplaçant l'aiguille le long d'une trajectoire en spirale depuis l'extérieur du cercle jusqu'au centre. Après avoir entré une commande « Zone de remplissage bande cercle », déplacez l'aiguille jusqu'à un point sur le périmètre du cercle à remplir, puis entrez cet emplacement comme point de début de ligne. Puis, déplacez l'aiguille directement jusqu'au centre du cercle et entrez cet emplacement comme point de fin de ligne.




 $\textbf{EXEMPLE:} \ \text{Si une Largeur de 5 mm et une Bande de 10 mm sont entrées, l'aiguille suit la trajectoire suivante:} \\$ 




#### Zone de remplissage : 6. Rectangle (de l'intérieur vers l'extérieur)

Cette commande permet de remplir la zone définie en déplaçant l'aiguille le long d'une trajectoire en spirale carrée depuis le centre du rectangle jusqu'au bord extérieur. Après avoir entré une commande "Fill Area Rectangle" (zone de remplissage rectangle), entrez un point de début de ligne (Line Start) dans le coin supérieur gauche de la zone à remplir et un point de fin de ligne (Line End) dans le coin inférieur droit de cette zone.




**EXEMPLE :** Si une Largeur de 5 mm est entrée, l'aiguille suit la trajectoire suivante :




#### Zone de remplissage : 7. Cercle (de l'intérieur vers l'extérieur)

Cette commande permet de remplir la zone définie en déplaçant l'aiguille le long d'une trajectoire en spirale depuis le centre du cercle jusqu'au bord extérieur. Après avoir entré une commande « Fill Area Circle » (Zone de remplissage cercle), déplacez l'aiguille jusqu'à un point au centre du cercle à remplir, puis entrez cet emplacement comme point de début de ligne (Line Start). Puis, déplacez l'aiguille directement jusqu'à l'extérieur du cercle et entrez cet emplacement comme point de fin de ligne (Line End).



**EXEMPLE :** Si une Largeur de 5 mm est entrée, l'aiguille suit la trajectoire suivante :



Fill End (Fin du remplissage)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisée en tandem avec les commandes « Fill Area » (Zone de remplissage) et « Fill Start » (Début du remplissage), la commande « Fill End » (Fin du remplissage) désigne la fin d'une commande « Fill Area » (Zone de remplissage). La séquence correcte de commandes pour une zone de remplissage est comme suit : (1) « Fill Area » (Zone de remplissage), (2) « Fill Start » (Début du remplissage), (3) « Fill End » (Fin du remplissage)	
	N.B.: La commande « Line End » (Fin de ligne) peut être utilisée à la place de « Fill End » (Fin du remplissage).	

Fill Start (Début de remplissage)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisée en tandem avec les commandes « Fill Area » (Zone de remplissage) et « Fill End » (Fin du remplissage), la commande « Fill Start » (Début du remplissage) désigne le début d'une commande « Fill Area » (Zone de remplissage). La séquence correcte de commandes pour une zone de remplissage est comme suit : (1) « Fill Area » (Zone de remplissage), (2) « Fill Start » (Début du remplissage), (3) « Fill End » (Fin du remplissage)	
	N.B.: La commande « Line Start » (Début de ligne) peut être utilisée à la place de « Fill Start » (Début du remplissage).	

Find Angle Mark (Repère d'angle de recherche)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à	Utilisé avec Points repères pour obliger le système à rechercher un changement d'orientation XY d'une pièce en recherchant dans une zone en forme d'angle sur une pièce. Si un changement est trouvé, le système ajuste le programme de dépose en conséquence.	
partir du menu déroulant	<b>EXEMPLE :</b> Si Angle de début = 0 et Angle de fin = 90, le système recherche des repères à l'intérieur de la zone en forme d'angle spécifiée. Si une pièce diffère de la pièce précédente à l'intérieur de cette zone, le système ajuste le programme de dépose en conséquence. Si le système ne peut pas trouver les repères à l'intérieur de la zone en forme d'angle spécifiée, il ignore la pièce.	
	Paramètre	Description
	Start Angle (Angle de début)	L'angle (en degrés) auquel le système commence à rechercher.
	End Angle (Angle de fin)	L'angle (en degrés) auquel le système cesse de rechercher.

Find Mark (Repère de recherche)	
Clic	Fonction
	Oblige le système à rechercher le repère spécifié dans le champ N° (numéro) d'une commande « Rechercher un repère ». Le repère est alors utilisé par la commande « Ajustement de repère » pour ajuster le programme de dépose en conséquence pour tous les changements de position XY entre les pièces.  N.B.:
	Un programme ne doit comporter qu'une seule commande « Rechercher un repère » pour que le système puisse accomplir cette fonction d'ajustement correctement.
	Un Repère de recherche est différent d'un Point repère. Un Repère de recherche est utilisé pour vérifier la position XY d'une pièce, alors qu'un Point repère est utilisé pour vérifier l'orientation d'une pièce.
	Reportez-vous à la section « A propos des repères » à la page 27 pour plus d'informations sur les repères.

Find Mark Gro	Find Mark Group			
Clic	Fonction			
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Si le système ne parvient pas à localiser une commande Find Mark dans un groupe de commandes Find Mark, le robot s'arrête immédiatement et ne poursuit pas la recherche. Pour utiliser cette commande :  • Insérer une commande Find Mark Group réglée sur 1 (activé) avant une commande Find Mark.  • Insérer une commande Find Mark Group réglée sur 0 (désactivé) après la dernière commande Find Mark.			
	Réglage Description			
	1 Active la fonction Find Mark Group.			
	0 Désactive la fonction Find Mark Group.			

Fixed	Fixed			
Clic	Fonction			
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisation en tandem avec la commande Dummy Point dans une commande Step and Repeat comme position pour une station propre. En présence d'une commande Fixed, le point fictif n'est pas affecté par les décalages de pas et de répétition. Pour utiliser cette commande :  • Insérer une commande Fixed réglée sur 1 (activé) avant une commande Dummy Point et une commande Step and Repeat.  • Insérer une commande Fixed réglée sur 0 (désactivé) après la dernière commande de dosage.			
Réglage Description		Description		
1 Active la fonction Fixed.		Active la fonction Fixed.		
	0	Désactive la fonction Fixed.		

Fixed Point			
Clic	Fonction	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à	Entraîne le déplacement du robot aux coordonnées spécifiées. Un point fixe (Fixed Point) n'est pas affecté par la détection Z de l'aiguille ou le réglage XY de l'aiguille, mais il est affecté par les décalages en rapport avec les commandes Find Mark ou Fiducial Mark.		
partir du menu déroulant	Paramètre	Description	
dorodiant	Speed (Vitesse)	La vitesse à laquelle le robot se déplace vers les coordonnées du point fixe. Plage : 0-150 mm/s	

Fixture Plate (Plateau de fixation)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Commande au système d'ajuster les valeurs de hauteur Z du programme de dosage en fonction de la hauteur précisément mesurée en plusieurs endroits du plateau de fixation. Pour saisir les mesures de hauteur du plateau de fixation dans le système, voir « Annexe G, Configuration de hauteur et utilisation du plateau de fixation » à la page 183. Pour utiliser cette commande :  • Insérez une commande Fixture Plate réglée sur 1 (activé) avant la première commande de dépose.  • Insérez une commande Fixture Plate réglée sur 0 (désactivé) après la dernière commande de dépose.	
Réglage Description		Description
	1	Active le plateau de fixation.
0 Désactive le plateau de fixation.		Désactive le plateau de fixation.

Goto Address (Aller à l'adresse)		
Clic	Fonction	
	Oblige le programme à passer à l'adresse spécifiée	

Goto Label (Aller à l'étiquette)		
Clic	Fonction	
	Oblige le programme à passer à l'adresse du programme qui a l'étiquette spécifiée	

Height Sensor (Détecteur de hauteur)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Inutilisé sur les systèmes PROX / PROPlus / PRO. Pour adapter les programmes à des pièces dont la hauteur Z varie, ajoutez un laser à votre système. Voir « Références des pièces du laser » à la page 118.	

Image Che	Image Check Count			
Clic	Fonction			
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Vérifie si le nombre d'images spécifié se trouve dans la vue caméra:  Si le nombre d'images correspond à la valeur du paramètre Count, le système exécute le programme de dosage.  Si le nombre d'images ne correspond pas à la valeur du paramètre Count, le programme passe au marqueur spécifié.  N.B.: le paramètre Count est utilisé pour que le système effectue une vérification relative à une quantité d'images: nombre précis d'images ou un nombre d'images strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, ou inférieur ou égal à une valeur définie.			
	Paramètre	Description		
	No.	Le nombre d'images de repères(emplacement d'image)		
	Count (Nombre)	Le nombre d'images qui doivent être présentes dans la vue caméra - utilisez des chiffres et les symboles « supérieur à », « inférieur à », ou « égal à » pour spécifier la quantité.  EXEMPLES:  Saisissez « 6 » pour spécifier exactement 6 images Saisissez « >6 » pour spécifier plus de 6 images Saisissez « >=6 » pour spécifier 6 images ou plus Saisissez « <6 » pour spécifier moins de 6 images Saisissez « <6 » pour spécifier 6 images ou moins		
	Label (Etiquette)	Le marqueur auquel le programme passe lorsque le comptage (Count) est incorrect.		

# Intialize (Initialiser) Clic Fonction Oblige le robot à accomplir une initialisation. L'aiguille de dépose retourne à la position de repos (0,0,0) et le robot relocalise la position de repos à l'aide des capteurs de position de repos.

Input (Entrée)			
Clic	Fonction		
Input	Le programme vérifie alors la présence d'un signal d'entrée au niveau du port d'entrée spécifié et réagit en fonction du réglage du paramètre 0 (désactivé) / 1 (activé).		
	Paramètre	Description	
	Port(1~8) (Port(1 à 8))	Définit le numéro du port d'entrée à vérifier.	
	0 Off (0 Désactiver)	<ul> <li>Si le signal d'entrée est désactivé, le système passe à l'adresse ou au marqueur spécifiés.</li> <li>Si le signal d'entrée est activé, le système passe à la commande suivante.</li> </ul>	
	1 On (Activer)	<ul> <li>Si le signal d'entrée est activé, le système passe à l'adresse ou au marqueur spécifiés.</li> <li>Si le signal d'entrée est désactivé, le système passe à la commande suivante.</li> </ul>	
	Address or Label (Adresse ou étiquette)	L'adresse ou le marqueur auxquels le programme passe en fonction du résultat de la vérification de l'entrée. Cliquez sur CHANGE pour passer de l'adresse au marqueur et inversement.	

Input Ready (Entrée disponible)			
Clic	Fonction		
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisée pour communiquer avec des dispositifs externes : Si « Input Ready » (Entrée disponible) est sur ON (Activé), le système vérifie le port attribué et agit en conséquence ; si « Input Ready » (Entrée disponible) est sur OFF (Désactivé), le système ne vérifie pas le port attribué et passe à la commande suivante. Lorsque cette commande est activée, le programme de dosage s'exécute en boucle sans interruption pour vérifier l'état de l'entrée.		
	Paramètre	Paramètre Description	
	Port(1~8) Définit le numéro de port d'entrée que le système doit vérifier.		
	0 Off, 1 On Désactive ou active « Input Ready » (Entrée disponible).		

#### Jet Step (Phase de jetting) Clic **Fonction** Double-Utilisée en tandem avec une commande « Line Start » (Début de ligne) et une commande « Line Fin » (Fin de cliquez sur ligne) afin que le système puisse effectuer la dépose d'une série de points de couture entre les commandes l'adresse et selon la longueur spécifiée (« Jet Step » (Phase de jetting)) et pendant la durée spécifiée (« Pulse Width » (Largeur sélectionnez d'impulsion)). Cette commande est utile pour les applications de jetting dans lesquelles une dépose extrêmement à partir rapide est nécessaire. du menu N.B.: Pour le jetting avec le système PICO, cette commande peut être utilisée avec les commandes « Line Start » déroulant (Début de ligne) et « Line End » (Fin de ligne) pour créer un motif de points. Un exemple de programme et le motif qui en résulte sont présentés ci-dessous. **Paramètre** Description Jet Step La distance (en mm) entre les points. (Phase de jetting) Pulse Width La durée pendant laquelle le doseur reste ouvert (en ms) pour chaque point déposé. (Largeur d'impulsion) Adjust Valeur de décalage (en mm) que le système applique à chaque valeur de coordonnées dans (Ajustement) le programme. Ce réglage peut être utilisé pour compenser lorsqu'un programme de dépose s'écarte légèrement de la forme souhaitée. D:\Save\jet step manual examp Z Clearance Setup Line Speed Line dispense Setu 0.2 0 Jet Step 3.3 0.3 Line Passing 165 145 56 165 Line End 165 10 End Program Line passing

Exemple d'un programme de points utilisant la commande « Jet Step » (Phase de jetting) pour une valve de jetting PICO

#### Label (Etiquette)

Clic Fonction



Enregistre une étiquette numérique qui peut être utilisée comme référence dans les commandes « Aller à l'adresse », « Aller à l'étiquette », « Adresse de bouclage », « Etape & Répétition X », « Etape & Répétition Y », et « Appel de sous-programme ». L'utilisation d'une étiquette est une bonne alternative pour utiliser un numéro d'adresse car une étiquette ne change pas quand des commandes sont insérées ou supprimées. Un maximum de 64 étiquettes est autorisé par programme ; chaque étiquette peut avoir jusqu'à 8 chiffres.

Laser Adju	Laser Adjust (for Lines) [Ajustement laser (pour lignes)]			
Clic	Fonction			
	(Systèmes éc	(Systèmes équipés de laser uniquement)		
	Ajuste le programme (d'une pièce à l'autre) pour tout changement de hauteur le long d'une ligne sur une pièce La trajectoire de la ligne pour le système à mesurer est spécifiée à l'aide des commandes « Détection laser Activer/Désactiver ». Reportez-vous à la section « Laser Adjust (for Lines) [Ajustement laser (pour lignes)] » à la page 148			
	Réglage Description			
	1	Active l'ajustement laser		
0 Désactive l'ajustement laser		Désactive l'ajustement laser		

Laser Average (Moyenne laser)			
Clic	Fonction		
Double-cliquez	(Systèmes	(Systèmes équipés de laser uniquement)	
sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu	Mesure les hauteurs des objets sur la trajectoire d'un objet (comme indiqué en activant ou en désactivant cette commande) et fournit une moyenne des hauteurs.		
déroulant	Réglage	Description	
	1	Active la moyenne laser	
	0	Désactive la moyenne laser	

#### Laser Detect (for lines) [Détection laser (pour lignes)] Clic **Fonction**



(Systèmes équipés de laser uniquement)

Mesure les hauteurs des objets sur la trajectoire d'une ligne, les données mesurées sont alors utilisées par la commande « Ajustement laser » pour ajuster le programme de dépose en conséquence pour tous les changements de hauteur entre les pièces. Cette commande peut également être utilisée en tandem avec la commande "Laser Plane" (Plan laser).

N.B.: Pour que le système utilise le décalage de la hauteur Z déterminé par l'assistant de configuration de la détection laser (au lieu des coordonnées Z spécifiées dans le programme), cochez l'option Enable Limit Function (activer la fonction de limites) dans l'assistant de configuration de la détection laser (vous devez exécuter l'assistant pour ouvrir cette fenêtre). Pour spécifier des limites de hauteur Z haute ou basse, saisissez les valeurs souhaitées dans les champs Limite basse (Low Limit) et Limite haute (High Limit). Lorsque des valeurs sont saisies, le système empêche la dépose si l'axe Z est supérieur ou inférieur aux limites spécifiées. Pour plus de détails sur la configuration de la détection laser, voir « (Systèmes équipés de laser uniquement) Calibrage du laser et réglage du décalage aiguille-pièce » à la page 53 .

Réglage	Description	
1	Active la détection laser	
0	Désactive la détection laser	

Laser Height (for Dots or Planes) [Laser Height (Hauteur laser) (pour points ou plans)]		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	(Systèmes équipés de laser uniquement)  Permet de mesurer la hauteur d'un objet sur une pièce où doit se faire la dépose de points ou de lignes, les données mesurées sont alors utilisées par la commande « Laser Point Adjust » (Ajustement point laser) ou la commande « Laser Plane » (Olan laser) pour ajuster le programme de dépose en conséquence pour tous les changements de hauteur entre les pièces.	

Laser Plane [Laser Plane (Plan laser)]			
Clic	Fonction		
Double-cliquez	(Systèmes équipés de laser uniquement)		
selectionnez a partir du menu déroulant déroulant dépose et ajuste le programme en conséquence pour tous les changemen		dem avec quatre (4) commandes « Laser Height » (Hauteur laser) ou plus, la commande » (Plan laser) lit toutes les commandes « Laser Height » (Hauteur laser) dans le programme de ste le programme en conséquence pour tous les changements de hauteur entre les pièces. Inde peut également être utilisée en tandem avec la commande "Laser Detect" (Détection	
	Réglage	Description	
	1	Active « Laser Plane » (Plan laser).	
	0	Désactive « Laser Plane » (Plan laser).	

Laser Plane Detect (Détection de plan laser)			
Clic	Fonction		
Double-cliquez	(Systèmes équipés de laser uniquement)		
sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu	Utilisation en tandem avec la commande Laser Plane lorsque la hauteur d'une pièce est supérieure à la plage de détection du laser. Pour utiliser cette commande :		
déroulant	<ul> <li>Insérez une commande Laser Plane Detect réglée sur 1 (activé) avant la première commande de dépose.</li> <li>Insérez une commande Laser Plane Detect réglée sur 0 (désactivé) après la dernière commande de dépose.</li> <li>Copiez les commandes de dosage et collez-les entre les commandes Laser Plane.</li> </ul>		
	Réglage	Description	
	1	Active la fonction Laser Plane Detect.	
	0	Désactive la fonction Laser Plane Detect.	

Laser Point Adjust (for Dots) [Ajustement point laser (pour points)]		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	(Systèmes équipés de laser uniquement)  Ajuste le programme (d'une pièce à l'autre) pour tout changement de hauteur d'un point de dépose sur une pièce. Le point de dépose pour le système à mesurer est spécifié à l'aide de la commande « Hauteur laser ». Reportez-vous à la section « Laser Height (for Dots or Planes) [Laser Height (Hauteur laser) (pour points ou plans)] » à la page 149.	

Laser Skip	Laser Skip (Omission laser)			
Clic	Fonction			
P	(Systèmes éq	uipés de laser uniquement)		
	Utilisation en tandem avec la détection laser (Laser Detect) ou la détection de plan laser (Laser Plane Detect) pour ignorer une partie d'une mesure Laser Detect ou Laser Plane Detect.			
Réglage Description		Description		
	1	Active l'omission laser		
	0	Désactive l'omission laser		

Light (Lumière)		
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à	Définit la luminosité de la source lumineuse à un point spécifié dans le programme entre 0 (aucune luminosité) et 255 (luminosité maximale).	
partir du menu déroulant	N.B.: Pour que cette commande puisse fonctionner correctement, le contrôleur de lumière doit être défini sur « EXT ».	

#### Line Dispense Setup (Réglage de dépose de ligne) Clic **Fonction** Définit la façon dont le système dépose une ligne de fluide. Lors des déposes de fluides à haute viscosité, il y a souvent un délai entre le moment où le doseur s'ouvre et le moment où le fluide commence à couler. Utilisez les paramètres « Réglage de dépose de ligne » pour compenser ce délai. **Paramètre** Description Pre-move Le temps que le doseur reste ouvert au début d'une ligne avant d'entrer en mouvement. Ce délai Delav (Délai empêche à l'aiguille de se déplacer le long de la ligne avant que ne coule le fluide. d'avant déplacement) La distance à laquelle le robot se déplace à partir du début d'une ligne avant que le doseur ne Settling s'active. Cette distance donne au robot suffisamment de temps pour prendre de la vitesse et est Distance (Distance essentiellement utilisée pour éliminer le dépôt de trop de fluide au début d'une ligne. d'installation) **Dwell Time** Le temps d'attente qui se produit à la fin d'une ligne après que le doseur se referme afin de (Durée de permettre à la pression de s'équilibrer avant que l'aiguille ne se déplace vers le prochain point. résidence) Node Time Le temps d'attente qui se produit uniquement pour une commande « Passage de ligne ». (Durée de L'aiguille de dépose passe par le point de passage de ligne et attend à ce point, avec le doseur nœud) activé, pendant la période de temps spécifiée. Shutoff La distance avant la fin d'une ligne lorsque le doseur se referme pour éviter qu'une quantité Distance excessive de fluide ne soit déposée à la fin de la ligne, comme indiqué dans l'illustration ci-(Distance de dessous. retenue) Shutoff Delay Le temps que le doseur reste ouvert après s'être arrêté à la fin d'une ligne. (Délai de retenue) L'aiguille continue à se déplacer jusqu'à la fin Le doseur se désactive ici Distance de retenue Illustration du paramètre Distance de retenue

Line End (Fin de ligne)		
Clic	Fonction	
	Enregistre l'emplacement XYZ actuel comme point de fin de ligne.	
	N.B.: La séquence correcte de commandes pour une ligne est comme suit : (1) Début de ligne, (2) Passage de ligne, (3) Fin de ligne.	

Line Passi	Line Passing (Passage de ligne)		
Clic	Fonction		
	Enregistre l'emplacement XYZ actuel comme point de passage de ligne. C'est un emplacement sur une ligne où l'aiguille de dépose change de direction, tel que l'angle d'un rectangle.		
	N.B.:		
	La séquence correcte de commandes pour une ligne est comme suit : (1) Début de ligne, (2) Passage de ligne, (3) Fin de ligne.		
	Utilisez un point de passage de ligne avant et après une commande « Point d'arc ».		

# Line Speed (Vitesse de réalisation des lignes) Clic Fonction Définit la vitesse (en mm/s) à laquelle l'aiguille de dépose se rend à l'emplacement dans le programme où cette commande est insérée, annulant ainsi le réglage de réalisation de ligne par défaut du système.

Line Start (Début de ligne)		
Clic	Fonction	
	Enregistre l'emplacement XYZ actuel comme point de début de ligne pour la dépose de ligne.	
	N.B.: La séquence correcte de commandes pour une ligne est comme suit : (1) Début de ligne, (2) Passage de ligne, (3) Fin de ligne.	

Loop Addr	Loop Address (Adresse de bouclage)			
Clic	Fonction			
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant		Boucle le programme à une adresse (A) ou à une étiquette spécifique pour le nombre de fois définit dans « Count » (Décompte).		
	Paramètre	Description		
	Address (Adresse)	L'adresse (A) ou le numéro d'étiquette où se positionne le programme. L'adresse (A) ou l'étiquette de positionnement doit être avant l'adresse actuelle.		
	Count (Décompte)	Le nombre de fois qu'il faut exécuter la boucle.		

Mark Adjust (Ajustement de repère)		
Clic	Fonction	
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Lorsqu'elle est utilisée en tandem avec la commande « Rechercher un repère », oblige le système à rechercher le repère spécifié dans le champ N° (numéro) de la commande « Rechercher un repère ». Lorsque le système trouve le repère, il vérifie la position XY de la pièce et ajuste la trajectoire de dépose en conséquence.	

Mark Follow (	Suivi repère	
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	d'effectuer de la commande la section « Co	st utilisée avec une commande « Find Mark » (Rechercher un repère) , permet au système es déposes le long d'une ligne légèrement courbée. Pour les lignes plus fortement incurvées, « Mark Follow Offset » (Décalage suivi repère) est également nécessaire. Reportez-vous à comment utiliser « Mark Follow » (Suivi repère) pour effectuer des déposes le long d'une ligne page 95 pour un exemple d'utilisation de cette commande dans un programme.
	Réglage	Description
	1	Active « Mark Follow » (Suivi repère).
	0	Désactive « Mark Follow » (Suivi repère).

Mark Follow	Offset (Déca	lage suivi repère)
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	d'effectuer de le décalage à la section « C	ndem avec une commande « Mark Follow » (Suivi repère) pour permettre au système es déposes le long d'une ligne fortement incurvée ; les paramètres de décalage définissent appliquer à une série de commandes « Line Passing » (Passage de ligne). Reportez-vous à comment utiliser « Mark Follow » (Suivi repère) pour effectuer des déposes le long d'une ligne page 95 pour un exemple d'utilisation de cette commande dans un programme.
	Paramètre	Description
	Х	Distance (en mm) du décalage dans la direction X
	Υ	Distance (en mm) du décalage dans la direction Y

Multi Needle (	Multi-pointeaux)
Clic	Fonction
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Dans les installations à plusieurs doseurs, permet d'indiquer quel doseur (appelé « Needle Number » (Numéro de pointeau)) exécutera les commandes qui suivront cette commande. Actuellement, il est possible d'installer jusqu'à quatre doseurs, le paramètre « Needle Number » (Numéro de pointeau) peut alors être de 1 à 4.  N.B.: Pour que cette fonction puisse fonctionner correctement, des doseurs supplémentaires doivent être installés et réglés. Reportez-vous à la section « Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux » à la page 178.


Needle XY Adj	just (Ajustei	ment du point	eau XY)
Clic	Fonction		
Double-cliquez sur l'adresse et	,		ın ajustement du pointeau XY (Needle XY Adjust) (vérification du décalage du résultat, de prendre les mesures spécifiées par les paramètres.
sélectionnez à partir du menu déroulant	jusqu'à la pos déplace la car correspondan pointeau (Set	ition de réglage du méra au-dessus du te enregistrée dan: Needle) et l'image Si le système ne tr	nt du pointeau XY (Needle XY Adjust), le robot déplace l'aiguille de dépose la pointeau (Set Needle) et effectue la dépose d'un point de fluide, puis la point de fluide et compare l'alignement du point avec l'image repère la Bibliothèque des repères (Mark Library). La position de réglage du repère sont établies lors du processus de réglage initial du robot (Robot ouve pas l'image du repère, il vous invite à effectuer une action : 0.
	Paramètre	Description	
	X range (Plage X)	Définit le décalag	e maximum autorisé pour l'axe X.
	Y range (Plage Y)	Définit le décalag	e maximum autorisé pour l'axe Y.
	0.Ask (Demander),	0. Demander	Le système demande si vous souhaitez actualiser le décalage caméra- aiguille.
	1.Continue (Continuer)	1. Continuer	Le système accepte automatiquement le décalage caméra-aiguille (à moins qu'il ne soit en dehors de la plage autorisée) et passe à la commande suivante.

Needle Z Dete	ct (Détection	on du pointeau Z)
Clic	Fonction	
Double-cliquez sur l'adresse et	,	stème d'effectuer une détection du pointeau Z (Needle Z Detect) (vérification du décalage et, en fonction du résultat, de prendre les mesures spécifiées par les paramètres.
sélectionnez à partir du menu déroulant	dessus du dét	fectuer la détection du pointeau Z (Needle Z Detect), le robot déplace l'aiguille de dépose autecteur d'aiguille et l'abaisse jusqu'à ce qu'elle touche le capteur. Les réglages de la détection établis lors du processus de réglage initial du robot (Robot Initial Setup).
	Réglage	Description
	X range (Plage X)	Définit le décalage maximum autorisé pour l'axe X.
	Y range (Plage Y)	Définit le décalage maximum autorisé pour l'axe Y.
	Z range (Plage Z)	Définit le décalage maximum autorisé pour l'axe Z.
	0.Ask (Demander),	Demander Le système demande si vous souhaitez actualiser le décalage caméra- aiguille.
	1.Continue (Continuer)	Le système accepte automatiquement le décalage caméra- aiguille (à moins qu'il ne soit en dehors de la plage autorisée) et passe à la commande suivante.

Output (Sc	ortie)	
Clic	Fonction	
Output	Oblige le progra	mme à envoyer un signal de sortie au port de sortie spécifié.
	Paramètre	Description
	Port (1~8)	Définit le numéro du port de sortie
	0 Désactiver, 1 Activer	Active ou désactive la sortie

Park Posit	tion (Position de rangement)
Clic	Fonction
Va	Déplace l'aiguille de dépose jusqu'à la position de rangement spécifiée par les réglages de « Park Position » (Position de rangement) sur l'écran « System Setup » (Réglage du système).

Ptp (Point-to-I	Point) Speed [Vitesse PtP (Point à point)]
Clic	Fonction
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Définit l'accélération (sous forme de pourcentage) du robot d'un point à l'autre à l'endroit dans le programme où cette commande est insérée, annulant ainsi le réglage de la vitesse de point à point par défaut du système.




Rectangle Adj	ust (Ajustement rectangle)
Clic	Fonction
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu	Utilisé uniquement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) et en tandem avec les commandes Déclenchement de caméra et Repère de déclenchement pour permettre au système d'ajuster le programme (d'une pièce à l'autre) pour tout changement d'orientation XY dans le placement des pièces.
déroulant	N.B.:
	Utiliser les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle uniquement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) (pour la dépose sur une série).
	Reportez-vous à la section « Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) » à la page 82 pour les procédures détaillées d'utilisation de cette commande.
	Lorsque les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle sont utilisées, le paramètre « Step & Repeat » (Etape & Répétition) pour la trajectoire doit être défini sur Trajectoire en S.

	C	lic	Fonction	<u> </u>							
sur sél	uble-c l'adre	cliquez esse et nnez à menu	Permet d' le caractè	attri	eut être ι galement	utilisé d	dans un pro	gramme à	la place de	caractère ; une fois attribué, le s la valeur numérique. Une comma ente ou diminue une coordonnée	nde « Set »
déı	roulan	t	(Défini » n	е ре	ut pas êt	re utili		ie comma		dans cette section), la commande Mark » (Rechercher un repère) ou l	
			Paramètr	e e	Descrip	otion					
			Symbol (Symbole)	)	Entrez I	e syml	oole ou le ca	aractère q	ui représen	era la valeur attribuée	
			Value (Valeur)		Entrez I	a valeı	ur numériqu	e que le s	ymbole ou	e caractère représente	
	A 4	Comma	nd	1	:	2	3	4	5	6	
١	1 2	Z Cleara	nce Setup	5		1					
	3	Set		а	1	114					
	5	Label Line Sta	rt	1 a	,	212	81.3				
	6	Line End		149		212	81.3				
	7	Set		а		+4					
	8										
	9	Step & F	Repeat Y	5		5	1	3	1	10001	
	10										
	11	End Pro									

Setup Disp	pense Port (Réglage du port de dépose)
Clic	Fonction
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Vous permet d'activer plusieurs ports de sortie en même temps. Par exemple, pour activer les ports 1, 2, et 3, entrez « 1.2.3 » (avec des points entre les numéros des ports, sans espaces). Le réglage par défaut est le port 0.

### Step & Repeat X (Etape & Répétition X) Clic **Fonction** Permet de répéter la forme de dépose sur des pièces identiques qui sont montées sur une plaque de fixation et alignées en rangées et colonnes. **Paramètre** Description (voir les illustrations ci-dessous) Offset X La distance (en mm) entre chaque pièce dans la direction X (Décalage X) Offset Y La distance (en mm) entre chaque pièce dans la direction Y (Décalage Y) Columns (X) Le nombre de colonnes dans la direction X [Colonnes (X)] Rows (Y) Le nombre de rangées dans la direction Y [Rangées (Y)] 1.S Path or La trajectoire de la course de la forme. Sélectionnez « 1.S Path » (Trajectoire 1.S) pour une 2.N.Path forme en S ou « 2.N Path » (Trajectoire 2.N) pour une forme en N (Trajectoire1.S ou Trajectoire 2.N) Label (default) L'adresse où démarre la commande « Step & Repeat X » (Etape & Répétition X) or Address (Etiquette ou Adresse) Colonne (X) - Rangée (Y) Décalage X (en mm) Décalage Y (en mm) Exemple de décalages X et Y dans une commande « Step & Repeat (Etape & Répétition) » Etape & Répétition X, Trajectoire en S Etape & Répétition X, Trajectoire en N 3 2 6 10 11 Différence entre les sélections « 1.S Path » (Trajectoire 1.S) et « 2.N Path » (Trajectoire 2.N)



Clic	Fonction						
Double-cliquez sur l'adresse et	Permet de répéter la forme de dépose sur des pièces identiques qui sont montées sur une plaque de fixation et alignées en rangées et colonnes.						
sélectionnez à partir du menu	Paramàtra   Description						
déroulant	Z Offset (Décalage Z)	La distance (en mm) entre chaque niveau de la pièce dans la direction Z:  • Une valeur de décalage Z positive éloigne l'aiguille de la surface de travail.  • Une valeur de décalage Z négative rapproche l'aiguille de la surface de travail.  Plage: 0,1 à 100 (mm)					
	Tier (Niveau)	Le nombre de niveaux dans la direction Z. Plage : 1 à 9999					
	Label (Etiquette)	L'adresse où démarre la commande « Etape & Répétition Z ».					

# Stop Point (Point d'arrêt) Clic Fonction Enregistre un Point d'arrêt à l'emplacement XYZR actuel. Lorsque cette commande se produit, l'aiguille de dépose se déplace jusqu'à l'emplacement enregistré et attend jusqu'à ce que le bouton « START » (Démarrage) ou « CONTINUE » (Continuer) soit appuyé.

Substrate	Substrate Plane			
Clic	Fonction			
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Inutilisé sur les systèmes PROX / PROPlus / PRO. Pour les systèmes PROX / PROPlus / PRO, utilisez la commande Laser Plane.			

Trig Mark (Repère de déclenchement)						
Clic	Fonction					
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	Utilisé uniquement dans un programme « Step & Repeat » (Etape & Répétition) et en tandem avec les commandes Déclenchement de caméra et Ajustement rectangle pour permettre au système de rechercher l'image du repère spécifiée dans le champ N° (numéro) des commandes Repère de déclenchement. Le système utilise les images des repères pour ajuster le programme de dépose en fonction des changements d'orientation entre les pièces.					
deroulant	N.B. :					
	<ul> <li>Utiliser les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle uniquement dans un programme « Step &amp; Repeat » (Etape &amp; Répétition) (pour la dépose sur une série).</li> </ul>					
	<ul> <li>Reportez-vous à la section « Comment utiliser des repères de déclenchement dans un programme « Step &amp; Repeat » (Etape &amp; Répétition) » à la page 82 pour les procédures détaillées d'utilisation de cette commande.</li> </ul>					
	<ul> <li>Lorsque les commandes Déclenchement de caméra, Repère de déclenchement et Ajustement rectangle sont utilisées, le paramètre « Step &amp; Repeat » (Etape &amp; Répétition) pour la trajectoire doit être défini sur Trajectoire en S.</li> </ul>					
	<ul> <li>Un Repère de déclenchement est différent d'un Repère de recherche ou d'un Point repère : (1) les Repères de déclenchement ne sont utilisés qu'avec les commandes Déclenchement de caméra et Ajustement rectangle,</li> <li>(2) il doit y avoir deux ou huit Repères de déclenchement dans un programme, et (3) le système évalue tous les Repères de déclenchement en même temps.</li> </ul>					
	• Reportez-vous à la section « A propos des repères » à la page 27 pour plus d'informations sur les repères.					

UltimusPlus Prog. No. Auto						
Clic	Fonction					
Double- cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant	d'une condition automatiquemer temporisation (Tiese Pour plus de configuration services et au configuration et au configuratio	Change automatiquement le numéro de programme d'un doseur UltimusPlus connecté en fonction d'une condition qui, lorsqu'elle est remplie, entraîne le changement de programme. Un programme peut automatiquement en remplacer un autre en fonction de l'une des trois conditions suivantes : Comptage (Count), temporisation (Timed), entrée (Input).  • Pour plus de détails sur le paramétrage des conditions, voir « Saisie des réglages dans la fenêtre de configuration automatique de l'UltimusPlus » à la page 109.  • Pour la procédure détaillée d'utilisation de cette commande, voir « Changement de programme UltimusPlus				
	Paramètre	Description				
	Program No	Définit le numéro du programme UltimusPlus (de 1 à16) à ouvrir initialement ou à la place d'un autre.				

UltimusPlus Prog. No. Set			
Clic	Clic Fonction		
Double- cliquez sur l'adresse et	(Time), de pressi	ro de programme d'un doseur UltimusPlus connecté et utilise les paramètres de temps ion (Pressure) et de vide (Vacuum) spécifiés. Pour la procédure détaillée d'utilisation de cette « Changement de programme UltimusPlus avec DispenseMotion » à la page 107	
sélectionnez à partir	Paramètre	Description	
du menu déroulant	Program No	Définit le numéro du programme UltimusPlus (de 1 à16) à ouvrir initialement ou à la place d'un autre.	

Var								
	Clic Fonction							
Double-cliquez sur l'adresse et sélectionnez à partir du menu déroulant		le caractèr (Défini) peu numérique	e pe ut ée atti	eut être u galement ribuée. La	tilisé dans un être utilisée p	programme our que le : Var » (Défi	ymbole ou à un caractère ; une fois attribué, le symbole ou e à la place de la valeur numérique. Une commande « Set » système augmente ou diminue une coordonnée de la valeur ini » peut être utilisée avec les commandes « Find Mark » nt repère).	
		Paramètre		Description				
		Symbol (Symbole)		Entrez le	e symbole ou l	e caractère	e qui représentera la valeur attribuée	
		Value (Valeur)		Entrez la	a valeur numéi	rique que le	e symbole ou le caractère représente	
2								
3	Var		а		168.243			
1	Label		1					
5	Dispense	Dot	а		224.051	88.4		
5	Var		а		a+1			
7								
3	Step & R	epeat X	1(	0	10	5		
9								
10	End Prog	ram						
11								

#### Wait Point (Point d'attente)

Clic

#### **Fonction**



Permet d'enregistrer un Point d'attente afin qu'il se produise immédiatement après la commande précédente. Lorsque cette commande se produit, l'aiguille de dépose attend au point de fin de la commande précédente pendant la Durée d'attente spécifiée (en seconde).

### Z Clearance Setup (Réglage du dégagement Z)

Clic

#### **Fonction**





Définit la hauteur à laquelle s'élève l'aiguille de dépose après chaque commande de dépose. Le but du dégagement Z est d'élever l'aiguille suffisamment haut afin qu'elle franchisse tous les obstacles à mesure qu'elle se déplace d'un point à l'autre. S'il n'y a pas d'obstacles entre les points, une petite valeur de dégagement Z, telle que 5 mm, peut être utilisée pour réduire le temps de cycle du programme.

Le dégagement Z est aussi défini comme une valeur relative (0) ou une valeur absolue (1). Lorsqu'il est défini comme valeur relative, c'est la distance à laquelle s'élève l'aiguille par rapport à l'emplacement de point enseigné. Lorsqu'il est défini comme valeur absolue, c'est la distance à partir de la position zéro de l'axe Z à laquelle s'élève l'aiguille indépendamment de la valeur d'axe Z de l'emplacement de point enseigné.

Nordson EFD conseille l'insertion d'une commande de Dégagement Z au début d'un programme.

Paramètre	Description (voir les illustrations ci-dessous)
Value (Valeur)	Définit la hauteur à laquelle s'élève l'aiguille après la dépose
0(Abs), 1(Rel)	La facon dont s'élève l'aiguille : 0(Abs) = absolue, 1(Bel) = relative






## Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant

Les décalages sont enseignés au robot pendant le processus, qui est guidé par l'assistant de Démarrage initial du robot. Toutes les procédures de réglage et de calibrage sont guidées par l'assistant de réglage initial du robot, qui doivent être utilisées après tout changement de système, y compris après le changement d'aiguille. Toutefois, les procédures décrites dans cette annexe peuvent être exécutées individuellement et sont fournies ici à titre de référence en cas de besoin.

### Réglage de l'échelle de la caméra

Dès que la caméra capte un objet, elle convertit les pixels en une mesure réelle. Pour que la caméra puisse faire cette conversion avec précision, vous devez « enseigner » à la caméra ce qu'est la taille d'un objet en comparaison aux pixels par centimètre en définissant l'échelle de la caméra. Utilisez la méthode automatique ou manuelle pour définir l'échelle de la caméra. Si la méthode automatique échoue à plusieurs reprises, utilisez la méthode manuelle.


### Méthode automatique



## Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant (suite)


### Réglage de l'échelle de la caméra (suite)

#### Méthode manuelle




## Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant (suite)

### (Systèmes non équipés de laser uniquement) Réglage du détecteur d'aiguille



## Annexe B, Procédures de réglage autres que celles de l'assistant (suite)


### Réglage du décalage aiguille-pièce (Dégagement Z) à l'aide de la mise au point de la caméra



### Annexe C, Importation de fichier DXF

Cette annexe fournit un aperçu des composants de l'écran DXF ainsi que de la procédure pour importer des fichiers DXF.

### Présentation de l'écran DXF




Nom de l'icône	Icône	Fonction
Open a File (Ouvrir un fichier)		Ouvre un fichier
Show all Layers (Afficher toutes les couches)	V	Affiche toutes les couches d'un fichier DXF ouvert
Hide All Layers (Masquer toutes les couches)	Q	Masque toutes les couches d'un fichier DXF ouvert
See All (Tout afficher)	ALL.	Compresse ou redimensionne l'affichage afin que tous les points du fichier DXF ouvert soient affichés dans la zone de visualisation de l'écran
Zoom (Zoomer)	8	Zoome sur la zone sélectionnée
Select All (Tout sélectionner)		Sélectionne tous les points du fichier DXF

Nom de l'icône	Icône	Fonction
Select (Sélectionner)		Sélectionne uniquement les points à l'intérieur de la zone du rectangle.
Select Directty (Sélectionner directement)	k	Sélectionne un seul élément
Cancel Select (Annuler la sélection)	X	Annule les sélections
Point Dispense (Dépose de point)		Insère les commandes Dépose de point pour tous les points sélectionnés sur une image DXF importée
Line Dispense (Dépose de ligne)	<u>O</u>	Insère les commandes Dépose de ligne pour toutes les formes sélectionnées sur une image DXF importée
Option		Reportez-vous à la section « Réglage des préférences d'importation DXF » à la page 167.

### Réglage des préférences d'importation DXF



Cliquez sur l'icône « OPTION » de l'écran DXF pour définir les préférences d'importation DXF.



Item	Description
Spline Distance of points (Distance des points spline) (mm)	Pour les courbes irrégulières, spécifie la distance entre deux points quelconques d'une courbe lorsque cette dernière est convertie en coordonnées. Par exemple, lorsque cette valeur est définie sur 1 et une courbe de 10 mm de longueur est convertie en commandes, le résultat est une série de commandes de « Début de ligne », de « Passage de ligne », et de « Fin de ligne » qui produiront une courbe composée d'un total de 11 points.  Exemples de courbes irrégulières  N.B.: Les courbes régulières sont converties en commandes Arc Point.
Offset X, Y (Décalage X, Y)	Après avoir créé des commandes du programme à l'aide de « Dépose de point » ou « Dépose de ligne », les valeurs XY résultantes risquent d'être des nombres négatifs. Cela fait que les points importés s'affichent en dehors de la grille sur l'écran de visualisation secondaire. Pour résoudre ce problème, entrez des valeurs X et / ou Y dans les champs de décalage de la fenêtre « Option » afin que les valeurs XY importées se transforment en valeurs positives. Par exemple, si une valeur XY importée est -150, -150, 0, entrez alors 200 pour le décalage X et 200 pour le décalage Y, cliquez sur OK, et ensuite cliquez à nouveau sur l'icône « Dépose de point » ou « Dépose de ligne » pour actualiser les valeurs. Les nouvelles valeurs seront 50, 50, 0 et les points seront visibles dans la grille de l'écran de visualisation secondaire lorsque vous ouvrez l'écran « Program » (Programme).
Auto Offset (Décalage automatique)	Lorsqu'il est sélectionné, le système aligne tous les points au milieu de la plaque de fixation dans toute la mesure du possible.
Rotate (Pivoter)	Fait pivoter le fichier selon les degrés spécifiés
Mirror (Miroir)	Le fichier est reproduit en miroir sur l'axe X ou Y, selon la sélection. Cochez la case « Mirror » (Miroir) pour que l'option prenne effet lors de l'importation du fichier.
	N.B.: Les coordonnées d'origine du logiciel DispenseMotion (0, 0) se trouvent dans le coin supérieur gauche. Les coordonnées d'origine DXF se trouvent dans le coin inférieur gauche. Si l'option Mirror n'est pas cochée, un fichier DXF importé sera pivoté, parce que le coin inférieur gauche doit se trouver positionné aux coordonnées d'origine du logiciel DispenseMotion.
Sort Path By (Trier trajectoire par)	Pour des séries de points de dépose, trie les commandes « Dispense Dot » (Dépose de points) résultantes selon les coordonnées X ou Y, comme spécifié. Reportez-vous à la section « Utilisation de l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par) » à la page 171 pour plus de détails sur cette option.
Source Dxf Unit	Alterne l'affichage des unités entre millimètres, pouces et mils
(Unité Source Dxf)	N.B.: Un mil est un millième de pouce, ou 0,001 pouce.

### Importation d'un fichier DXF


#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Si l'aiguille ou l'un des éléments de la tête de l'axe Z a été changé, répétez le réglage et le calibrage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot. Reportez-vous à la section « Réglage du système à l'aide de l'assistant de réglage initial du robot » à la page 55.
- ☐ Le système est dans le bon mode (Aiguille ou CCD).
- ☐ Le fichier DXF pour la pièce se trouve sur le contrôleur DispenseMotion.
- ☐ La pièce réelle est correctement positionnée sur la surface de travail.

#	Clic	Etape	Image de référence
1		Cliquez sur DXF.	
	DXF	L'écran DXF apparait dans l'écran de visualisation principal.	
2		<ul> <li>Ouvrez le fichier DXF que vous souhaitez convertir en un programme.</li> </ul>	
		Le fichier apparait dans l'écran de visualisation principal.	
3	<b>♀</b> ou	<ul> <li>Pour masquer ou afficher des couches, cliquez sur « HIDE ALL LAYERS » (Masquer toutes les couches) ou sur « SHOW ALL LAYERS » (Afficher toutes les couches).</li> </ul>	
4	K	Sélectionnez les points et/ou les lignes sur lesquels vous souhaitez déposer des produits. Reportez-vous à la section « Présentation de l'écran DXF » à la page 166 pour une explication détaillée de toutes les icônes de sélection.	
5	ou O	<ul> <li>Cliquez sur « POINT DISPENSE » (pour déposer des points) ou sur « LINE DISPENSE » (pour des lignes, des arcs, et des cercles).</li> </ul>	P V A N E L
		Le système génère les commandes du programme qui créeront la forme sélectionnée.	

Suite

### Importation d'un fichier DXF (suite)




Suite

réelle.

### **Annexe C, Importation de fichier DXF (suite)**


### Importation d'un fichier DXF (suite)



### **Utilisation de l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par)**

Lors de l'importation d'un fichier DXF qui comprend une série de points, vous pourrez utiliser l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par) pour choisir la façon dont la forme des points est commandée lors de l'importation.

Le fichier DXF importé pour cet exemple comporte la série de points de dépose indiquée ci-dessous.



Clic

#### Image de référence

1 DXF · Cliquez sur DXF.

 L'écran DXF apparait dans l'écran de visualisation principal.

2



 Ouvrez le fichier DXF que vous souhaitez convertir en un programme.

Le fichier apparait dans l'écran de visualisation principal.

- Cliquez sur « SELECT ALL » (Tout sélectionner).
- Cliquez sur OPTION.
- La fenêtre Option s'ouvre.

3



- Cochez la case « SORT PATH » (Trier trajectoire) pour activer la fonction « Sort Path By » (Trier trajectoire par).
- Sélectionnez le bouton radio X ou Y pour spécifier la direction des points à disposer en série.
- Entrez le nombre de points dans la série. Dans cet exemple, il y a 160 points.

N.B.: Reportez-vous à la section « Exemples de la manière dont l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par) affecte les importations DXF » à la page 172 pour obtenir des diagrammes de l'importation résultante



pour chaque sélection.




Sélectionnez OK.

Les commandes pour les DXF importés apparaissent dans l'écran « Program » (Programme) en fonction des options « Sort Path By » (Trier trajectoire par) sélectionnées.




### Utilisation de l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par) (suite)


Exemples de la manière dont l'option « Sort Path By » (Trier trajectoire par) affecte les importations DXF



Importation de série de DXF : « Sort Path By » (Trier trajectoire par) désactivé



Importation de série de DXF : « Sort Path By X» (Trier trajectoire par) activé




Importation de série de DXF : « Sort Path By Y» (Trier trajectoire par) activé

### Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR

Les programmes peuvent être exécutés à l'aide d'un lecteur de codes QR. Pour que le système puisse exécuter un programme à l'aide d'un code QR, les conditions suivantes doivent être remplies :


- Un code QR correspondant à la pièce doit être présent sur la surface de travail du robot (par exemple, sur la pièce elle-même ou sur la fixation de la pièce).
- Un lecteur de codes QR doit être activé et chaque code QR doit être associé à un programme. Reportez-vous à la procédure ci-dessous.

#### Pour activer la lecture de code QR




### Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR (suite)


#### Pour associer un code QR à un programme




### Annexe D, Réglage du lecteur de codes QR (suite)

#### Pour associer un code QR à un programme (suite)








Le système ouvre le programme et l'exécute.

### Annexe E, Configuration de la lecture de codes -barres

Les programmes peuvent être exécutés en scannant un code-barres avec le lecteur de codes-barres Nordson EFD.


#### **PRÉREQUIS**

- □ Le lecteur de codes-barres Nordson EFD est connecté à un port USB du contrôleur DispenseMotion. Pour connaître la référence de la pièce, voir « Lecteur de codes-barres » à la page 121.
- ☐ Un code-barres est établi pour la pièce (soit sur la pièce elle-même, soit sur un document de référence).
- □ La lecture des codes-barres est activée et configurée, et chaque code-barres est associé à un programme verrouillé. Reportez-vous à la procédure ci-dessous.



Suite

## Annexe E, Configuration de la lecture de codes -barres (suite)





### Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux

Un support multi-doseurs peut être installé sur l'axe Z pour accueillir jusqu'à quatre doseurs. En cas d'installation de plusieurs doseurs, le décalage caméra-aiguille doit être réglé pour chaque doseur. Une fois que le système aura été réglé pour un fonctionnement multi-pointeaux, vous pourrez insérer la commande de dépose multi-pointeaux pour indiquer quel doseur exécutera les commandes qui suivront la commande multipointeaux.

#### N.B.:

- Pour les applications de dépose avec contact avec plusieurs doseurs, un dispositif de basculement supplémentaire est nécessaire pour le support multi-doseurs.
- Seule la position de la première aiguille doit être détectée par le détecteur d'aiguille. Toutes les autres aiquilles seront correctement positionnées au-dessus du détecteur d'aiguille en utilisant les décalages entre la caméra et l'aiguille pour chaque aiguille.






#### **PRÉREQUIS**


- ☐ Les doseurs supplémentaires requis sont installés sur le robot. Si nécessaire, contacter notre équipe technique pour de l'aide.
- Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- ☐ Une pièce d'essai est positionnée sur la plaque de fixation ou sur la surface de travail.

#### Pour activer la dépose multi-pointeaux




#### Pour régler les décalages caméra-aiguille pour plusieurs doseurs

N.B.: La procédure suivante explique le processus de réglage pour deux doseurs. Répétez les étapes nécessaires au réglage du système pour des doseurs supplémentaires (jusqu'à quatre doseurs peuvent être installés).




## Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux (suite)

Pour régler les décalages caméra-aiguille pour plusieurs doseurs (suite)



## Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux (suite)

Pour régler les décalages caméra-aiguille pour plusieurs doseurs (suite)



Le système est désormais réglé pour le fonctionnement à plusieurs doseurs. Continuez avec la prochaine procédure de cette section pour utiliser cette capacité.


# Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux (suite)

## Pour utiliser la Commande Multi-pointeaux dans un programme

## **PRÉREQUIS**


- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- □ Les doseurs supplémentaires sont installés et réglés et la capacité Multi-pointeaux est activée. Reportez-vous à la section « Pour activer la dépose multi-pointeaux » à la page 178 et à la section « Pour régler les décalages caméra-aiguille pour plusieurs doseurs » à la page 178.
- ☐ Une pièce d'essai est positionnée sur la plaque de fixation ou sur la surface de travail.

**N.B.**: La procédure suivante explique le processus de programmation pour deux doseurs. Répétez les étapes nécessaires à l'ajout de commandes pour des doseurs supplémentaires (possibilité d'installer jusqu'à quatre doseurs).



# Annexe F, Réglage et utilisation de plusieurs pointeaux (suite)

## Pour utiliser la Commande Multi-pointeaux dans un programme (suite)



11

• Cliquez sur « END PROGRAM » (Terminer le programme) pour terminer le programme.

Le système effectuera les déposes à partir du Doseur 1 ou du Doseur 2 selon la programmation.

# Annexe G, Configuration de hauteur et utilisation du plateau de fixation


Pour des valeurs de hauteur Z plus précises, le système peut ajuster automatiquement les valeurs de hauteur Z dans un programme en se basant sur la hauteur mesurée en plusieurs points du plateau de fixation. Pour utiliser cette fonction, des mesures précises de la hauteur du plateau de fixation sont définies dans le logiciel DispenseMotion en utilisant la fenêtre Fixture Plate Setup, accessible depuis le menu de commande Expert dans l'onglet de configuration du système (System Setup). La commande Fixture Plate est ensuite ajoutée à un programme de dosage pour exécuter les ajustements de la hauteur Z dans un programme.

**N.B.**: Un laser doit être installé pour utiliser cette fonction.

#### **PRÉREQUIS**


☐ Un laser est correctement installé et configuré. Pour connaître les références des pièces du laser, voir « Références des pièces du laser » à la page 118.

### Ajout des mesures de hauteur du plateau de fixation



# Annexe G, Configuration de hauteur et utilisation du plateau de fixation (suite)

Utilisation de la commande Fixture Plate (plateau de fixation) dans un programme




# Annexe H, Réglage des fonctions des broches E/S

La capacité « I/O Pin Function » (Fonction des broches E/S), accessible via le menu « Expert » de l'écran « System Setup » (Réglage du système), fournit un ensemble de conditions configurables par l'utilisateur qui peuvent être attribuées aux entrées et sorties disponibles sur le port I/O. Ces conditions affectent le fonctionnement du robot.

#### Configuration des entrées/sorties

### **PRÉREQUIS**


□ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.



# Annexe H, Réglage des fonctions des broches E/S (suite)

# Paramètres de configuration des entrées

Entrée	Description		
Input (Entrée)	Réglage par défaut		
Start (Démarrage)	Un signal pour démarrer l'exécution du programme de dépose.		
Door (Porte)	Un signal pour arrêter l'exécution du programme de dépose. Cette configuration doit être utilisée en tandem avec la configuration de sortie « DOOR OPEN » (Porte ouverte).		
Stop (Arrêt)	Un signal pour arrêter l'exécution du programme de dépose.		
Home (Retour)	Un signal pour ramener en position de repos ou réinitialiser le robot après un arrêt du programme de dépose.		
Table Ready (Tableau prêt)	Un signal pour indiquer que le système et prêt à exécuter le programme de dépose. Le programme de dépose ne s'exécutera pas si le signal d'entrée est désactivé. Cette configuration doit être utilisée en tandem avec la configuration de sortie « TABLE READY » (Tableau prêt).		
Pause	Un signal pour mettre en pause l'exécution du programme de dépose.		
Call Programm (Appel du programme)	Un signal pour lancer un programme spécifique. Pour utiliser cette possibilité, voir « Annexe I, Configuration et utilisation de l'appel de programme » à la page 188.		
XY Adjust (Ajustement XY)	Un signal pour lancer l'ajustement du pointeau XY.		
Z Detect (Détection Z)	Un signal pour lancer la détection du pointeau Z.		
Purge	Signal permettant de lancer une purge. Pour tous les systèmes fermés, l'entrée 8 (ln 8) doit être réglée sur Purge.		



Menu déroulant de la configuration des entrées


# Paramètres de configuration des sorties

Sortie	Description	
Output (Sortie)	Réglage par défaut	
Emergency (Urgence)	Un signal indiquant que le robot s'est arrêté.	
EMG-B	Un signal indiquant que le bouton « Emergency Stop » (Arrêt d'urgence) est enfoncé.	
Running (En fonctionnement)	Un signal indiquant que le programme de dépose est en cours d'exécution.	
Homing (Retour en position de repos)	Un signal indiquant que le robot est en train de se réinitialiser ou de retourner en position de repos.	
Standby (En attente)	Un signal indiquant que le robot est en mode veille (inactif).	
	Suite	

# **Appendix H, I/O Pin Function Setup (suite)**

# Paramètres de configuration des sorties (suite)

Sortie	Description		
Pause	Un signal indiquant que le programme de dépose est en pause.		
System Start (Démarrage du système)	Un signal indiquant que le logiciel DispenseMotion est ouvert et en cours d'exécution.		
Table Ready (Tableau prêt)	Un signal pour indiquer que le système et prêt à exécuter le programme de dépose. Cette configuration doit être utilisée en tandem avec la configuration d'entrée « TABLE READY » (Tableau prêt).		
Door Open (Porte ouverte)	Un signal indiquant que la porte est ouverte. Cette configuration doit être utilisée en tandem avec la configuration d'entrée « DOOR » (Porte).		
No Start Trigger (Aucun déclenchement de démarrage)	Un signal pour indiquer qu'il est impossible d'exécuter le programme si le signal d'entrée « TABLE READY » (Tableau prêt) n'est pas activé. Lorsque le signal d'entrée « TABLE READY » (Tableau prêt) est activé, le signal « NO START TRIGGER » (Aucun déclenchement de démarrage) se désactive. Cette configuration doit être utilisée en tandem avec les configurations d'entrée et de sortie « TABLE READY » (Tableau prêt).		
Teach Mode (Mode d'apprentissage)	Un signal indiquant que le robot est en mode Apprentissage. Ce signal peut être utilisé lorsque le boîtier de démarrage/arrêt externe est présent.		
Calibration Execution (Exécution du calibrage)	Un signal indiquant que le robot est en train d'effectuer une Détection du pointeau Z ou un Ajustement du pointeau XY.		
Positional Error (Erreur de positionnement)	Un signal indiquant un avertissement de dépassement de limite après la survenance d'un avertissement de dépassement général de l'exécution du programme.		
In Home (En position de repos)	Un signal indiquant que l'aiguille est en Position de rangement.		
Barcode Scan	Signal indiquant qu'un code-barres a été scanné par le lecteur de codes-barres.		
AOI Fail (Echec AOI)	S'applique uniquement aux systèmes utilisant la technologie OptiSure AOI. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'inspection optique automatisée OptiSure.		
AOI Pass (Reussite AOI)	Applies only to systems using the OptiSure AOI technology. Refer to the OptiSure Automated Optical Inspection Operating Manual.		
MultiNeedle 1, 2, 3, 4, 5, or 6	Signal indiquant qu'une dépose a eu lieu à partir de l'aiguille spécifiée (1 à 6).		




Menu déroulant de la configuration des sorties

# Annexe I, Configuration et utilisation de l'appel de programme

La fonction d'appel de programme, accessible par le menu Expert de l'écran de configuration du système, permet au système d'ouvrir un programme spécifié en fonction de l'état binaire haut/bas d'une entrée. Par exemple, si les entrées 1 à 3 sont réglées sur Call Program (via la fenêtre I/O Pin Function), un total de 8 programmes peuvent être appelés en fonction de l'état activé/désactivé de ces trois entrées. Si plusieurs entrées sont réglées sur Call Program, il est possible d'appeler beaucoup plus de programmes.

#### **PRÉREQUIS**

- □ Le système est correctement réglé. Reportez-vous à la section « Réglage et calibrage du système (requis) » à la page 51.
- ☐ Les programmes que vous souhaitez appeler sont créés et enregistrés.





- Dans la fenêtre Call Program, cliquez sur une ligne sous Call Program et recherchez le fichier correspondant aux programmes que vous souhaitez appeler. Dans cet exemple, 8 programmes sont ajoutés.
- Fermez la fenêtre pour enregistrer.

**N.B.**: La fonctionnalité d'appel du programme est binaire. Comme le montre le tableau ci-dessous, le programme stocké sous IN 0 est appelé si toutes les entrées sont faibles (OFF). Le programme stocké sous IN 3 est appelé lorsque les entrées 1 et 2 sont hautes (ON) et l'entrée 3 est basse (OFF). Valeurs binaires 1, 2, 4, 8, 16, 32..., etc., entrées égales 1, 2, 3, 4, 5, 6..., etc.

IO Pin Function

Pour appeler ce	Activez ou désactivez ces entrées		
programme	Input 1	Input 2	Input 3
IN 0	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
IN 1	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT
IN 2	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT
IN 3	MARCHE	MARCHE	ARRÊT
IN 4	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE
IN 5	MARCHE	ARRÊT	MARCHE
IN 6	ARRÊT	MARCHE	MARCHE
IN 7	MARCHE	MARCHE	MARCHE

# Annexe J, Installation du pilote PICO

Pour utiliser le logiciel DispenseMotion afin de modifier à distance les réglages d'un contrôleur PICO *Toµch* connecté, suivez ces instructions expliquant comment installer le pilote du contrôleur PICO *Toµch*. Vous aurez besoin d'un câble USB-série (le contrôleur *Toµch* est fourni avec ce câble).

# Mise à jour du logiciel DispenseMotion et connexion du câble


#### Etape

#### Image de référence

- Assurez-vous que la dernière version du logiciel DispenseMotion est installée sur le contrôleur DispenseMotion. Pour savoir comment effectuer les mises à jour, consultez les instructions de mise à jour du logiciel DispenseMotion fournies avec ce dernier.
- Déverrouillez les lecteurs C et D du contrôleur DispenseMotion :
  - Windows® 7: Cliquez sur Start > EWFMANAGER, sélectionnez le lecteur C, cliquez sur DISABLE (désactiver) et redémarrez le contrôleur DispenseMotion.
  - Windows 10: Cliquez sur Start > Windows 10 IoT Lockdown Utility > Unified Write Filter, cliquez sur les lecteurs C et D, cliquez sur Unprotect (déprotéger), et redémarrez le contrôleur DispenseMotion.

**N.B.**: Pour des instructions détaillées sur le déverrouillage des lecteurs C et D, reportez-vous aux instructions de mise à jour du logiciel DispenseMotion fournies avec les fichiers de mise à jour du logiciel.

 Connectez le câble USB-série aux ports USB du contrôleur *Toµch* et du contrôleur DispenseMotion.




# Installation du pilote PICO sous Windows 7 / Windows 10

#### Etape

- Sur le contrôleur DispenseMotion, allez sur D:\ Nordson.
  - Vérifiez que le dossier EFD PICO TOUCH Driver est présent.

#### Image de référence




# Annexe J, Installation du pilote PICO (suite)


# Installation du pilote PICO sous Windows 7 / Windows 10 (suite)

#### Etape


- Ouvrez DEVICE MANAGER et localisez le pilote FT232R USB UART :
  - Si une petite coche jaune est présente, le contrôleur DispenseMotion reconnaît le câble USB-série mais ne dispose pas du pilote nécessaire pour communiquer avec le contrôleur Touch. Passez à l'étape 3.
  - Si la coche jaune n'est pas présente,
     DÉSINSTALLEZ le pilote USB UART FT232R existant, puis passez à l'étape 3.
- Faites un clic droit sur FT232R USB UART, puis sélectionnez UPDATE DRIVER SOFTWARE.

#### Image de référence






 Cliquez sur BROWSE MY COMPUTER FOR DRIVER SOFTWARE.



- Cliquez sur BROWSE et allez sur D:\Nordson\EFD PICO TOUCH Driver.
  - Cliquez sur NEXT.

Le gestionnaire de périphériques (Device Manager) installera le pilote EFD PICO TOUCH.




# Annexe J, Installation du pilote PICO (suite)

# Installation du pilote PICO sous Windows 7 / Windows 10 (suite)

#### Etape

 Ouvrez l'application DispenseMotion et vérifiez que le système peut se connecter au contrôleur Touch.

#### Image de référence



Cliquez sur START > EWFManager.



Cliquez sur COMMIT pour enregistrer la modification.



# Installation du pilote PICO pour Windows XP

#### # Etape

 Allez sur le lien suivant et suivez les instructions fournies : https://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html

• Sélectionnez le pilote suivant :


2014 VCP driver – 32bit/64bit Windows (No longer supported)
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Server 2008, Server 2003, Vista, XF

FT232R USB UART Driver Download

# Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C

Si votre système comporte un doseur UltimusPlus ou un contrôleur 7197PCP-DIN-NX et un laser C, suivez ces instructions pour configurer les paramètres du réseau sans fil.

## Windows 10



# Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C (suite)

# Windows 10 (suite)

# # Etape

- Cliquez sur USE THE FOLLOWING IP ADDRESS.
  - Saisissez une adresse IP dont les trois premiers octets sont identiques à l'adresse IP du doseur UltimusPlus :
     « 192.168.10 » dans cet exemple.
  - Pour le dernier octet, saisissez un nombre différent du dernier octet de l'adresse IP du doseur UltimusPlus : « 11 » dans cet exemple.
  - Cliquez sur ADVANCED.

# General You can get IP entiring assigned automatically if your network augmonts this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically (ii) Use the following IP address: IP address: IP address: Subnet made: 255 . 255 . 255 . 0 Default gateway: . .

Image de référence

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Propertie

Use the following DNS server

- Cliquez sur ADD.
  - Saisissez une adresse IP dont les trois premiers octets sont identiques à ceux de l'adresse IP du laser C : « 192.168.0 » dans cet exemple.
  - Pour le dernier octet, saisissez un nombre différent du dernier octet de l'adresse IP du laser C : « 2 » dans cet exemple.

#### **EN RÉSUMÉ:**

Dans cet exemple:

- L'adresse IP du doseur UltimusPlus est 192.168.10.40.
- L'adresse IP du laser C est 192.168.0.1.
- Le PC a maintenant deux adresses IP: 192.168.10.11 et 192.168.0.2.

Avec 192.168.0.2 et 192.168.10.11 définies comme adresses IP statiques pour le PC, vous pouvez alors connecter le PC, le doseur UltimusPlus et le laser C à un commutateur Ethernet, ce qui permet d'utiliser simultanément le doseur et le laser.



# Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C (suite)

## Windows 7

# # Etape Image de référence

- Ouvrez le panneau de contrôle (CONTROL PANEL).
- Ouvrez NETWORK AND INTERNET SETTINGS.



2 • Ouvrez NETWORK AND SHARING CENTER.



Double-cliquez sur CHANGE ADAPTER SETTINGS.



 Faites un clic droit sur le port Ethernet du PC et sélectionnez PROPERTIES.



Double-cliquez sur INTERNET PROTOCOL VERSION 4 (TCP/IPV4).



Image de référence

# Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C (suite)

# Windows 7 (suite)

# # Etape

- Cliquez sur USE THE FOLLOWING IP ADDRESS et utilisez l'adresse IP et le masque de sous-réseau indiqués.
  - Cliquez sur ADVANCED.

# Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties General Too can get IP settings assigned automatically if your network supports the capability. Otherwiser, you need to sak your network administrator for the appropriate Prestings. Obtain an IP address automatically Usu the fediowing P address: 192 - 166 - 0 - 2 Subnet mask: 255 - 255 - 255 - 35 - 35 Default apternary: Obtain DIS server address automatically Use the fediowing DIS server addresses: Preferred ChS server: Alternats DIS server: Advanced... Validate settings upon exit Advanced...

- 7 Cliquez sur ADD.
  - · Saisissez les informations suivantes :
    - Adresse IP: 192.168.10.10
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - · Cliquez sur ADD.
  - Saisissez une adresse IP dont les trois premiers octets sont identiques à ceux de l'adresse IP du laser C : « 192.168.0 » dans cet exemple.
  - Pour le dernier octet, saisissez un nombre différent du dernier octet de l'adresse IP du laser C : « 2 » dans cet exemple.

# Advanced TCP/IP Settings P Settrops (DKS WING) Remove Lefa.II gatterays: Cateway Metric Add... Eds... Remove | Rutomaks metric | Detail ace neboc:

#### **EN RÉSUMÉ:**

Dans cet exemple:

- L'adresse IP du doseur UltimusPlus est 192.168.10.40.
- L'adresse IP du laser C est 192.168.0.1.
- Le PC a maintenant deux adresses IP: 192.168.10.10 et 192.168.0.2.

Avec 192.168.0.2 et 192.168.10.10 définies comme adresses IP statiques pour le PC, vous pouvez alors connecter le PC, le doseur UltimusPlus et le laser C à un commutateur Ethernet, ce qui permet d'utiliser simultanément le doseur et le laser.

# Annexe K, Configuration sans fil pour le laser C (suite)

## Windows XP

#### # Etape

 Cliquez sur START > SETTINGS > NETWORK CONNECTIONS.

### Image de référence



 Double-cliquez pour ouvrir le port du réseau local (Local Area Network).



Oliquez sur INTERNET PROTOCOL (TCP/IP).



- Cliquez sur USE THE FOLLOWING STATIC IP ADDRESS.
  - · Saisissez les informations suivantes :
    - Adresse IP: 192.168.0.2
    - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - Cliquez sur ADVANCED.




- Cliquez sur ADD.
  - Ajoutez l'adresse IP 192.168.10.10 avec le masque de sousréseau 255.255.255.0.
  - · Cliquez sur ADD.
  - Saisissez une adresse IP dont les trois premiers octets sont identiques à ceux de l'adresse IP du laser C : « 192.168.0 » dans cet exemple.
  - Pour le dernier octet, saisissez un nombre différent du dernier octet de l'adresse IP du laser C : « 2 » dans cet exemple.

# EN RÉSUMÉ :

Dans cet exemple:

- L'adresse IP du doseur UltimusPlus est 192.168.10.40.
- L'adresse IP du laser C est 192.168.0.1.
- Le PC a maintenant deux adresses IP: 192.168.0.2 et 192.168.10.10.

Avec 192.168.10.10 et 192.168.0.2 définies comme adresses IP statiques pour le PC, vous pouvez alors connecter le PC, le doseur UltimusPlus et le laser C à un commutateur Ethernet, ce qui permet d'utiliser simultanément le doseur et le laser.



N.B.	

## **GARANTIE D'UN AN**

Ce produit Nordson EFD est garanti 1 an à compter de sa date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que l'équipement soit installé et utilisé conformément aux recommandations et aux instructions fournies par l'usine. Ne sont pas couverts : les défectuosités dues aux mauvaises manipulations, l'abrasion, la corrosion, la négligence, les accidents, les mauvaises installations, l'utilisation de produits incompatibles avec l'équipement.

Durant cette période de garantie, Nordson EFD répare ou remplace tout ou partie de cet appareil. Après accord, le matériel est retourné aux frais de l'utilisateur. Les seules exceptions sont les pièces d'usure normale qui doivent être remplacées périodiquement, telles que, mais sans s'y limiter, les diaphragmes, les joints d'étanchéité, les têtes de valve, les pointeaux et les buses.

En aucun cas l'obligation de Nordson EFD de répondre d'un dommage ne peut excéder le prix d'achat de l'équipement.

L'utilisateur doit s'assurer de la conformité du matériel à l'usage envisagé. Nordson EFD n'assure aucune garantie de qualité marchande ou de bon fonctionnement pour aucun objectif particulier. Nordson EFD ne pourra être tenu pour responsable de dommages accessoires ou indirects.

Cette garantie ne s'applique que si l'air comprimé utilisé, le cas échéant, est propre, sec, filtré et exempt d'huile.



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

### France, Dosage 2000

+33 (0) 1 30 82 68 69 EFDEU-South@nordson.com



#### Suiss

 $+41 \ (0) \ 81 \ 723 \ 47 \ 47; info.ch@nordsonefd.com$ 

#### Benelux

00800 7001 7001; EFDEU-North@nordson.com

#### Canada

800-556-3484; canada@nordsonefd.com

#### Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. ©2025 Nordson Corporation 7360874 v040225